

Gymnázium Jaroslava Heyrovského

Mezi Školami 2475

158 00 Praha 5

Věc : Nabídka renovačního nástřiku a lajnování tartanových povrchů*Na základě osobní prohlídky předkládáme následující nabídku našich servisních služeb.***BĚŽECKÝ OVÁL SE SPRINTERSKOU ROVINKOU***Typ povrchu : dvouvrstvý tartan, SBR + nástřik EPDM – cihlově červená , tl. do 12mm**Plocha : 1.625 m²***Realizační rozsah :**

- *příprava podkladu , lokální opravy - tmelení prasklin+lepení a doplnění podkladu, očištění*
- *kompletní výměna tartanového povrchu v nesoudr. místech (část rovinky – 44bm)*
- *celoplošný zpevňující penetrační nástřik*
- *Svrchní nástřik nové nášlapné vrstvy (směs granulí EPDM + PUR pojivo)*
- *strojní lajnování PUR barvou s UV stabilizací , lajny bílé š.50mm (běžecké dráhy)*

Cena :

Lokální opravy tartanu v ploše a po okrajích dle potřeby	21.000,-Kč
Odstranění tartanového povrchu	220 m ² x 140,-Kč/m ² 30.800,-Kč
Náhrada a vyrovnaní odstraněných částí tartanu	220 m ² x 1.160,-Kč/m ² 255.200,-Kč
Renovační nástřik nové nášlapné vrstvy tartanu	1.625 m ² x 450,-Kč/m ² 731.250,-Kč
Strojní lajnování nástřikem (ovál i rovinka)	1.930 bm x 60,- Kč/bm 115.800,-Kč
CELKEM	1.154.050,-Kč
DPH (21%)	242.350,-Kč
CELKEM (vč. DPH)	1.396.401,-Kč

Pozn.: *Ceny obsahují veškeré náklady pro realizaci díla (práce, materiál, doprava, ekol. likvidace, VRN).***Podmínky realizace :**

- *průjezd na plochu (šířka min. 80cm)*
- *odstávka provozu sportoviště*

*Naše servisní práce provádíme profesionální technikou **ITTEC-Redexim** + **SMG**.*

Zpracoval:

Ing. Jaroslav Čepický

Mob.: +420702567667

www.goldreturn.cz

25. 5. 2020