

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení NO (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Běžná oprava:									
1	očštění (mytí) pohonné jednotky před defekcí a následně mytí demontovaných podskupin (převodovka, chladičová jednotka, ostatní demontované díly)	čistič prostředek -3l spotřební materiál	HDD							
2	posouzení tech.stavu, kompletnosti a rozsahu poškození pohonné jednotky	spotřební materiál								
3	propojení odpojených hadic na PJ (vstupní a výstupní hadice-chladič-převodovka)	kroužek-4ks kroužek-2ks kroužek-2ks kroužek-2ks	1023-001 1023-003 1023-004 1023-002							
4	kontrola a doplnění provozních náplní - motorový a převodový olej	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -20L								
5	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky ole metodiky FAT č.729710.39.5001	nafta motorová -70l (pouze pro provedení stacionární zkoušky)	NM-54							
6	demontáž chladičové jednotky									
7	demontáž převodovky - rozlžení pwp-zahrnuje vypuštění olejové náplně, demontáž chladičové jednotky, demontáž elektrického a vzduchového startéru, dem. odkaiovače, demontáž ADU 2S, demontáž kompresoru, demontáž čističe vzduchu, demontáž ovládacích táhel, demontáž samotné převodovky. Tento úkon nezahrnuje demontáž chladičové jednotky a odpojení hadic									
8	defeklace převodovky v KOO - Nímda									
9	oprava převodovky v KOO-Nímda-cena bude doplněna po defekci									
10	oprava nátěru převodovky po opravě	EPAX 52320 - epoxidová základní 2K speciální - 0,39 kg Tužidlo S 7302 - 0,064 kg Ředidlo S 6300 - 0,045 kg U 2500 - ARMY, 5330 - 1,12kg U 7001 - Tužidlo - 0,23kg U 6002 - Ředidlo - 0,7 l spotřební materiál	246231004800 246433258900 246431255300 246235195000 246332001900 246435259600							
11	zpělná montáž převodovky - spojení s motorem. Tento úkon zahrnuje vyčištění všech montážních ploch a otvorů, výměna veškerého těsnícího materiálu (kroužky, lepidla, tmely, těsnění) , samotnou montáž převodovky, montáž ovládacích táhel, montáž ADU-2S, montáž odkaiovače, montáž kompresoru, montáž čističe vzduchu, montáž el. a vzduch. startéru. Včetně montáže chladičové jednotky.	o-kroužek-voda - 4 ks o-kroužek-voda - 2 ks o-kroužek-olej - 1 ks o-kroužek-olej - 3 ks o-kroužek-olej - 2 ks o-kroužek-voda - 8 ks o-kroužek-olej - 3 ks o-kroužek-olej - 1 ks o-kroužek-olej - 1 ks o-kroužek-olej - 1 ks o-kroužek-voda - 1 ks o-kroužek-olej - 6 ks o-kroužek-olej - 9 ks o-kroužek-voda - 1 ks styčná plocha -odvzdušnění (Joint-breather) - 1 ks	1011-049 1011-052 1011-079 1011-082 1011-083 1011-089 1011-100 1011-102 1011-103 1011-104 1011-105 1011-106 1011-180 1011-552 1011-065							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		stýčná plocha -odpad vody (Joint-sump side) - 1 ks	1011-069							
		měděná podložka (Copper Washer) - 1 ks	1011-110							
		těsnění: plaché - 2 ks	1011-179							
12	montáž chladičové jednotky									
13	praplech olejového systému převodovky	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -3l	10W-30							
14	výměna a doplnění provozních náplní,převodovka -doplnění,motor-nová náptř,chladičí soustava-nová náptř	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -70L								
		antifréze extra-40L	VW TL 774/B							
		destilovaná voda-40l								
15	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky po opravě - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky dle metodiky FAT č.729710.39.5001, kontrola SOJ	nafta motorová -70l (pouze pro potřebu stacionární zkoušky)	NM-54							
16	náklady na přepravu převodovky: Praha - Šenov u NJ: 2x343x25,60 (přepravu zabezpečuje VOP, kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)									
17	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ, předání odbytu									
CELKEM běžná oprava									1 148 245,91	1 389 377,55

Poznámka k bodu č. 8, 9 - cena opravy bude stanovena po podrobné defektaci u subdávatele a fakturována dle skutečnosti na základě podávatelešké faktury

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

