



74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjaavk

Čj. MO 225020/2020-6142

Bučovice 3. srpna 2020

Přílohy: 1/4

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 1 (Rámcová dohoda č. SpMO 24993/2020-6142)

ZHOTOVITEL:

AB AUTOBOSS s. r. o.

Dukelská 13,
737 01 Český Těšín

IČ: 47682663

DIČ: CZ47682663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 4721

Její jménem jedná:

Vyřizuje

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1

160 00 Praha 6 – Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, č.j.:
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel

podplukovník Ing. Dalibor Spáčil

VÚ 6142 Bučovice

Sokolovská 1,685 01 Bučovice

Bankovní spojení: ČNB, Správa 701,

Na Příkopě 28, Praha

Číslo účtu: 404881/0710

Tato výzva k poskytnutí plnění (dále jen Výzva) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Na základě Rámcové dohody č. SpMO 24993/2020-6142 u Vás objednáme službu uvedenou v příloze č. 1 této Výzvy.

Cena včetně DPH: **572 759,55 Kč.**

Slovy **pětsetšedesátdvatisícšestpadesátdevět a 55/100 CZK.**

Náklady nad rozsah této Výzvy nebo překročení výše uvedené ceny jdou k tíži dodavatele.

Požadovaná doba provedení služby: **do 16. 10. 2020.**

Splatnost faktury je 30 dní.

Tato výzva má 1 přílohu o 1 listu.

Pokud budou u zdanitelného plnění zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Za objednavatele vyřizuje: [redacted] tel. [redacted], mobil: +420 [redacted] faxové spojení: [redacted]

V Bučovicích dne:

V Českém Těšíně dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

Velitel

podplukovník Ing. Dalibor Spáčil

Jednatel

[redacted]

Příloha č. 1 - Výzva k poskytnutí plnění č. 1 (k RD č. **Sp. zn. SpMO 24993/2020-6142**)

Výzva č. 1

Na základě rámcové dohody na opravu a servis T815 Multilift (Sp. zn. SpMO 24993/2020-6142) tímto objednááme opravu vozidla AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV, VIN: [REDAKCE] (VPZ: [REDAKCE]).

P.č.	Požadovaná služba	Náhradní díl	Počet kusů/úkonů	Cena za práci za 1 jednotku (bez DPH)	Cena materiálu za 1 jednotku (bez DPH)	Cena za práci za 1 jednotku (s DPH)	Cena za materiál za 1 jednotku (s DPH)	Cena celkem (s DPH)
1.	GO motoru, včetně výměny spojky	Materiál potřebný pro GO motoru a kompletní spojku	1	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2.	Výměna rotoru kapalinové spojky	Rotor kapalinové spojky	1					
3.	Nefunkční řazení normálního (H), nebo redukovaného (L) stálého záběru, převod zůstává v poloze (N) neutrál (V+Z+R+S převodovky, výměna synchronu horního hřídele válce řazení + těsnění, přetěsnění horního víka + dělicí roviny, výměna oleje v převodovce)	Materiál potřebný pro opravu	1					

4.	Výměna záslepek brzdových štítů	Materiál potřebný pro opravu	1					
5.	1. náprava - L + P manžeta polonápravy - únik oleje	Materiál potřebný pro opravu	1					
6.	Výměna trubky mazání z horní části sestupné převodovky	Trubka mazání	1					
7.	Velké mezery pojistek zadních listových pér - oprava	Materiál potřebný pro opravu	1					
8.	Oprava nefunkčního naklápění světel	Materiál potřebný pro opravu	1					
9.	Seřízení předních světlometů		1					
10.	Výměna olejové hadice od olejového topení	Hadice olej. topení	1					
11.	Nesvítili poziční světla 2x - pravá strana	Materiál potřebný pro opravu	1					
12.	Vadné ostřikovače světel	Materiál potřebný pro opravu	1					
13.	Únik nafty u filtru Pj4 - předělat na pevné spoje	Materiál potřebný pro opravu	1					

14.	Výměna krytu pozičního světla levá strana	Materiál potřebný pro opravu	1					
15.	Výměna poškozeného izolačního prvku mezi motorem a kabinou	Materiál potřebný pro opravu	1					
16.	Oprava ostřikovače předního okna - funkce	Materiál potřebný pro opravu	1					
17.	Výměna silenbloků upevnění zadních koncových světel	Materiál potřebný pro opravu	1					
18.	Výměna krytů předních směrových světel	Materiál potřebný pro opravu	2					
19.	3. náprava pravý náboj - výměna ložisek, gufer, pžiložek	Materiál potřebný pro opravu	1					
20.	Výměna hadice sání oleje z nádrže motoru	Hadice	1					
21.	Nástavba - výměna dorazů pod rolkami	Materiál potřebný pro opravu	1					
22.	Výměna těsnění dveří a prahové lišty obou dveří	Materiál potřebný pro opravu	1					
23.	Výměna brzdových bubnů 3. nápravy	Buben zadní	2					

24.	Repas brzd. čelisti 3. nápravy	Čelist brzdová	2					
25.	Výměna vratných a přidržovacích pružin 3. nápravy	Vratná pružina	2					
26.	Oprava prasklého sváru uchopovacího prvku adaptéru k Multiliftu – „H“ rámu	Materiál potřebný pro opravu	1					
27.	Výměna elektropneumatického ventilu	Elektropneumatický ventil	3					
28.	Provedení TK a ME		1					
29.	Seřízení sbíhavosti předních náprav		1					
30.	Provedení revizní zkoušky		1					
Celkem								572 759,55