

Smlouva o dílo uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-7099/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: „MKZ“ spol. s r.o. Sídlo: Vldeňská 132/100 619 00 Brno</p> <p>Statutární orgán:  Kontaktní osoba: </p> <p>Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod zn. C 2727</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 41605900 DIČ: CZ41605900 DS: qk7m6nz</p>


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla:	
Specifikace díla: Oprava vnitřní vestavby, elektroinstalace a zápis do technické průkazu ve vozidle VW Transporter RZ: 7AF 1952	
Cena díla bez DPH:	293 900,00 Kč
DPH 21%	61 719,00 Kč

Dodací lhůta: do 30. 11. 2020. Cena včetně DPH: 355 619,00 Kč
Záruční doba: 12 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 21 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:	355 619,00 Kč
--	----------------------

Místo plnění: Nová Ves (areál ZD Pooslav) 664 91 Nová Ves

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.



V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka ze dne 22.7.2020

2. Technický popis opravy

V Brně, dne 25-08-2020

V Brně, dne 20. 8. 2020



MKZ BRNO

Česká republika
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1
614 00 Brno

V Nové Vsi dne 22. 07. 2020

Věc: Cenová nabídka oprava vnitřní vestavby, elektroinstalace a zápis do TP ve vozidle VW Transporter RZ: 7AF 1952.

Dle Vámi zadané specifikace zasílám cenovou nabídku na opravu vnitřní vestavby ve vozidle VW Transporter.

Vnitřní vestavba:
Materiál

Přepážka	10 000,- Kč
Výsuv	25 000,- Kč
Police	11 000,- Kč
Čalounění	5 500,- Kč
<u>Ostatní materiál</u>	<u>8 000,- Kč</u>
Celkem	59 500,- Kč

Elektroinstalace: Materiál

Nabíječka	8 000,- Kč
Led osvětlení	6 000,- Kč
Zásuvka RETTBOX AIR	26 750,- Kč
Pojistková skříň, jističe	3 500,- Kč
<u>Ostatní elektromateriál</u>	<u>6 250,- Kč</u>
Celkem	50 500,- Kč

Zápis do TP po přestavbě **4 000,- Kč**

Pracnost	
- Hodin	257 h
- Sazba/hod	700,- Kč
Celkem	179 900,- Kč


Cena celkem bez DPH 293 900,- Kč

Celková cena s DPH 355 619,- Kč




WEBOVÉ STRÁNKY:
www.mkzbrno.cz

E-MAIL:
info@mkzbrno.cz



"MKZ" spol. s r.o.
Vídaňská 100
619 00 Brno

IČ: 41605900
DIČ: CZ41605900



Technický popis opravy vestavby vozidla W Transporter

1. **Popis:** oprava stávající vestavby vozidla a elektroinstalace
W Transporter
VIN: WV2ZZZ7HZJX032005
RZ: 7AF 1952
Rok výroby: 2018
Tovární značka: VOLKSWAGEN typ 7HC
Výrobce vozidla: VOLKSWAGEN

Umístění: HZS Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno



2. Další podmínky:

- a) Na opravu budou použity nové, popřípadě repasované díly.
- b) Vozidlo bude po opravě plně funkční.
- c) Po opravě bude dodána výchozí revizní zpráva elektroinstalace.
- d) Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování (převzetí vozidla k opravě) do předání a převzetí díla zhotovitel.
- e) Cena nabídky se bude skládat z ceny práce a materiálu

3. Popis opravy jednotlivých částí vestavby:

- a) Oprava, výměna přepážky zavazadlového prostoru - voděodolná překližka s povrchovou úpravou odpovídající vestavbě. Výměna levé a pravé bočnice pro vyztužení přepážky. Výměna čalounění na povrchu přepážky. Stávající přepážka je poškozena a neplní již bezpečnostní podmínky oddělení nákladového prostoru od posádky.
- b) Oprava polic a všech kotvících prvků (stahovací textilní popruh) police jsou prohnuté a upínací popruhy opotřebované a poškozené.
- c) Oprava dorazů a kotvících prvků proti posunu kufrů.
- d) Oprava úchytných bodů, výměna textilních popruhů držáků příslušenství. Stávající držáky již nedrží příslušenství a při jízdě dochází k vypadnutí s úchytného prvku.
- e) Výměna výsuvné police o nosnosti cca 50 kg, výsuv s aretačí délky 600 mm. Stávající výsuvná police je nefunkční (zasekává se, je prohnutá) není možné ji vysouvat a aretovat.
- f) Výměna montážní sady digitálního terminálu Matra – přívodní kabely, napájecí kabely, kabely od vysílačky k ovládací jednotce, k anténě (anténa je vyvedena na střechu, ovládání na palubní desce), výměna antény – novou montážní sadu včetně antény dodá zadavatel.
- g) Výměna stávajícího osvětlení okolí vozidla. Stávající osvětlení má popraskané kryty, zatekla do něj voda, je nefunkční.
- h) Výměna vypínače (původní je již nefunkční), kterým se spíná relé měniče 5V, 12V a 230V v zadní části.



- i) Oprava čalounění vnitřní vestavby. Čalounění je na více místech poškozeno, protrháno, chybí, zašpiněno mastnotou.
- j) Výměna vrchní desky pracovního stolu – povrch je poškrabaný, ulámané rohy, chybí lemová lišta.
- k) Výměna zásuvkové lišty 230V na pracovním stole, výměna kabeláže 230V od lišty k měniči - stávající lišta má poškozený kryt a opotřebované kontakty, kabeláž 230 V má poškozenou ochrannou izolaci.
- l) Výměna zásuvky 230V a inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií, je nutné zachování funkce, že v případě připojování, odpojování vnějšího zdroje el. energie nedojde k poklesu napětí na RDST. V případě výměny typu zásuvky je dodán i příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením domovní zástrčkou 230 V. Současný dobíječ elektroinstalace se přehřívá – nutná výměna, zásuvka má vypálené kontakty.

