

**Technická specifikace prací – zahrazení plavebních komor**

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací pro zahrazení plavební komory:


**Brandýs n. L., Kostelec n. L., Velký Osek**

**Potápěčská činnost bude zahrnovat tyto práce:**

- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch horního hrazení plavební komory.
- usazení a dotěsnění hradel horního hrazení plavební komory.
- prohlídku a vyčištění dosedacích ploch dolního hrazení plavební komory.
- usazení a dotěsnění hradel dolního hrazení plavební komory

Před zahrazením plavební komory bude věnována zvýšená pozornost na kontrolu hradících drážek a dosedacího prahu hrazení.

Budou-li konstrukce určené k hrazení kryty nánosem, bude provedeno v nezbytné míře jeho odstranění.

  
Dne 4. 6. 2020

Podklad pro stanovení nabídkové ceny akce "Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrázání PK"  
 VD Kostelec n. L., VD Brandýs n. L., VD Velký Osek

Tabulka č.1

P.č.	Popis	Rozsah	Jednotka	Cena bez DPH		
				Kč/ jednotka	poč. jednotek	cena celkem
1.	Práce nutné pro provedení předmětu díla (administrativa, režie, mechaniky)	akce	den	300	3	900
1.1	Použití odsávacího zařízení	akce	den	34000	3	102 000
1.2	Potápěčský tým - Přepravní náklady, Čas strávený na cestě, ubytování)	akce	den	6000	1	6 000
1.3	Náklady jinde nespécifikované (%podíl z celkové nabídkové ceny - nutno specifikovat a zdůvodnit oprávněnost)	akce nad 80 tis./ max. 10%	akce			
Kontrolní mezisoučet						108 900

Tabulka č.2

P.č.	Popis	Rozsah	Jednotka	Cena bez DPH		
				Kč/ jednotka	poč. jednotek	cena celkem
2.	Práce kontrolní, průzkumné a zajišťovací (pod hladinou v hloubce do 13 m)	do 10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1000	6	6 000,- <sup>2</sup>
2.1	Odsátní nesoudržných nánosů	neslaven	hod	1000	3	3 000
2.2	Odstaňování kusových nahlavenin					
Kontrolní mezisoučet						9 000

Tabulka č.3

P.č.	Popis	Rozsah	Jednotka	hod	Cena bez DPH		
					Kč/ jednotka	poč. jednotek	cena celkem
3.	Práce nutné pro provedení předmětu díla (administrativa, režie, mechaniky)	plavební komora 3x	hod	1100	36	39 600	
3.1	Práce při osazování provizorních hrázání PK včetně všech souvisejících činností, pohotovost					39 600	
Kontrolní mezisoučet							
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH						157 500	

Poznámka: položka 1.3 může být maximálně ve výši 10% celkové ceny bez položky 1.3  
 položka č. 3.1 zahrnuje:  
 prohlídku dosedacích ploch horního hrázání plavební komory  
 usazení a doostření hradel horního hrázání plavební komory  
 prohlídku dosedacích ploch dolního hrázání plavební komory  
 a dotáčení hradel dolního hrázání plavební komory

usazení