

OBJEDNÁVKA č. 250/2020

číslo objednávky uveďte na fakturu

IČ: 70979391 - nejsme plátcí DPH

Dodavatel: Alkom Security, a.s.
V Holešovičkách 10/1446
180 00 Praha 8




IČ: 26184672

Objednáváme u Vás:

Výměna čidel EPS, SOkA Rakovník.

Celková částka (dle nabídky 20200000332): 175.503,20 vč. DPH.

Platba na fakturu !

Kontaktní osoba: 
Telefon: 
e-mail: 

Č. rezervace: 700499836
FM: A5101
RP: 517122

Vystavil: 
Datum: 3.9.2020



Alkom Security, a.s.,
V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8
Tel.: 242 490 222, Fax: 242 490 507

Číslo kalkulace: **2020000332**

Autor nabídky:

Tel. autora:

Email autora:



Název kalkulace:

SOKA Rakovník EPS - havarijní oprava EPS - výměna hlásičů

Materiál

Typ	Množství	Jednotky	Cena za jedn. materiálu	Celkem materiál	Cena za jedn. montáže	Celkem montáž
Hlavní materiál						
DLI115 Deska linková-128 adres (Lites)	1	Ks	4 869,48 Kč	4 869,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MHY 734 patice hlásiče interaktivního	58	Ks	179,80 Kč	10 428,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MHA 142 hlásič tlačítkový adresovatelný nebo konvenční	6	Ks	1 405,60 Kč	8 433,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
MHG 262 hlásič kouře opt. interakt.	58	Ks	1 293,32 Kč	75 012,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ekologická likvidace ionizačních hlásičů	50	Ks	110,00 Kč	5 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Práce servisního technika	70	Hod	0,00 Kč	0,00 Kč	490,00 Kč	34 299,93 Kč
Doprava	5	Ks	1 300,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Materiál celkem: 110 744,04 Kč

Montáž celkem: 34 299,93 Kč

Celkem bez DPH: 145 043,97 Kč **DPH: 21 %** 30 459,23 Kč **Celkem s DPH:** 175 503,20 Kč

Komentář:

V současné době ústředna LITES MHU115 s neadresnými prvky. Po bouřce je jedna část - linka - nefunkční. Navržena výměna nefunkčních neadresných hlásičů za adresné, výměna patic hlásičů, nalezení závady na vedení linky, ekologická likvidace starých ionizačních hlásičů + doplnění kruhové linkové desky do ústředny.

Datum: 28.8.2020

Počet dní platnosti: 90

Platnost do: 26.11.2020

