


Objednatel		
IČO	62061003	Telefon 494535080, 777799167
DIČ	CZ 62061003	603537367
Tepelné hospodářství		E-mail lubomir.plesi@centrum.cz
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.		Bankovní spojení
Mírová 1411		Česká spořitelna a.s.
516 01 Rychnov nad Kněžnou		č.ú. 1240753399/0800

OBJEDNÁVKA NÁVNÍ KUPNÍ SMLOUVY	50/2020	Dodavatel
Nadání	VY/PL	Jiří VAJDA - RAMIRA
Dející banka	září 2020	žárotechnika
Dející banka		Pod nemocnicí č. 241
Dející banka	28.08.2020	252 26 Třebotov
Obvinný soud	Krajský soud Hradec Králové	
Spisová značka	oddíl C, věžka 7228	


Objektová část:

oprava železobetonových vyzdívek kotlů K2, K3.

Genová náležka ze dne 22.5.2020

Vystavil	Plešl	
		 <p>TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ RYCHNOV nad Kněžnou s.r.o. Mírová 1411 516 01 RYCHNOV n. Kn. IČ 62061003 DIČ CZ62061003</p>

Jiří Vajda-RAMIRA
Pod Nemocnicí 241
252 26 Třebotov
IČO: B7224330, DIČ: CZ8111170023



Jiří VAJDA - RAMIRA

ž á r o t e c h n i k a

Pod nemocnicí č. 241

252 26 - Třebotov

Tepelné hospodářství

Rychnov nad Kněžnou s. r. o.

pan Lubomír Plesl - vedoucí výroby

Mírová ul. č. 1411

5 1 6 0 1 - RYCHNOV nad Kněžnou

Dne 22. 05. 2020

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane Plesle,

při provedené prohlídce dne 20. 05. 2020 za Vaší účasti byl posouzen a zhodnocen provozní stav žáruvzdorné vyzdívky u kotlů K2 a K3 včetně stanovení rozsahu oprav jejich vyzdívek.

Kotel K 2:

Opotřeбенí žáruvzdorné stabilizační vyzdívky stěn spalovací komory kotle odpovídá provozu kotle, u kterého byla provedena výměna tlakového systému v roce 2012 včetně stabilizační vyzdívky.

Ve spalovací komoře bude nutné opravit ochranný beton obou bočních stěn a zadní stěny ve výšce cca 2,5 m nad roštem po celém obvodu kotle.

Dále je nutné opravit boční trámce v rozsahu délky 4 – 5 m.

Cenová kalkulace:	montáž:	materiál:	celkem:
boční stěny + zadní stěna			
spalovací komory (římasy)	52.300,--	72.830,--	Kč 125.130,--
ochranné trámce	48.210,--	57.320,--	Kč 105.530,--
<hr/>			
C e l k e m			Kč 230.660,--
	předpokládaná cena dopravy		Kč 41.240,--

Kotel K 3:


Opotřebení žáruvzdorné stabilizační vyzdívky stěn spalovací komory kotle odpovídá provozu kotle, u kterého byla provedena výměna tlakového systému v roce 2010 včetně stabilizační vyzdívky.

Ve spalovací komoře bude nutné provést opravu zadní stěny.

Cenová kalkulace:	montáž:	materiál:	celkem:
zadní stěna torkret	57.530,--	74.150,--	Kč 131.680,--

S pozdravem

Jiří Vajda-RAMIRA
Pod Nemocnicí 241
252 26 Třebotov
IČO: 87224330, DIČ: CZ8111170023



MOBIL: +420737939022

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB Praha 1
č. ú.: 339945011/0100

IČO: 87224330
DIČ: CZ8111170023

e-mail: jirivajda@ramira.cz
<http://www.ramira-vyzdivky.com>