

Výzva k rámcové dohodě

č. SpMO 19748/2020-5153/37 k RD SpMO 19748/2020-5153/10

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dílčí objednávku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Provedení běžné opravy vozidla T-815 JERÁB AV 15, VPZ 221-06-18*“, a to na základě této Výzvy k rámcové dohodě.

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694


DIČ: CZ60162694

Zastoupená: velitelem 72. mechanizovaného praporu Přáslavice (VÚ 5153 Přáslavice)
podplukovníkem Ing. Martinem Hajduchem, MMAS

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přáslavice
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)

a

BKX a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**, oddíl **B**, vložka **2469**

Sídlo: Železniční 512/7, 779 00 Olomouc

IČO: 25321188


DIČ: CZ25321188

Její jménem jedná Ing. Miroslav Řepický, předseda představenstva

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Adresa pro doručování korespondence: BKX a.s.
Železniční 512/7,
779 00 Olomouc

(dále jen „poskytovatel“)

Na základě rámcové dohody o dílo č. SpMO 19748/2020-5153/10 ze dne 5.5.2020 (dále jen „rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele provedení dále uvedené služby:

Běžná oprava vozidla **T-815 JEŘÁB AV 15, VPZ 221-06-18.**

Oprava bude provedena v rozsahu stanoveném v cenové kalkulaci (příloha č.1) této Výzvy

Cena za provedení služby, bude stanovena (fakturována), až za skutečné provedené úkony, a to dle ceny uvedené v příloze č. 1 – ceník úkonů, který byl ověřen u 3 různých opravců.

Předběžná celková cena za provedení služby se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši maximálně 1.270.475,80 Kč s DPH (slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesát tisíc čtyřistasedmdesát pět korun českých, 80 hal.).

Požadovaná doba provedení: od podpisu Výzvy k plnění a zveřejnění v Registru smluv do **1.12.2020 pracovních dnů.**

V Přáslavicích, dne.....


V Olomouci, dne

Objednatel:

Velitel 72. mechanizovaného praporu Přáslavice
pplk. Ing. Martin Hajduch, MMAS

Poskytovatel

Předseda představenstva
Ing. Mgr. David Řepický



Dílčí návrh k realizaci právního úkonu

Nákup služby:

Provedení běžné opravy vozidla JEŘÁB AUT.VYPROŠŤ. AV15 VPZ 221-06-18

Nezbytnost uskutečnění připravované operace pro splnění stanovených úkolů:

Realizace této služby je nezbytná k zabezpečení provozuschopnosti výše uvedené techniky

Jedná se o provedení:

Provedení běžné opravy vozidla JEŘÁB AUT.VYPROŠŤ. AV15, VPZ 221-06-18. Nejedná se o škodu ani technické zhodnocení vozidla.

Rizika při nerealizaci:

Nerealizací požadované služby, nebude možné zabezpečit provoz uvedené techniky.

Věcná správnost a úplnost podkladů k připravované operaci:

Podklady pro připravovanou operaci jsou úplné a věcně správné. Služba bude realizována na základě výzvy dílčího plnění k RD SpMO 19748/2020-5153/10

Dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti:

Požadovanou služba je zabezpečena z decentrálních zdrojů AČR.

Navrhovaná, předpokládaná cena provedení běžné opravy vozidla je stanovena do maximální celkové výše 1.270.475,80 Kč vč. DPH.

Soulad připravované operace s právními předpisy.

Navrhovaná operace je plně v souladu s právními předpisy s RMO č. 55/2017 „O úplatném nabývání majetku, služeb a stavebních prací v rezortu Ministerstva obrany“ a NVMO č. 60/2017 Věstníku „O jednotném postupu při úplatném nabývání majetku, služeb a stavebních prací v rezortu Ministerstva obrany“ a ostatními vnitřními předpisy zadavatele.

Možná rizika, která se v průběhu uskutečnění operace mohou vyskytnout a čím je možné eliminovat nebo snížit dopad těchto rizik:

V průběhu realizace se nepředpokládá jakékoliv riziko.

- 4 -09- 2020
Dne.....

- 4 -09- 2020
Dne.....

Rozsah služeb a cenová kalkulace vozidla: T-815 AV15 VPZ: 221-06-18				
Návrhy oprav - popis prací	Cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Výměna hydraulického oleje a filtrů hydraulické nádrže nástavby včetně vyčištění nádrže AV-15M (hydraulický olej dodá VÚ) *				
Výměna jeřábového lana vozidla AV-15M				
Oprava převodovky otoče navijáku *				
Oprava směrového vedení lana *				
Přetěsnění rotačního převaděče *				
Výměna tlakové hadice rotačního převaděče *				
Oprava podpěry výložníku *				
Kompletní výměna hydraulických hadic buldozerového zařízení *				
Přetěsnění hydraulického rozvaděče RS16T1 buldozerového zařízení *				
Přetěsnění rozvodné kostky buldozerového zařízení *				
Oprava vstupního náhonu převodovky *				
Oprava bubnu *				
Oprava výsuvného výložníku *				
Oprava válce teleskopu výložníku *				
Oprava stupně převodu **				
Repase koncových vypínačů **				
Repase přetěžovacího zařízení (kalibrace, seřízení), výměna tenzometrů **				
Repase bovdenů, výměna PV3, výměna čerpadla, seřízení a odvzdušnění **				
Repase ŘZV a seřízení 5x **				
Úprava ovládacího ramene **				
Seřízení brzdy lana **				
Seřízení brzdy otoče **				
Svaření oka háku pro přepravu **				
Oprava ovládacích pák **				
Přetěsnění a seřízení brzdy otoče **				
Přetěsnění úniku oleje ze sběrného potrubí u rozvaděče **				
Výměna motorku s ramínkem stěrače kabiny jeřábníka **				
Oprava ukotvení lana háku **				
Oprava držáků kapotáže **				
Repas hydromotorů otoče 2x **				
Oprava topení **				
Přetěsnění úniku oleje z otočených převaděčů pístnic **				
Oprava kardanu náhonu čerpadel **				
Konečná cena s DPH za výše uvedené úkony a materiál			1 297 967,00 Kč	

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.

* Ceny sníženy oproti cenám ze spotřebního koše z důvodu, že nebylo nutné provést všechny úkony a dodat všechny materiál

** Tyto položky nejsou obsaženy ve spotřebním koši RD, cena obvyklá ověřena, viz. přílohy
Cena opravy nepřesáhne částku 1.270.475,80 s DPH.

Rozsah služeb a cenová kalkulace vozidla: T-815 AV15 VPZ: 221-06-18				
Návrhy oprav - popis prací	Cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Výměna hydraulického oleje a filtrů hydraulického nádrže nástavby včetně vyčištění nádrže AV-15M (hydraulický olej dodá VÚ) *				
Výměna jeřábového lana vozidla AV-15M				
Oprava převodovky otoče navijáku *				
Oprava směrového vedení lana *				
Přetěsnění rotačního převaděče *				
Výměna tlakové hadice rotačního převaděče *				
Oprava podpěry výložníku *				
Kompletní výměna hydraulických hadic buldozerového zařízení *				
Přetěsnění hydraulického rozvaděče RS16T1 buldozerového zařízení *				
Přetěsnění rozvodné kostky buldozerového zařízení *				
Oprava vstupního náhonu převodovky *				
Oprava bubnu *				
Oprava výsuvného výložníku *				
Oprava válce teleskopu výložníku *				
Oprava stupně převodu **				
Repase koncových vypínačů **				
Repase přetěžovacího zařízení (kalibrace, seřízení), výměna tenzometrů **				
Repase bovdenů, výměna PV3, výměna čerpadla, seřízení a odvzdušnění **				
Repase ŘZV a seřízení 5x **				
Úprava ovládání ramene **				
Seřízení brzdy lana **				
Seřízení brzdy otoče **				
Svaření oka háku pro přepravu **				
Oprava ovládacích pák **				
Přetěsnění a seřízení brzdy otoče **				
Přetěsnění úniku oleje ze sběrného potrubí u rozvaděče **				
Výměna motorku s ramínkem stěrače kabiny jeřábníka **				
Oprava ukotvení lana háku **				
Oprava držáků kapotáže **				
Repas hydromotorů otoče 2x **				
Oprava topení **				
Přetěsnění úniku oleje z otočených převaděčů pístnic **				
Oprava kardanu náhonu čerpadel **				
Konečná cena s DPH za výše uvedené úkony a materiál			1 270 475,80 Kč	

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.

* Ceny sníženy oproti cenám ze spotřebního koše z důvodu, že nebylo nutné provést všechny úkony a dodat všechny materiál

** Tyto položky nejsou obsaženy ve spotřebním koši RD, cena obvyklá ověřena, viz. přílohy
Cena opravy nepřesáhne částku 1.270.475,80 s DPH.