



MENZI MUCK A 61 Mobil
Povodí Labe, s.p.

Pardubice

61B0 209 5530

2020 09 02
444 009 400

PŘEDBEŽNÝ ROZPOČET NA OPRAVU :		Oprava hydraulického rozvaděče SX14 860756			
popis	katalog. číslo	ks	Kč/ jedn.	celkem	pozn.
Výměna segmentu hydr. rozvaděče					
segment hydr. rozvaděče	860932	1	55 477,00	55 477,00	
sada těsnění hydr. rozvaděče	860809	1	47 952,00	47 952,00	
sada těsnění koncového segmentu hydr. rozvaděče	860808	1	4 730,00	4 730,00	
Spotřební a pomocný materiál	cca	1	1 200,00	1 200,00	
Doprava servisním vozidlem	Opatovice nad Labem	488	22,00	10 736,00	
Práce	cca	20	1 020,00	20 400,00	
CELKEM bez DPH				140 495,00	

Pozn.:

Ceny jsou v rozpočtu uvedeny bez DPH. Dodávka dílů a způsob opravy jsou sestaveny dle nám dosud známých skutečností a mohou být navýšeny o poškozené díly zjištěné při demontáži stroje, nebo v závislosti na změně způsobu opravy vyplývající z dalších zjištěných skutečností.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Za STAVOPLAST KL spol.s r.o.

vedoucího servisu MENZI MUCK