






# Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 1/2020 – 4 RD  
podle smlouvy č. 201060292

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel: FORTE a.s.</b> 798 02, Mostkovice 529		
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA velitel útvaru		Jehož jménem jedná: <b>Bohumil Petrželka</b> Předseda představenstva		
				
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01, Strakonice</b>		
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz.: 341-70-32 v.č.: GE-413	plukovník gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA ..... velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Rok výroby:</b>	1984	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> 		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ</b>				
..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b>				
.....				
<b>Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady:</b> Výměna šroubů u olejové vany, přetěsnění vany a správné dotažení Motorový olej dodá útvar (ze skladů AČR)				
<b>Místo:</b> FORTE a.s. Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> do 30.11.2020				
<b>Nabídková cena v příloze číslo 1 Kontrolní zápis</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	Celkový počet odpracovaných hodin viz cenová kalkulace opravy tabulka č. 1			
Náklady na vlastní výkony:	Za materiál celkem viz cenová kalkulace opravy tabulka č. 1			
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>182.800,00 Kč</b>

## Cenová kalkulace opravy

tabulka č. 1

Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Defektace						
Demontáž motoru						
Demontáž olejové vany						
Odmaštění olejové vany						
Přetěsnění olejové vany						
Výměna starých a doplnění chybějících šroubů 42 ks						
Zpětná montáž olejové vany						
Zpětná montáž motoru						
Přetěsnění ventilů						
Přetěsnění vstřikovacího čerpadla						
Přetěsnění víčka nádrže						
Lokální opravy laku						
<b>Celkem za vozidlo</b>					<b>182800,-Kč</b>	<b>221188,-Kč</b>

Nabídková cena: 182.800,00 Kč bez DPH

Cena celkem: 221.188,00 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: .....  
*titul, jméno, příjmení, telefon*

V Mostkovicích, dne: 15. 9. 2020

V

dne:

Za poskytovatele:

Ing. Jaroslav Servus

Za objednatele: .....

plukovník gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA