

Výzva č. 10 /2020 k dříčímú plnění zakázky

MVTV2.3-002

Pořadové číslo	Kód polož	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
			Za jednotku	Celkové náklady
1	1.2.	1		
2	1.3.	1		
3		1		
4		1		
5		1		
6	1.12.	1		
7	2.6.	1		
8	2.7.	1		
9		1		
10		1		
11	3.1.	1		
12	3.3.	1		
13	3.5.	1		
14	3.8.	1		
14	3.9.	1		
15	3.15.	1		

16	4.1	Oprava kabelu od stěrače v prohlídkové kabině, oprava a seřízení obou posuvných dveří, oprava chybového hlášení při odpojení kabelu dobíjení z vnější sítě, oprava kontrolního sběrače, oprava výfuku centrály, oprava sluneční clony, oprava šuplíků pod ponkem, oprava nefunkčního měření proudu dobíječů, oprava vztupních schodů, výměna všech zdíř, dosazení víčka nádrže AdBlue, výměna prasklého zrcátka na II: stanovišti, výměna prasklé pružiny sedačky vlakvedoucího na I. stanovišti.	43,25		-
17	4.1	Generální oprava obou stavečů zdíř SZ 6	29		-
18		Těsnění víka hav SM Tedom TD 265 RHTA26	1		-
19	5.3.	Zrcátko zpětné (Z 430.100020)	1		-
20	5.14.	Relé (CR-P024DC2)	1		-
21	5.25.	Žárovka 24V, 70W, H1 (24V, 70W)	1		-
22	5.27.	Žárovka 24V, 25W, B22D (24V, 25W, B22D)	1		-
23	5.29.	Pružina tlačná (4-3691-004-00)	1		-
24	5.32.	Zdiř brzdová 320 PZ-013	8		-
Celková předpokládaná smluvní cena v Kč bez DPH za dílo					240 280,75