

Příloha č.1 - Cenová nabídka

			celková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)
Příloha č.2.1	Pravidelná revize- servis	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	785 532	649 200	136 332
Příloha č.2.1	Pravidelná revize- servis	FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole	242 726	200 600	42 126
Příloha č.2.1	Pravidelná revize- servis	FN Brno, areál PRM Obilní trh 11	22 627	18 700	3 927
Příloha č.2.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	50 820	42 000	8 820
Příloha č.2.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.	17 424	14 400	3 024
Příloha č.2.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.	7 260	6 000	1 260
Příloha č.2.4	Pravidelná revize- OS	Opravy a poruchy	282 656	233 600	49 056
			1 409 045	1 164 500	244 545

FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.

Seznam chladicích zařízení a zvlhčovačů a četnost revizních prohlídek

Misto:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B	Chladicí stroj DELCHI 30SPZ	obj. B	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KICH B	Kondenzátor Carrier 09CDD 02.1.4 16PS	obj. B	KICH B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Hygromatic DB	obj. B	střecha VZT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. C											
mikrobiologie	Carrier 38GL 060, 38GL 028	obj. C	mikrobiologie - balkon	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Panasonic CU-MC140KE	obj. C	mikrobiologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Panasonic CU-MC140KE Duo	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Panasonic CU-C93KE	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38YP012	obj. C	balkonek 1x, střecha 9x	10	2	850	178,5	1028,5	17000	3570	20570
	Carrier 38BC009-42PHQ019	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BC012-42PHQ012	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL:UA3	obj. C	střecha LG - S18AQU	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Toshiba RAS13SHK8	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MU3M19 Trio	obj. C	balkonek	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG S12AHPUE2 duo	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. F											
kožní amb.	Carrier 38GL 028 -kanalova jednotka	obj. F	kožní amb. (světlo léčba)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GLM 021 - duo	obj. F	325,324,323 kožní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Split LG	obj. F	320,319	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
1.PP Serrologie m.č 0.38	Split Whiplow AC11700CH	obj. F	1.PP Serrologie m.č 0.38	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.34	Split Daikin	obj. F	m.č 0.34	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.51	Split Toshiba	obj. F	m.č 0.51	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.49,0.50,0.53,0.55,0.35	Split systém Omega	obj. F	m.č 0.49,0.50,0.53,0.55,0.35	5	2	850	178,5	1028,5	8500	1785	10285
m.č 0.40, 0.56,0.58	Carrier 38GL 028,38GL 012	obj. F	m.č 0.40, 0.56,0.58	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
střecha	chladicí stroj Carrier 30RBS-039	obj. F	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. G											
Psych. klin. 3.NP JIP	Carrier 38VYM-32N/42NQV012MM	obj. G 403,402,452,404	Psych. klin. 3.NP JIP	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
obj. H-1											
2.NP ved. OHTS	Carrier 38YP-009+38YP-012	obj. H-1	2.NP ved. OHTS +sekret.	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. H-2											
spisovna	LG UU100UWC	obj. H-2	spisovna + VZT	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	kazeta 40DMC06	obj. H-2	spisovna	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
1. NP	Split jednotka Whirlpool AMB 968	obj. H-2	107 provoz	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
údržba	Carrier 38GL028G9-42VMC028N	obj. H-2	údržba p. Horňák	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL048G9-42VMC048N	obj. H-2	nepřetržitá služba	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. CH											
4.NP - angio	Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV	obj. CH	4.NP - angio	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
str. chladu 6.NP	Chladicí stroj CLIMAVENETA	obj. CH	str. chladu 6.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Climaveneta	obj. CH	SVLS střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač CONDAIR 260	obj. CH	?	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4. NP m.č. 4090, 4103, 4106	Split Carrier	obj. CH	4. NP m.č. 4090, 4103, 4106	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
4.NP m.č 4030, 4053	LG E12EL:UA3, EO9EL.UA3	obj. CH	4.NP m.č 4030, 4053	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5. NP m.č. 5070(cobas8000)	Split LG CS09AQ	obj. CH	5. NP m.č. 5070(cobas8000)	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5. NP m.č. 5032, 5034	Split Carrier+Acond	obj. CH	5. NP m.č. 5032, 5034	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5.NP 5093	LG E12EL.VA3410A	obj. CH	5.NP 5093	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5. NP m.č. 5096	Carrier 38 UYV035M2	obj. CH	5. NP m.č. 5096	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

		obj. I-1	2.,3.Np jednotka inten.péče								
		obj. I-1	2.,3.NP pojišťovna								
		obj. I-1	2.,3.NP spínací jednotka								
		obj. I-1	2.,3.NP šatna sester								
4.NP strojovna	zvlhčovač Defensor MK5 AXAIR	obj. I-1	4.NP strojovna	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. I-2											
I-2 1.PP	Fan - coil York	obj. I-2	1 N.P. vyšetřovna 2	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fan - coil York	obj. I-2	I-2 1.PP (0.136 2ks)	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
transfuzní oddělení	Zvlhčovač NORDMANN AT3000 9064	obj. I-2	transfuzní oddělení	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač NORDMANN AT3000 1534	obj. I-2		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP KARIM	Carrier 38GL 028, 38BC 009	obj. I-2	3.NP KARIM	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Jednotka fan-coil Carrier 42 GWC 004	obj. I-2	2.NP KARIM	9	2	850	178,5	1028,5	15300	3213	18513
3.NP strojovna	Zvlhčovač Nordmann AT 3000	obj. I-2	3.NP strojovna	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
3.NP Heliport	Split systém Carrier 38GL, 048G9	obj. I-2	3. NP Heliport rozvodna nn	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Ultrazvuk 1.NP Vyšetřovna 1	Carrier 38VYX050N-10KQV050	obj. I-2	Ultrazvuk 1.NP Vyšetřovna 1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Vyšetřovna 2	Carrier 38VYX050N-40KQV050	obj. I-2	Vyšetřovna 2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP rozvodna nn	Carrier 38GL024G	obj. I-2	1.PP rozvodna nn 0,208	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP virologie	Carrier 38GL024G-42PHQ012A	obj. I-2	1.PP virologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP centrifugy	Daikin RxB60CV1B	obj. I-2	1.PP centrifugy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP sklad trombocyt	Carrier 38GL024G	obj. I-2	1.PP sklad trombocyt	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP m.č 0141	Toshiba RAV/SM564AT/E	obj. I-2	1.PP m.č 0141	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Toshiba RAV/SM564AT/E	obj. I-2	1.PP HB kontrola	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Daikin FTXS50G2V1B	obj. I-2	1.PP 0.127 B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP m.č 0212	York NOC35G35QD	obj. I-2	1.PP m.č 0212	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP RTG popis.	Carrier 42XPP070-38XPS070H7	obj. I-2	1.NP RTG popis.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. K-1											
2.NP kanc.ved.	Carrier 38YL018-40KMC018	obj. K-1	2.NP kanc.ved. Kotelna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP velín	Carrier 38YL024-40KMC024	obj. K-1	2.NP velín kotelna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. L											
	Chladicí jednotka Carrier 30PE 036	obj. L	18 N.P. strojovna chlazení pro LIFE ISLAND	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
LT - 14.NP	Spec. Fan-coil 42GR2	obj. L	LIFE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač NORDMANN AT424			0	2	850	178,5	1028,5	0	0	0
rozvodna nn 15.NP	Split systém carrier 42PHQ012A	obj. L	rozvodna nn 15.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ORL JIP - 10.NP	Split systém Carrier 38GL 028	obj. L	ORL JIP - 10.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač VAPAC WL9	obj. L	technické zázemí JIP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
CT 3.NP	Jednotka fan-coil s el. topením	obj. L	CT 3.NP	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
4.NP-rozv.SIT	Carrier 38GL00186-42VMC018M	obj. L	4.NP-rozv.SIT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BCS012N-38GL036G9	obj. L	4.NP-rozv.SIT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
rozv. nouz. osv.	Carrier 38BCS012N-42PHQ012S	obj. L	rozv. nouz. osv.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
11.NP-rozvodna nn	Carrier 38XPS0G5H7-42XPP070	obj. L	11.NP-rozvodna nn	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
6.NP-rozvodna nn	Carrier 386LO186-40KMC024	obj. L	6.NP-rozvodna nn	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.2.018	Toshiba RAV SM110 3AT-E, Toshiba RAV SM140 UT-E	obj. L	2.NP-Intervenční vyšetřovna č.3	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
6.NP - dializa. Míst.	Airwell GC18/ BS18 A2212	obj. L	6.NP - dializa. Míst.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP oční sál	Carrier 38YP012-42PHQ012A	obj. L	16.NP oční sál - vyšetřovna s mikroskopem	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP oční laser	Daikin FCQ140-RZQ140D9V1	obj. L	16.NP oční laser	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP chodba oční laser	Daikin RG097V1 F560GU1B	obj. L	16.NP chodba oční laser	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kapací místnost	LG E09SQU	obj. L	kapací místnost	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
pracovna lékařů	Carrier 38VYK035, 42NQV015	obj. L	pracovna lékařů 16NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
chodba	Carrier 38VYK035, 42NQV015 MM	obj. L	chodba 16N.P.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
12.NP primář	LG E09SQU	obj. L	12.NP primář	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
12.NP	Daikin RXS50J2V1B9	obj. L	12.NP rozvodna nn B.L.12.175	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

12.NP	Daikin RXS20K2V1B,FTXS20K2V1B	obj. L	12.NP Iktová jednotka	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
12.NP JIP	Zvlhčovač Carel heaterStream UR	obj. L	12.NP JIP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.č. 3112	LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH	obj. L	3.NP m.č. 3112	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
3.NP m.č. 3113	LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH	obj. L	3.NP m.č. 3113	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP Centrální velín	LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH	obj. L	3.NP Centrální velín	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG UU18W - kazeta PQRCVSAO	obj. L	3NP centrální velín	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MU5M30 - 2x kazeta PQRCVSAO	obj. L	velín	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP magnet.rezonance	Zvlhčovač Condair AG/CH MK5 Visual 30	obj. L	1.NP magnet.rezonance	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. N											
KNM	Carrier 42KTZ + 38KTZ	obj. N	KNM	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 42HWA + 38GL	obj. N	zasedací místnost	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KNM	Carrier 42VKG + 38VAF 015N	obj. N	místnost 1135	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL018G-42PHQ009	obj. N	KNM	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 38GL018G-42PHQ009	obj. N	KNM	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Nordman AT3000/434	obj. N	1133	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KNM střecha	Zvlhčovač Carel heaterStream UR	obj. N	1110	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fujitsu AOYA - 36LSTL	obj. N	KNM střecha	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. O											
2.NP Modrý salonek	Rotary compr.-Z007192G13, Delchi IDB365CH	obj. O	2.NP Modrý salonek	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.206 střecha	LG E12SQU	obj. O	2.NP m.206	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38VYM028	obj. O	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.333	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.333	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.334	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.334	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.335	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.335	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.336 střecha	Carrier 38VYM028	obj. O	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.336	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.338a	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.338a	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.343,344 střecha	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.343,344	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 38VYM028	obj. O	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.327	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.327	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.328	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.328	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.329	Carrier 42NQV009	obj. O	3.NP m.329	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.325 střecha	Carrier 38VYM018	obj. O	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42NQV015	obj. O	3.NP m.315	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.325 místnost č. 321	Carrier	obj. O	místnost č. 321	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. P											
2.NP Náměstek	split jednotka LG S18AQU UCO	obj. P	2.NP Náměstek	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Q											
MK I. Zariadení demontováno											
obj. T											
tel. ústředna serverovna	Carrier 38BCS012N/42 PHQ0123	obj. T	tel. ústředna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL060G9-40DMC060	obj. T	serverovna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP-UPS	přesná klimatizace SWEGON	obj. T	Server č 141	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	kondenzátor SWEGON	obj. T	střecha	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
	Carrier 38GL028G9-42VMC028N	obj. T	1.PP-UPS	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL018G9-42VMC018N	obj. T	Střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Z											
GPK - 8.np	Split systém Carrier 38GL 024	obj. Z	GPK - 8.np čekárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
NL-cyostatika	Chladicí jednotka YORK YCAA B-60	obj. Z	NL-cyostatika	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3. NP - m.č. 3.120	Split Toshiba RAS107SAV-E3	obj. Z	3. NP - m.č. 3.120	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair	obj. Z		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
7.NP m.7.06	Carrier 42PHQ012A-38YP012	obj. Z	7.NP m.7.06	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
6.NP m.6.06	Carrier 43PHQ012A-38YP012	obj. Z	6.NP m.6.06	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5.NP m.5.06	Carrier 42NQ012-38NY012	obj. Z	5.NP m.5.06	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42VMC028N-38GL028G9	obj. Z	5.NP m.5.72 kondenzátor ve 4.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4.27 slabo.	Carrier 42NQ012-38NY012	obj. Z	4.NP m.4.27 slaboproud	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4.24 UPS	Carrier 42NQ012-38NY012	obj. Z	4.NP m.4.24 UPS baterie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4.25 UPS	Carrier 42VMG028N-38LL026G9	obj. Z	4.NP m.4.25 UPS	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP Lékarna umýv.	Carrier 38GL	obj. Z	1.NP Lékarna umýv.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5.,6.,7.NP	jednotka Fan-coil Carrier 42N33	obj. Z	5.,6.,7.NP	32	2	850	178,5	1028,5	54400	11424	65824
obj. X											

6.NP strojovna 6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08 3.NP	Chladicí stroj 30RWA300-0072-PEE	obj. X	DTC 6.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier C7AH 12	obj. X	DTC sřecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL048G9	obj. X	6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	York MOC18G15P	obj. X	3.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. 16 centrální chlazení	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V	obj. 16	centrální chlazení York 3	1	2	9500,0	1995,0	11495,0	19000	3990,0	22990,0
	Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	obj. 16	centrální chlazení York 1+2	2	2	9500,0	1995,0	11495,0	38000	7980,0	45980,0
	Chladicí věž Baltimore Aircoil TXV	obj. 16	Centrální chlazení	4	2	3900,0	819,0	4719,0	31200	6552,0	37752,0
obj. 1 Lékárna Jihlavská	Mitsubishi SUZ-KA50VA3	obj. 1	Lékárna Jihlavská	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi PUHZ-P100YHA2	obj. 1	Lékárna Jihlavská	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Celkem v PMDV Jihlavská				337					649200	136332	785532

FN Brno - Areál PDM Černopolsní 9, Brno-Černá Pole
Seznam chladicích zařízení, zvlhčovačů a četnost revizí

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A											
1.NP nová lékárna	Mitsubishi SUZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi MXZ-3A54-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. A - OKH											
m.D.A.2.16	Carrier 38YP009	obj. A - OKH	m.D.A.2.16	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.D.A.2.22	Carrier 38YP009	obj. A - OKH	m.D.A.2.22	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.D.A.2.25	Carrier 38BC012G	obj. A - OKH	m.D.A.2.25	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
krevní banka	Carrier 38GL018G-42HQ018S	obj. A - OKH	krevní banka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. B1											
"odd. 67"	Chl.jednotka Weisstechnik KK	obj. B1	"odd. 67"	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2	obj. B1		3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
sklad archiv	Fan-coil Carrier 42QWC	obj. B1	sklad archiv	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Potransplantační jed.	Chladicí stroj 30RWA 070	obj. B1	Potransplantační jed.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kostní dřené - obj.B	Kondenzátor C7AH3MS4S-16PL	obj. B1	kostní dřené - obj.B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
"JIP 56"	Chladicí jednotka LG UU43W	obj. B1	"JIP 56"	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
"JIP10"	Daikin RXS50J2 - fancoil	obj. B1	"JIP10"	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQ100L7 - fancoil	obj. B1		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.C											
rozvodna NN	Fan-coil Carrier 42QWC	obj. C	rozvodna NN	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. D											
	Zvlhčovač Carel	obj. D		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Angio Rozvodna "rentgen"	Fujitsu AOYG18LSC - fancoil	obj. D	Angio Rozvodna ASYG18LFCA, vnitřní	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fancoil Carrier	obj. D	"rentgen"	10	2	850	178,5	1028,5	17000	3570	20570
1.NP centr.evidence	Carrier 42NQV012E-38NYV012E	obj. D	1.NP centr.evidence	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
1.NP kantýna	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. D	1.NP kantýna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP CT	Daikin 4MXS8E7V3B1-Duo	obj. D	2.NP CT FAQ71BVV1B/2 ks, vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Acond	obj. D	2.NP CT (strojovna)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQ140B8W1B	obj. D	2.NP CT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. F											
4.NP	Chl.stroj Carrier 30HW 195	obj. F	4.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier CF29	obj. F		4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
	Fan-coil Carrier 42QWC	obj. F		6	2	850	178,5	1028,5	10200	2142	12342
strojovna	Zvlhčovač NORDMANN AT3000	obj. F	strojovna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Chl. stroj Carrier 30HW 052	obj. C	2.PP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier 09CD	obj. F		2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj.G											
4.NP KDN-videomonit.	Carrier Hydronic 42GWC010	obj. G	4.NP KDN-videomonit.	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. G, m.č. 2.68	LG UT12	obj. G	obj. G, m.č. 2.68	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č1.109	LG E12SQ	obj. G	m.č1.109	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č1.93, 1.94	LG E12SQ duo	obj. G	m.č1.93, 1.94	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30RW-3	obj. G	kondenzátor SO603MSC12V	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
magnet.rezonance	Carrier 42GWC008	obj. G	magnet.rezonance	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 42GWC012	obj. G		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Oční laser - UPS	okenní klimat.jedn. MIDEA MVH-12HRN2	obj. E	Oční laser - UPS	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

3.NP genetika m.3.35	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. G	3.NP genetika m.3.35	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BCS012N-42PHQ012S	obj. G	střecha 3.50.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
RTG archiv	Carrier 38GL12D	obj. G	RTG archiv	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance ORL	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance ORL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 1	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance 1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 3	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 4	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance 4	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.3.37	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	genetika m.3.37	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.3.49	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	genetika m.3.49	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.29	Carrier 42QWC008	obj. G	genetika m.4.29	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.35	Carrier 38NY018-42NQ018	obj. G	genetika m.4.35	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.39	Carrier 38NY012-42NQ012	obj. G	genetika m.4.39	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.22	Carrier 42WKS010	obj. G	genetika m.4.22 4.patro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.D.G.3.84	Carrier 38BC-009G	obj. G	3.NP m.D.G.3.84	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP, 4NP	Split jednotka Samsung AQ09TSBM	obj. G	3.NP, 4NP	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
m.č 1.165	Split jednotka Toshiba-RAS107SKVE3	obj. G	m.č 1.165	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30HW 195	obj. G		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 09CD	obj. G		4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
obj. K											
1.PP mléčná kuch.	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. K	1.PP mléčná kuch.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP mléčná kuch.	Carrier mobilní	obj. K	1.PP mléčná kuch.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. L											
IHOK	Chl.stroj Carrier 30RWA 070	obj. L	IHOK	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor C7AH3 MS312	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2 F10S	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Matushima 45GW/CXA-KFR-50W/CC	obj. L	odpojena venkovka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 10GA - KFR-50/GC	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 13GA - RAS 13 OKP	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 13 SKHP - RAS 13 S2AH	obj. L		7	2	850	178,5	1028,5	11900	2499	14399
	Toshiba RAS 24 SKHP - RAS 24 S2AH	obj. L		2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Toshiba RAS 10 SKHP - RAS 10 S2AH	obj. L		5	2	850	178,5	1028,5	8500	1785	10285
	Toshiba RAS 18 SKHP - RAS 18 S2AH	obj. L		3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier 42NQ 009 - 38NY 009	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Patologie	Fujitsu AOYG12LEC	obj. L	Patologie	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
Sorter	Zvlhčovač Condair CP2	obj. L	Sorter	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	General prime chlazení Fujitsu AOHD36LATT	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Celkem v PDM				118					200600	42126	242726

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

FN Brno, areál PRM Obilní trh 11
Seznam chladicích zařízení a četnost revizí

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
Budova K CAR server pro VZT	Carrier 38YLN 18A	K - (CAR)	fasáda budovy L	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E 12SQU	L (tel. ústředna)	fasáda budovy L	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fujitsu AOYD 36LATT	K - (CAR)	střecha K	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
SIT	FUJITSU AOY G12LMCA	C1 (servrovna)	fasáda budovy C1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Porodní sály	Carrier YXGH009M933	Porodní sály	předzahrádka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Budova M	Carrier 30RBS-140-0245-PEE	A1 (VZT 1až 5)	střecha A1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
UTZ	Carrier 38GL 2M24G - duo	B (UTZ - stropní)	fasáda budovy B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RP12587W1	B (amb. UTZ a ur)	fasáda budovy B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Interna	Carrier 38YY2M 18G - duo	C1 (ambulance G)	fasáda budovy C1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
A1 RTG	LG S18AQU	A1 (mammologie)	fasáda budovy A1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
celkem v PRM Obilní trh				11					18700	3927	22627

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

**FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B střecha	Chladicí stroj DELCHI 30SPZ	obj. B	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F střecha	chladicí stroj Carrier 30RBS-039	obj. F	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. H-2 spisovna	LG UU100UWC	obj. H-2	spisovna + VZT	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. CH 4.NP - angio str. chladu 6.NP	Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV Chladicí stroj CLIMAVENETA Kondenzátor Climaveneta	obj. CH obj. CH obj. CH	4.NP - angio str. chladu 6.NP SVLS střecha	1 1 0	1 2 2	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452	1200 2400 0	252 504 0	1452 2904 0
1.NP Urgent	Carrier 40KMC060-38GLP060	obj. CH	1.NP Urgent CT	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. I1 1.PP atrium	Chlad.stroj Carrier 30RWA210 Kondenzátor Cond.AL91	obj. I-1 obj. I-1	obj. I-1 1.PP chlad. PAU Dvorek	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
1.PP atrium	Chladicí stroj Carrier 30RWA135-0053-PEE Kondenzátor Cabero AC/HND 105 GB/2X2E	obj. I-1 obj. I-1	I-1 1.PP chlad. PAU 1.PP str. pro MR 2	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
1.PP střecha	Chlad. stroj Carrier 30RWA 300 Kondenzátor Carrier C7AH 12MD4SL	obj. I-1 obj. I-1	I-1 1.PP chlad. PAU Dvorek	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
4.NP strojovna střecha	Chladicí stroj Carrier 30RWA 210 Kondenzátor Cabero AC/HND 07	obj. I-1 obj. I-1	4.NP strojovna - spinální je střecha	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A - duo	obj. I-1	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
2.NP m.2.68	Mitsubishi MSZ GC35-Q-VA	obj. I-1	2.NP m.2.68	0	1	1200	252	1452	0	0	0
2.NP m.2.69	Mitsubishi SLZ-KA35VAL	obj. I-1	2.NP m.2.69	0	1	1200	252	1452	0	0	0
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A140VA - trio	obj. I-1	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
4.NP m.4.12	Mitsubishi MSZ GA50VA	obj. I-1	4.NP m.06 VZT	0	1	1200	252	1452	0	0	0
4.NP m.4.13	Mitsubishi MSZ GA50VA	obj. I-1	4.NP m.07 UPS	0	1	1200	252	1452	0	0	0
4.NP m.4.16	Mitsubishi MSZ GA50VA	obj. I-1	4.NP m.10 server	0	1	1200	252	1452	0	0	0
1.NP Implantací	Daikin RZQG100L7Y1B	obj. I-1	1.NP Implantací server	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. I2 3.NP Heliport	Split systém Carrier 38GL, 048G9	obj. I-2	3. NP Heliport rozvodna n	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L 18.NP stroj.vzt 16.NP oční laser 4.NP ochoz-velín	Chladicí jednotka Carrier 30PE 036 Daikin FCQ140-RZQ140D9V1 LG MU5M30 - 2x kazeta PQRCVSAO	obj. L obj. L obj. L	18 N.P. strojovna chlazení pro LIFE ISLAND 16.NP oční laser velín	1 1 1	1 1 1	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452
obj. N KNM střecha	Fujitsu AOYA - 36LSTL	obj. N	KNM střecha	0	1	1200	252	1452	0	0	0
obj. T serverovna střecha	přesná klimatizace SWEGON kondenzátor SWEGON	obj. T obj. T	Server č 141 střecha	2 0	1 1	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
obj. Z NL-cytostatika	Chladicí jednotka YORK YCAA B-60	obj. Z	NL-cytostatika	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. X DTC stroj. 5.NP DTC střecha	Chladicí stroj 30RWA300-0072-PEE Kondenzátor Camier C7AH 12	obj. X obj. X	DTC 6.NP DTC střecha	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
obj. 16 centrální chlazení	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	obj. 16 obj. 16	centrální chlazení York 3 centrální chlazení York 1+	1 2	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 4800	504 1008	2904 5808
obj. 1 nová lékárna-střecha	Mitsubishi PUHZ-P100YHA2	obj. 1	Lékárna Jihlavská	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									42000	8820	50820

FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B1 Potransplantační jednotka "JIP56"	Chladicí stroj 30RWA070 + kondenzátor C7AH3MS4S	obj. B1	Potransplantační jed.	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Chladicí jednotka LG UU473W	obj. B1	"JIP 56"	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. D 2.NP CT	Daikin RR 100B8W1B	obj. D	2.NP CT (strojovna)	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin RZQ140B8W1B	obj. D	2.NP CT	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F 4.NP strojovna 1.PP	Chladicí stroj Carrier 30HW195	obj. F	4.NP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor Carrier CF29	obj. F		0	1	1200	252	1452	0	0	0
	Chladicí stroj Carrier 30HW052	obj. C	2.PP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor Carrier 09CD	obj. F		0	1	1200	252	1452	0	0	0
obj. G magnet.rezonance	Chladicí stroj Carrier 30RWA060	obj. G	kondenzátor SO603MSC12V	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Chladicí stroj Carrier 30HW195	obj. G		1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
	Kondenzátor Carrier 09CD	obj. G		0	1	1200	252	1452	0	0	0
obj. L IHOK Patologie	Chladicí stroj Carrier 30RWA070	obj. L	IHOK	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor C7AH3MS312	obj. L		0	1	1200	252	1452	0	0	0
	Přímé chlazení General AOHD36LA	obj. L		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									14400	3024	17424

FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.

Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. K CAR	FUJITSU AOYD36LATT	K - (CAR)	střecha K	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. A1 střecha	Chl.stroj Carrier 30RBS-140	A1 (VZT 1až 5	střecha A1	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
fasáda budovy	Chl.stroj Daikin RP12587W1	B (amb. UTZ a	fasáda budovy B	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. A strojovna vzt	Chl.stroj Carrier YXGH009M933	Porodní sály	předzahradka	1	1	1200	252	1452	0	0	0
						1200	252	1452	1200	252	1452
									6000	1260	7260

FN Brno									
Operativní servis									
Místo	Popis	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
FN Brno	2x servisní technik 3 h. Výjezdů	6 1	40 40	340 3800	71,4 798	411,4 4598	81600 152000	17136 31920	98736 183920
celkem							233600	49056	282656

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

Příloha č.3

			celková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)
Příloha č.3.1	Pravidelná revize- servis	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	260 104	214 962	45 142
Příloha č.3.1	Pravidelná revize- servis	FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole	139 876	115 600	24 276
Příloha č.3.1	Pravidelná revize- servis	FN Brno, areál PRM Obilní trh 11	12 342	10 200	2 142
Příloha č.3.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	29 040	24 000	5 040
Příloha č.3.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.	23 232	19 200	4 032
Příloha č.3.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.	1 452	1 200	252
			466 046	385 162	80 884

FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.

Seznam chladicích zařízení a zvlhčovačů a četnost revizních prohlídek

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/ro k	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. H-2	LG 12M.NSH-E12EM.UA3	obj. H-2	tel. ústředna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG 12M.NSH-E12EM.UA3	obj. H-2	tisková mluvčí	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. CH	Carrier 38GL2M18H-42PHQ009	obj. CH	1.NP Urgent evidence CT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E09 El. uA3	obj. CH	4NP M.Č. 4103	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12 El. uA3	obj. CH	4NP M.Č. 4104	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	ven.jed.-S09AHP	obj. CH	sekretar.popálení ny tel.:1131	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	MIDEA MSABBU-12HRDN1	obj. CH	5095 5. N.P	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	AERMEC kazeta FANCOIL	obj. CH	ambulance vyšetřovny 1,2,3	3		850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	AERMEC FCW 31VLN FANCOIL	obj. CH	insp.pokoje	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	AERMEC kazeta FANCOIL	obj. CH	urgent. nizkoprah.	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
obj. I-2	FAN-COIL YORK	obj. I-2	1 N.P. vyšetřovna 1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	FAN-COIL YORK	obj. I-2	1 N.P. vyšetřovna 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Jednotka fan-coil Carrier 42 GWC 004	obj. I-2	2.NP KARIM	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
	Fan - coil York	obj. I-2	I-2 1.PP (balírna 1ks)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fan-coil York	obj. I-2	Sekretariát Server 1.209	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. I-1	zvlhčovač Defensor MK5 AXAIR	obj. I-1	4.NP strojovna	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. L	LG UU18W - kazeta PQRCVSAO LG E12EL	obj. L	3NP centrální velin	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Karel	obj. L	14 N.P. pokoje LIFE 1.2.3	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
obj. N	Carrier 33YLO246	obj. N		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	FUJITSU AOYG 45LATT	obj. N	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Q	zvlhčovač Defensor MK5	obj. Q		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30R33 045	obj. Q Chl	MR I. Zařízení	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Z	jednotka Fan-coil Carrier 42N33	obj. Z	5.,6.,7.NP	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. X	LG Split UU36W	obj. X	angiografie 1.P.P.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Midea Fan-coil	obj. X	angiografie 1.P.P.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier Fan-coil	obj. X	rozvodna el. proudu m.č.11 u 1.P.P.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG - UU 36W	obj. X	Andiografie 1. NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. 16	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V	obj. 16	centrální chlazení York 3								
Zprostředkování autorizovaného servisu jednotek YORK	Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	obj. 16	centrální chlazení York 1+2	1	1	140162	29434,02	169596,02	140162	29434,02	169596,02
Celkem v PMDV Jihlavská				45					214962	45142,02	260104,02

FN Brno - Areál PDM Cernopolní 9, Brno-Cerná Pole
Seznam chladicích zařízení, zvlhčovačů a četnost revizí

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj.A	Sinclair ASH-09AIM PT, venkovní	obj. A	obh.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQ009A, vnitřní	obj. A		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQ012P, vnitřní	obj. A		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQ012P, vnitřní	obj. A		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.D	Fujitsu AO4G18LFC	obj. D	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin 4MXS80E7V3D1 - venkovní	obj. D	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fancoil 42GWC008	obj. D	Rehabilitace vodoléčba	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fujitsu?+vnitřní model Fujitsu ASYG18LFCA	obj. D	Rentgen 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fancoil Carrie	obj. D	RTG 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.E	LG E12EK - venkovní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	MIDEA MWH-2HRN2 ? (okenní)	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	MU3M21(A3UW21GFAO)	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG-MS12SQ	obj. E	OKB 1.patro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG-MS12SQ	obj. E	OKB 1.patro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EK - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MS09SQ - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MS12SQ - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.G	LG MS12SQ - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Samsung AG09TSRN, vnitřní	obj. G	IV.32	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12SQV	obj. G	Stacionář onkologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG USNW126H4AO	obj. G	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG AVVW126D	obj. G	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NY018	obj. G	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQG100L8Y1B	obj. G	Atrium	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fancoil 42GWC008+426WC010	obj. G	2. NP	9	2	850	178,5	1028,5	15300	3213	18513
	Carrier Fan-coil 426WC010	obj. G	4.NP KDN-videomonit.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier - Fancoil 42GWC004	obj. G	ambulance č.dv. D.G.1.111	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GLO18G	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NYVO12E - venkovní	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NYVO12E - venkovní	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.UA3	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NY012,42NQ12	obj. G	Atrium Chir. Ambulance 1.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.UA3, USNW12GH4AO	obj. G	Atrium Chir. Ambulance 3.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 426WC004 Fan-coil	obj. G	genetika m.3.22	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.NSH	obj. G	Chir. Ambulance č.dv. 1.25	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier Fan-coil 426WC010	obj. G	Přednáškový sál	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Fancoil Carrier 42GWC008	obj. G	Rehabilitace elektroléčba	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
Carrier 42NZ60HG-N	obj. G	RTG snímkovna č.2 - vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Carrier 42GWC008 - Fancoil	obj. G	sklad lékárny	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Carrier Fancoil	obj. G	Stacionář onkologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Carrier 42VQV035M2-split	obj. G	Stacionář onkologie (vnitřní)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Carrier 426WC008	obj. G	Ultrazvuk	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171	
obj. K	Acond ARGO 18HRFN1 split (venkovní)	obj. K	bok budovy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

	Acond AGRI 18HRFN1 (vnitřní)	obj. K	1.PP mléčná kuch. č.d. 1.45	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. L	Acond ARGO 18HRFN1 split (venkovní)	obj. L	střecha budovy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Acond ARG1 18HRFN1 (vnitřní)	obj. L	1.NP m.č. 2.32 mrazicí boxy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Gea kazeta Fan-coil	obj. L		2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. T	LG ASVW12GB4WO	obj. T	telefonní ústředna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. M	Carrier 38yp - 012	obj. M	údržba kancelář (venkovní)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQD12A	obj. M	údržba kancelář 1.NP (vnitřní)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Celkem v PDM				68					115600	24276	139876

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

FN Brno, areál PRM Obilní trh 11
Seznam chladicích zařízení a četnost revizí

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
	Carrier 38UYV035M2	A (ambulance po.	fasáda budovy A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38UYV035 M2	C1 (ambulance G	střecha C1	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Sinclair ASH-12AIE	C2 (OKB + OKH	fasáda / střecha C2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Sinclair ASH-12AIE	C2 (OKB + OKH	fasáda / střecha C2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Sinclair ASH-12AIE	C2 (OKB + OKH	fasáda / střecha C2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
celkem v PRM Obilní trh				6					10200	2142	12342

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti

Wsto:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. G	Carrier 38VYM-32N/42NQV012MM	obj. G 403,402,45 2,404	Psych. klin. 3.NP JIP	4	1	1200	252	1452	4800	1008	5808
obj. H-2	Carrier 38GL048G9-42VMC048N	obj. H-2	nepřetržitá služba	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. CH	Split LGUU 37W	obj. CH	5. NP m.č. 5070(cobas8000)	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. I2	York NOC35G35QD	obj. I-2	1.PP m.č 0212	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L	Toshiba RAV SM110 3AT-E, Toshiba RAV SM140 UT-E Carrier 38BCS012N-38GL036G9	obj. L obj. L .	2.NP-Intervenční vyšetřovna č.3 4.NP-rozv.SIT	3 1	1 1	1200 1200	252 252	1452 1452	3600 1200	756 252	4356 1452
obj. N	FUJITSU AOYG 45LATT	obj. N	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. O	Carrier 38VYM028 N TRIO Carrier 38VYM028 N TRIO Carrier 38VYM028 N TRIO	obj. O obj. O obj. O	střecha střecha střecha	1 1 1	1 1 1	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452
obj. Q	Carrier 30R33 045	obj. Q Chiller	MR I. Zařízení	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. T	Carrier 38NG-13009-40DMC060	obj. T	serverovna	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. Z											
obj. X	Carrier 38GL048G9 LG Split UU36W	obj. X obj. X	6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08 angiografie 1.P.P.	1 1	1 1	1200 1200	252 252	1452 1452	1200 1200	252 252	1452 1452
									24000	5040	29040

**FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A	Mitsubishi MXZ-3A54-G-VA, venkovní	obj. A	1. NP nová lékárna	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. B1	Chladicí stroj 30RWA 070	obj. B1	Potransplantační jed.	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin RZQ100L7 - fancoil	obj. B1		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor C7AH3MS4S-16PL	obj. B1	kostní dřevě - obj.B	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
	Chl.jednotka Weisstechnik KK	obj. B1	"odd. 67"	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. D	Daikin RR100B8W1B, vnitřní, venkovní	obj. D	2.NP CT (strojovna)	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin 4MXS8E7V3B1-Duo, vnitřní, venkovní	obj. D	2.NP CT FAQ71BVV1B/2 ks, vnitřní	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin 4MXS80E7V3D1 - venkovní	obj. D	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F	Chl.stroj Carrier 30HW 195, okruh č.1	obj. F	4.NP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Chl. stroj Carrier 30HW 052, okruh č.1	obj. C	2.PP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. G	Carrier 30RWA060	obj. G	kondenzátor SO603MSC12V	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin RZQG100L8Y1B	obj. G	Atrium	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. G	3.NP genetika m.3.35	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L	Chl.stroj Carrier 30RWA 070	obj. L	IHOK	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									19200	4032	23232

FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.

Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A1 střecha	Carrier 30RBS-140-0245-PEE	A1 (VZT 1až 5)	střecha A1	1	1	1200	0 252	0 1452	0 1200	0 252	0 1452
									1200	252	1452