

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

		celková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)
Příloha č.2.1, strana č.11-15	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	789 646	652 600	137 046
Příloha č.2.1, strana č.16-17	FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole	248 897	205 700	43 197
Příloha č.2.1, strana č.18	FN Brno, areál PRM Obilní trh 11	22 627	18 700	3 927
Příloha č.2.2, strana č.19-20	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	85 668	70 800	14 868
Příloha č.2.2, strana č. 21	FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.	23 232	19 200	4 032
Příloha č.2.2, strana č.22	FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.	7 260	6 000	1 260
Příloha č.2.4, strana č.23	Opravy a poruchy	282 656	233 600	49 056
		1 459 986	1 206 600	253 386

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Seznam přístrojů:

- Příloha č. 2.1, strana č. 11-15 (FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20)
- Příloha č. 2.1, strana č. 16-17 (FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole)
- Příloha č. 2.1, strana č. 18 (FN Brno, areál PRM Obilní trh 11)
- Příloha č. 2.2, strana č. 19-20 (FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20)
- Příloha č. 2.2, strana č. 21 (FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9)
- Příloha č. 2.2, strana č. 22 (FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11)
- Příloha č. 2.4, strana č. 23 (Opravy a poruchy)

FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.									
Seznam chladicích zařízení a zvlhčovačů a četnost revizních prohlídek									
Místo:	Popis	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B	Chladicí stroj DELCHI 30SPZ	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KICH B	Kondenzátor Carrier 09CDD 02.1.4 16PS	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Hygromatic DB	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. C	Carrier 38GL 060, 38GL 028	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
mikrobiologie	Panasonic CU- MC140KE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Panasonic CU- MC140KE Duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Panasonic 38GL-C93KE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38YP012	10	2	850	178,5	1028,5	17000	3570	20570
	Carrier 38BC009- 42PHQ019	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BC012- 42PHQ012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG ASN18CS, MS12AH	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Toshiba RAS13SHK8	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MU3M19 Trio	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL:UA3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. F	Carrier 38GL 028 - kanalova jednotka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kožní amb.	Carrier 38GLM 021 - duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Split LG	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
1.PP Serrologie m.č 0.38	Split Whirlpool AC11700CH	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.34	Split Daikin	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.51	Split Toshiba	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.49,0.50,0.53, 0.55,0.35	Split systém Omega Carrier 38GL 028,38GL 012	5	2	850	178,5	1028,5	8500	1785	10285
m.č 040, 0.56,0.58	Carrier 38GL 028,38GL 012	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
střecha	chladicí stroj Carrier 30RBS-039	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. G Psych. klin. 3.NP JIP	Carrier 38VYM- 32N/42NQV012MM	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
obj. H-1 2.NP ved. OHTS	Carrier 38YL018- 40MMC018	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. H-2 spisovna	LG UU100UWC	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	kazeta 40DMC06	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
1. NP	Split jednotka Whirlpool Carrier 38GL028G9- 42VMC028N	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
údržba	Carrier 38GL048G9- 42VMC048N	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. CH									

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

4.NP - angio	Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
str. chladu 6.NP	Chladicí stroj CLIMAVENETA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Climaveneta	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač CONDAIR 260	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4. NP m.č. 4090, 4103, 4106	Split Carrier LG E12EL:UA3,	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
4.NP m.č 4030, 4053	EO9EL.UA3	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5. NP m.č. 5070(cobas8000)	Split LG CS09AQ	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5. NP m.č. 5032, 5034	Split Carrier	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5.NP 5093	LG E12EL.VA3410A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5. NP m.č. 5096	Split FUJITSU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5.NP Cobas 8000	Split Carrier 38GL	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
5. NP m.č. 5030(cobas8000)	Carrier 38GL 024 + 42HWS 024	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4105	Carrier 38NYV035M-42NQV035M	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4 NP Angio	Carrier 38GLN 024, 38GL 018, 38GLN 024	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
2.PP UPS (tyryst.)	Kanalová jednotka Fujitsu AOYG14LALL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP Urgent	Carrier 38GL2M18H-42PHQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL024G-42PNO024/40KMCC24	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP Urgent	Carrier 40KMC060-38GLP060	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL024G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fan-coil Carrier 42GWC	13	2	850	178,5	1028,5	22100	4641	26741
1. NP m.č 1220	Split LG CS09AQ	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP sál UPS	FUJITSU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.č.2.109 zášk.zdroj-stroj									
VZT	Split Carrier 38GL024G9	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. I-1									
patologie m.č 069	Carrier 38GLN	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 051	Carrier 38DCF 212, 38DCF 209 - duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. I-1 1.PP	Chlad.stroj Carrier 30RWA210	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Dvorek	Kondenzátor Cond.AL91	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Chladicí stroj Carrier 30RWA135-0053-PEE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP str. pro MR 2	Kondenzátor Cabero AC/HND 105 GB/2X2E	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
I-1 1.PP	Chlad. stroj Carrier 30RWA 300	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Dvorek	Kondenzátor Carrier C7AH 12MD4SL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kardiocentrum	Jednotky fan-coil Carrier 40GW	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
2.NP m.284 mraz.	Sinclair ASH-18AQ	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.284 mraz.	Toshiba RAS18SK	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kardiologie	venkovní Carrier 38GL4 quatro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP m.1.26	Carrier 42PHQ009 vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP m.1.25	Carrier 42PHQ009 vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP m.1.28	Carrier 42PHQ009 vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP m.1.11	Carrier 42PHQ009 vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
venkovní	Carrier 38BC009 split	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP m.1.29	Carrier 42PHQ009 vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP strojovna	Chladicí stroj Carrier	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

	30RWA 210									
střecha	Kondenzátor Cabero AC/HND 07	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A - duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
2.NP m.2.68	Mitsubishi MSZ GC35-Q-VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
2.NP m.2.69	Mitsubishi SLZ-KA35VAL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A140VA - trio	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
4.NP m.4.12	Mitsubishi MSZ GA50VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
4.NP m.4.13	Mitsubishi MSZ GA50VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
4.NP m.4.16	Mitsubishi MSZ GA50VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
4.NP m.4.14	Carrier 38NY018-42NQ018	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.NP Implantáční	Daikin RZQG100L7Y1B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.NP Ovladovna	Daikin RKS60F3V1B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.NP Server	Carrier 38GL024	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1. NP - angio	Split Carrier	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1. NP – angio	Fancoil GEA kazeta	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171	
2.,3.NP zař. 3.1,2,3	Fan-coil Carrier 42GWC	29	2	850	178,5	1028,5	49300	10353	59653	
4.NP strojovna	zvlhčovač Defensor MK5 AXAIR	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114	
obj. I-2										
I-2 1.PP	Fan - coil York	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114	
	Fan-coil Toshiba	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114	
transfuzní oddělení	Zvlhčovač NORDMANN AT3000 9064	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
	Zvlhčovač NORDMANN AT3000 1534	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
3.NP KARIM	Carrier 38GL 028, 38BC 007	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114	
	Jednotka fan-coil Carrier 42 GWC 004	9	2	850	178,5	1028,5	15300	3213	18513	
3.NP strojovna	Zvlhčovač Nordmann AT 3000	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228	
3.NP Heliport	Split systém Carrier 38GL, 048G9	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Ultrazvuk 1.NP	Carrier 38VYX050N-10KOV050	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Vyšetřovna 1	Carrier 38VYX050N-40KQV050	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Vyšetřovna 2	Carrier 38GL024G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP rozvodna nn	Carrier 38GL024G-42PHQ012A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP virologie	Carrier 38GL024G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP centrifugy	Carrier 38GL024G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP sklad trombocty	Carrier 38GL024G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP m.č 0141	Toshiba RAV/SM564UT/E	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP	Toshiba RAV/SM564UT/E	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP	Daikin FTXS50G2V1B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.PP m.č 0212	York NOC35G35QD	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
1.NP RTG popis.	Carrier 42XPP070-38XPS070H7	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
obj. K-1										
2.NP kanc.ved.	Carrier 38YL018-40KMC018	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
2.NP velín	Carrier 38YL024-40KMC024	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
obj. L										
	Chladicí jednotka Carrier 30PE 036	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
LT - 14.NP	Spec. Fan-coil 42GR2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
	Zvlhčovač NORDMANN AT424	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114	
rozvodna nn 15.NP	Split systém carrier 42PHQ012A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
ORL JIP - 10.NP	Split systém Carrier 38GL 028	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

	Zvlhčovač VAPAC WL9	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
CT 3.NP	Jednotka fan-coil s el. topením	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
4.NP-rozv.SIT	Carrier 38GL03669-42VMC036M,	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BCS012N-38GL018G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
rozv. nouz. osv.	Carrier 38BCS012N-38GL018G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
11.NP-rozvodna nn	Carrier 38XPS0G5H7-42XPP070	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
6.NP-rozvodna nn	Carrier 38YL024-40KMC024	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.2.018	Toshiba RAV SM110	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
6.NP – dializa. Mist.	3AT-E, Toshiba RAV SM140 UT-E	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP oční sál	Airwell GC18	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP oční laser	Carrier 38YP012-42PHQ012A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP chodba oční laser	Daikin FCQ140-RZQ140D9V1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kapací místnost	Daikin RG097V1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
pracovna lékařů	LG E09SQU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
chodba	Carrier 38VYK035	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
12.NP primář	Carrier 38VYK035	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
12.NP	LG E09SQU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
12.NP	Daikin RXS50J2V1B9	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
12.NP JIP	Daikin RXS20K2V1B,FTXS20K2V1B	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
3.NP m.č. 3112	Zvlhčovač Carel heaterStream UR	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.č. 3113	LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
3.NP Centrální velín	LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.UA3 - E12EL.NSH	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG UU18W - kazeta	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	PQRCVSAO	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MU5M30 - 2x kazeta	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	PQRCVSAO	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP magnet.rezonance	Zvlhčovač Condair AG/CH MK5 Visual 30	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. N									
KNM	Carrier 42KTZ + 38KTZ	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 42HWA + 38GL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42VKG + 38YL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KNM	Carrier 38GL012-42PHQ009	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 33GL2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Nordman AT3000/434	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Carel heaterStream UR	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KNM střecha	Fujitsu AOYA - 36LSTL	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. O									
2.NP Modrý salonek	Rotery compr.-Z007192G13	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.206	LG E12SQU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
střecha	Carrier 38VYM028	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.333	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.334	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.335	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
střecha	Carrier 38VYM028	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.336	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.338a	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.343,344	Carrier 42NQV009	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
střecha	Carrier 38VYM028	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

3.NP m.327	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.328	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.329	Carrier 42NQV009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
střecha	Carrier 38VYM018	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.325	Carrier 42NQV015	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
místnost č. 321	Carrier	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. P									
2.NP Náměstek	split jednotka LG S18AQU UCO	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Q									
MR I. Zařízení demontováno									
obj. T									
tel. ústředna	Carrier 38GL 060	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
serverovna	Carrier 38GL060G9-40DMC060 přesná klimatizace SWEGON	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	kondenzátor SWEGON	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 38GL028G9-42VMC028N	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
1.PP-UPS	Carrier 38GL018G9-42VMC018N	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Z									
GPK - 8.np	Split systém Carrier 38GL 024	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
NL-cylostatika	Chladicí jednotka YORK YCAA B-60	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3. NP - m.č. 3.120	Split Toshiba	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
7.NP m.7.06	Carrier 42PHQ012A-38YP012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
6.NP m.6.06	Carrier 43PHQ012A-38YP012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5.NP m.5.06	Carrier 42NQ012-38NY012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5.NP m.5.72	Carrier 42VMC028N-38GL028G9	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4.27 slabo.	Carrier 42NQ012-38NY012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4.24 UPS	Carrier 42NQ012-38NY012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4.NP m.4.25 UPS	Carrier 42VMG028N-38LL028G9	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP Lékarna umýv.	Carrier 38GL jednotka Fan-coil Carrier 42N33	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5.,6.,7.NP		32	2	850	178,5	1028,5	54400	11424	65824
obj. X									
DTC 5.NP strojovna	Chladicí stroj 30RWA300-0072-PEE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier C7AH 12	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08	Carrier	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP	York	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. 16									
centrální chlazení	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V	1	2	9500,0	1995,0	11495,0	19000	3990,0	22990,0
	Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	2	2	9500,0	1995,0	11495,0	38000	7980,0	45980,0
	Chladicí věž Baltimore Aircoil TXV	4	2	3900,0	819,0	4719,0	31200	6552,0	37752,0
obj. 1									
Lékárna Jihlavská	Mitsubishi SUZ-KA50VA3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi PUHZ-P100YHA2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Celkem v PMDV Jihlavská		339					652600	137046	789646

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 2.1 (PDM),
strana č.16-17

FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole									
Seznam chladicích zařízení, zvlhčovačů a četnost revizí									
Místo	Popis	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A 1.NP nová lékárna	Mitsubishi SUZ-KA35-G-VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi MXZ-3A54-G-VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. A - OKH									
m.D.A.2.16	Carrier 38YP009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.D.A.2.22	Carrier 38YP009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.D.A.2.25	Carrier 38BC012G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
krevní banka	Carrier 38GL018G-42HQ018S	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. B1									
"odd. 67"	Chl.jednotka Weisstechnik KK	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
sklad archiv	Fan-coil Carrier 42QWC	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Potransplantační jed.	Chladicí stroj 30RWA 070	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kostní dřeně - obj.B	Kondenzátor C7AH3MS4S-16PL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
"JIP 56"	Chladicí jednotka LG UU43W	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
"JIP10"	Daikin RXS50J2 - fancoil	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQ100L7 - fancoil	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.C									
rozvodna NN	Fan-coil Carrier 42QWC	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. D									
	Zvlhčovač Carel	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Angio Rozvodna	Fujitsu AOYG18LSC - fancoil	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
"rentgen"	Fancoil Carrier	10	2	850	178,5	1028,5	17000	3570	20570
1.NP centr.evidence	Carrier 42NQV012E-38NYV012E	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
1.NP kantýna	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP CT	Daikin 4MXS8E7V3B1-Duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RR100B8W1B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQ140B8W1B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. F									
4.NP	Chl.stroj Carrier 30HW 195	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier CF29	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
	Fan-coil Carrier 42QWC	6	2	850	178,5	1028,5	10200	2142	12342
strojovna	Zvlhčovač NORDMANN AT3000	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Chl. stroj Carrier 30HW 052	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier 09CD	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj.G									
4.NP KDN-videomonit.	Carrier Hydronic 42GWC010	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

obj. G, m.č. 2.68	LG UT12	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č1.109	LG E12SQ	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č1.93, 1.94	LG E12SQ duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30RW-3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
magnet.rezonance	Carrier 42GWC008	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier 42GWC012 okenní klimat.jedn.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Oční laser - UPS	MIDEA MVH-12HRN2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP genetika m.3.35	Carrier 38GL018G- 42PHQ018S	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BCS012N- 42PHQ012S	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
RTG archiv	Carrier 38GL12D	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance ORL	Carrier 38NY009- 42NQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 1	Carrier 38NY009- 42NQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 3	Carrier 38NY009- 42NQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 4	Carrier 38NY009- 42NQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.3.37	Carrier 38NY009- 42NQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.3.49	Carrier 38NY009- 42NQ009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.29	Carrier 42QWC008	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.35	Carrier 38NY018- 42NQ018	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.39	Carrier 38NY012- 42NQ012	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.22	Carrier 42QWC008	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.D.G.3.84	Carrier 38BC-009G	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP, 4NP	Split jednotka Samsung AQ09TSBM	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
m.č 1.165	Split jednotka Toshiba- RAS107SKVE3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30HW 195	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 09CD	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
obj. K									
1.PP mléčná kuch.	Carrier 38GL018G- 42PHQ018S	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP mléčná kuch.	Carrier mobilní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. L									
IHOK	Chl.stroj Carrier 30RWA 070	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor C7AH3 MS312	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2 F10S	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Matushima 45GW/CXA- KFR-50W/CC	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 10GA - KFR-50/GC	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 13GA - RAS 13 OKP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 13 SKHP - RAS 13 S2AH	8	2	850	178,5	1028,5	13600	2856	16456
	Toshiba RAS 24 SKHP - RAS 24 S2AH	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Toshiba RAS 10 SKHP - RAS 10 S2AH	6	2	850	178,5	1028,5	10200	2142	12342
	Toshiba RAS 18 SKHP - RAS 18 S2AH	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier 42NQ 009 - 38NY 009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Patologie	Fujitsu AOYG12LEC	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
Sorter	Zvlhčovač Condair CP2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	General přímé chlazení	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Celkem v PDM		121					205700	43197	248897

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha 2.1 (PRM),
strana č.18

FN Brno, areál PRM Obilní trh 11									
Seznam chladicích zařízení a četnost revizí									
Místo	Popis	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
Budova K CAR server pro VZT	Carrier 38YLN 18A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E 12SQU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fujitsu AOYD 36LATT	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
SIT	FUJITSU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Porodní sály	Carrier 30GH 009	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Budova M	Carrier 30RBS-140-0245-PEE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
UTZ	Carrier 38GL 2M - duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RP125	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Interna	Carrier 38YL2M - duo	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
A1 RTG	LG S18AQU	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
celkem v PRM Obilní trh		11					18700	3927	22627

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

Příloha č. 2.2,
strana č.19-20

FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.									
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti									
Misto:	Popis	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B									
střecha	Chladicí stroj DELCHI 30SPZ	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F									
střecha	chladicí stroj Carrier 30RBS-039	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. H-2									
spisovna	LG UU100UWC	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. CH									
4.NP - angio	Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
str. chladu 6.NP	Chladicí stroj CLIMAVENETA	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
	Kondenzátor Climaveneta	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
1.NP Urgent	Carrier 40KMC060-38GLP060	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. I1									
1.PP	Chlad.stroj Carrier 30RWA210	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
atrium	Kondenzátor Cond.AL91	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
1.PP	Chladicí stroj Carrier 30RWA135-0053-PEE	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
atrium	Kondenzátor Cabero AC/HND 105 GB/2X2E	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
1.PP	Chlad. stroj Carrier 30RWA 300	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
střecha	Kondenzátor Carrier C7AH 12MD4SL	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
4.NP strojovna	Chladicí stroj Carrier 30RWA 210	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
střecha	Kondenzátor Cabero AC/HND 07	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A - duo	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
2.NP m.2.68	Mitsubishi MSZ GC35-Q-VA	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
2.NP m.2.69	Mitsubishi SLZ-KA35VAL	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A140VA - trio	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
4.NP m.4.12	Mitsubishi MSZ GA50VA	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
4.NP m.4.13	Mitsubishi MSZ GA50VA	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
4.NP m.4.16	Mitsubishi MSZ GA50VA	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
1.NP Implantační	Daikin RZQG100L7Y1B	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. I2									
3.NP Heliport	Split systém Carrier 38GL, 048G9	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L									
18.NP stroj.vzt	Chladicí jednotka Carrier 30PE 036	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
16.NP oční laser	Daikin FCQ140-RZQ140D9V1	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
4.NP ochoz- velín	LG MU5M30 - 2x kazeta PQRCSAO	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. N									

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

KNM střecha	Fujitsu AOYA - 36LSTL	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. T									
serverovna	přesná klimatizace SWEGON	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
střecha	kondenzátor SWEGON	4	1	1200	252	1452	4800	1008	5808
obj. Z									
NL-cyostatika	Chladicí jednotka YORK YCAA B-60	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. X									
DTC stroj. 5.NP	Chladicí stroj 30RWA300-0072-PEE	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
DTC střecha	Kondenzátor Carrier C7AH 12	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. 16									
centrální chlazení	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
	Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	2	2	1200	252	1452	4800	1008	5808
obj. 1									
nová lékárna-střecha	Mitsubishi PUHZ-P100YHA2	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
							70800	14868	85668

43

Příloha č. 2.2,
strana č.21

FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.									
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti									
Místo:	Popis	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B1 Potransplantační jednotka	Chladicí stroj 30RWA070 + kondenzátor C7AH3MS4S Chladicí jednotka LG UU473W	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		"JIP56"	2	1	1200	252	1452	2400	504
obj. D 2.NP CT	Daikin RR 100B8W1B Daikin RZQ140B8W1B	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F 4.NP strojovna 1.PP	Chladicí stroj Carrier 30HW195 Kondenzátor Carrier CF29 Chladicí stroj Carrier 30HW052 Kondenzátor Carrier 09CD	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. G magnet.rezonanc e	Chladicí stroj Carrier 30RWA060 Chladicí stroj Carrier 30HW195 Kondenzátor Carrier 09CD	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L IHOK Patologie	Chladicí stroj Carrier 30RWA070 Kondenzátor C7AH3MS312 Přímé chlazení General AOHD36LA	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
							19200	4032	23232

15

Příloha č. 2.2,
strana č.22

FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.									
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti									
Místo:	Popis	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. K CAR	FUJITSU AOYD36LATT	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. A1 střecha	Chl.stroj Carrier 30RBS-140	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
fasáda budovy	Chl.stroj Daikin RP12587W1	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. A strojovna vzt	Chl.stroj Carrier YXGH009M933	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
							6000	1260	7260

5

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 2.4,
strana č.23

FN Brno									
Operativní servis									
Místo	Popis	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
FN Brno	2x servisní technik 3 h. Výjezdů	6	40	340	71,4	411,4	81600	17136	98736
		1	40	3800	798	4598	152000	31920	183920
celkem							233600	49056	282656

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.