

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka ze dne 20.10.2020

2. Technická specifikace opravy


V Brně, dne

V Halenkovicích, dne



plk. Ing. Jiri Pelikan

ředitel Hasičského záchranného sboru





WISS CZECH s.r.o.

Cenová nabídka

CN0015/2020

Oprava stávající vestavby vozidla a elektroinstalace
UA-VW TRANSPORTER WVZZZZ7HZJX001917 5AU 3586

Dodavatel

Odběratel

WISS CZECH, s.r.o.
Halenkovic 10, PSČ 763 63,
IČO: 29305934; DIČ CZ29305934

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 72902.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje



Položka

Název

Cena celkem v CZK bez DPH

1. Materiál oprava vestavby a el. instalace

98000,00

2. Práce technika

96000,00

CELKEM v Kč bez DPH

194000,00

Celkem v Kč včetně DPH 21%

234740,00

*Místem provedení servisní středisko WISS CZECH, s.r.o. provozovna Uherský brod

Vystavil: 

Dne: 20.10.2020

WISS CZECH, s.r.o.

763 63 Halenkovice 10

IČO: 293 05

DIČ: CZ2930



Technická specifikace

VW TRANSPORTER - oprava vestavby a elektroinstalace

1. **Popis:** oprava stávající vestavby vozidla a elektroinstalace

UA-VW TRANSPORTER

VIN: WV2ZZZ7HZJX001917

RZ: 5AU 3586

Rok výroby: 2017

Tovární značka: VOLKSWAGEN typ 7HC

Umístění: HZS Jihomoravského kraje –ÚO Hodonín

2. **Další podmínky:**

- a) Na opravu budou použity nové, popřípadě repasované díly.
- b) Vozidlo bude po opravě plně funkční.
- c) Součástí bude i výchozí revizní zpráva pro elektroinstalaci.
- d) Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování (převzetí vozidla k opravě) do předání a převzetí díla zhotovitel.
- e) Cena nabídky se bude skládat z ceny práce a materiálu.

3. **Popis opravy jednotlivých částí vestavby:**

3.1. Oprava vestavby:

- Oprava poškozené podlahy v zástavbovém prostoru pro posádku, na pravé straně za sedadlem spolujezdce opravit v podlaze 4 ks zapuštěných kotvících bodů.
- Opravit původní plnou přepážku u sloupku „D“ přepážka ze strany posádky má poškozeno čalounění.
- Opravit ukotvení skříňek v prostoru pro posádku skříňky ukotvit do přepážky.
- Opravit polici (pracovní stůl) pro uložení nabíječů svítilen, vysílaček a drobného příslušenství, spodní část stávající vestavba úložných skříňek vozidla, opravena bude pracovní deska z jednoho kusu a ukotvení desky ke skříňkám.
- Opravit na vnitřní straně sloupku B (na pravé straně vedle sedadla posádky) věšáky pro uložení ochranných pracovních oděvů.
- Oprava prasklého regálového systému v zadním nákladového prostoru, pravá část vedle schránky na příslušenství, pro stávající uložení 4 ks přepravek 600x400x220 nad sebou s možností nastavení výšky uložení, **(přepravky dodá HZS Jmk zadavatel)**.
- Ukotvení schránky s příslušenstvím do levého strany zadního nákladového prostoru, ukotvení bude pevně spojeno s karoserií a schránka bude přístupná ze zadní strany výsuvných šuplíků. Nad schránkou budou kotvící body pro uložení IDP. **(kompletní schránku dodá HZS Jmk zadavatel)**.

3.2. Elektroinstalace:

- Opravit původní elektroinstalace z měniče 230 V s dobíjením podvozku přes zásuvku umístěnou na pravé straně zadní části karoserie.
- Oprava dobíjecí zásuvky na pravé straně výměnnou za již používaný typ u HZS Jmk RETTBOX AIR 230 V, součástí bude i oprava nabíječů aku vestavby a podvozku.
- Opravit elektroinstalaci nabíječe i s kabeláží.
- Zadní výklopné dveře - vyměnit osvětlení 2 x pásek nejméně 500 mm a oprava vnitřního osvětlení levá pravá strana úložného prostoru pásek nejméně 500 mm
- Montáž radiostanice Matra TPM 700 do prostoru mezi řidiče a velitele. Využít stávající zástavbovou DIN schránku **(RDST antény a montážní díl s příslušenstvím dodá zadavatel)**.