

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.j.:PPR-34948-2/ČJ-2020-990670

Plavidlo	Typ	S.č.	Motor	Práce	Cena s DPH
Prám pracovní	Pioner Multi III	#CINNODYNPP098A 515	Yamaha F80 BETL	servis po 100 mth, oprava úložného boxu, oprava těsnění příďové záklopy, oprava nápisů Policie a evidenčního označení, oprava poutání plavidla k vozíku, oprava bimini.	65845
Člun motorový + motor lodní závěsný	Pioner Multi II	#NO-DYNPG018I314	Honda BF75D	posezónní servis, oprava evidenčního označení a nápisu POLICIE, oprava úložného boxu, oprava těsnění příďové záklopy, oprava uchycení rezervy a rezerva, oprava výtrhové pojistky, oprava palivového systému (plastový kanistr), oprava sondy sonaru	48 317
Prám pracovní	Pioner Multi III	#CINNODYNPP100A 515	Yamaha F80 BETL	posezónní servis, zazimování, kotva Britany 10 kg, oprava osvětlení záďě plavidla, oprava palivového systému (plastový kanistr)	66 639
Člun motorový	Sea Star	#FILAN004B999	Volvo Penta 112 kW	posezónní servis, zazimování, obnova antifoulingového nátěru	73352
Motor lodní závěsný	Yamaha F 20	6AHKS1036981	Yamaha F 20 BMHS	posezónní servis, zazimování, oprava konektoru proplachu chlazení, oprava palivového systému.	9228

