

Nabídka číslo: **041/2017**

## Cenový rozpočet Příloha 2. k dodatku č. 4 servisní smlouvy

<b>Zákazník/odběratel:</b>	Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i., Rumburská 89, Liběchov
<b>Akce:</b>	Servis klimatizačních jednotek v objektu ÚŽFG AV ČR v Liběchově
<b>Kontakty:</b>	ing. Štěpán Hladký, mobil: 777 206 066, hladky@iapg.cas.cz

### 1) Servisní prohlídka a čištění klimatizačních a VZT jednotek

#### Rozpočet po aktualizaci - počet jednotek nezměněn

popis	cena Kč	j.	cena celkem
Servisní prohlídka a čištění vnitřní klimajednotky 1x ročně	300 Kč	48	14 400 Kč
Servisní prohlídka a čištění vnitřní klimajednotky 2x ročně	600 Kč	5	3 000 Kč
Servisní prohlídka a čištění venkovní klimajednotky do 20 kW 1x ročně	400 Kč	36	14 400 Kč
Servisní prohlídka a čištění venkovní klimajednotky do 20 kW 2x ročně	800 Kč	5	4 000 Kč
Servisní prohlídka a čištění VRV venkovní klimajednotky nad 20 kW 4x ročně	2 000 Kč	1	2 000 Kč
Servisní prohlídka a čištění VZT jednotek 1x ročně	700 Kč	2	1 400 Kč
Servisní prohlídka a čištění VZT jednotek 4x ročně	2 800 Kč	3	8 400 Kč
<b>Servisní prohlídka a čištění klimatizací a VZT - ročně viz. Příloha 1.</b>			<b>47 600 Kč</b>
<b>Doprava</b>			<b>9 120 Kč</b>
<b>Cena servisních prací, čištění a dopravy celkem bez DPH ročně</b>			<b>56 720 Kč</b>

### 2) Revize a evidence klimatizačních jednotek 1 x ročně

Tento rozpočet řeší zvýšení počtu revizí z původních 7 na 12 v objektu Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, 277 21 Liběchov (viz příloha 1):

Od 1.1.2017 je seznam revizí rozšířen o níže uvedené jednotky:

- číslo 3. až 7. Toshiba	RAS-4M27YACV-E / 3x RASM10UKCV-E3 a 1x RAS-M16UKCV-E3	budova E
- číslo 8. až 11. Toshiba	RAS-4M27YACV-E / 2x RASM10UKCV-E3 a 1x RAS-M16UKCV-E3	budova E
- číslo 12. až 15. Toshiba	RAS-4M27YACV-E / 1x RASM10UKCV-E3 a 2x RAS-M16UKCV-E3	budova E
- číslo 16. a 17. Toshiba	RAV-SM1102CT-E / RAV-SM1103AT-E	budova E
- číslo 18. a 19. Toshiba	RAS-18YK-E / RAS-18YA-E	budova F

Výše uvedené klimatizační jednotky množstvím chladiva R410A po přepočtu na ekvivalent v t CO<sub>2</sub> spadají do kategorie zařízení, která je nutno evidovat a provádět na nich revize neboť přesahují hodnotu 5 t CO<sub>2</sub> = (2,39 kg)

Popis dodávky	cena Kč	j.	cena celkem
Práce certifikovaného revizního technika	1 050 Kč	12	12 600 Kč
Doprava	1 520 Kč	2	3 040 Kč
<b>Cena revize ,ev.knih a dopravy celkem bez DPH</b>			<b>15 640 Kč</b>

### REKAPITULACE ROZPOČTU SERVISNÍCH PRACÍ A REVIZÍ

<b>1) Klimatizace - servisní práce, čištění a doprava bez DPH ročně</b>	<b>56 720 Kč</b>
<b>2) Klimatizace - revize, ev.knihy a doprava bez DPH ročně</b>	<b>15 640 Kč</b>
<b>Cena servisní prohlídky čištění, revize a dopravy celkem bez DPH</b>	<b>72 360 Kč</b>

### **Do ceny není zahrnuto:**

DPH  
Dodávka nových filtrů  
Náhradní díly, materiál, chladivo - potřebné k případné opravě  
Servisní činnost po dobu případné opravy 300 Kč/hod 1 technik (na zvláštní objednávku)  
Chemické čisticí prostředky

### **Termín plnění:**

Následně po objednávce  
Případný pozáruční servis po celé ČR zajistíme min. 10 let.

### **Záruka:**

Dle platné legislativy

**Naše společnost je na trhu od roku 1994 jako oficiální dovozce a servisní zastoupení klimatizační techniky**

**Od roku 2003 je držitelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001:2008 a ISO14001:2004**

Děkujeme za zájem o naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci.

V Teplících dne: **23.1.2017**

S pozdravem

**Pavel Hrňa**

Návrhy a rozpočty klimatizačních systémů a tepelných čerpadel

**KLIMAX TEPLICE s.r.o.**

Teplická 45  
417 23 Košťany u Teplic

tel: 420 417 568 023

fax: 420 417 568 082

gsm: 420 725 782 436

url: <http://www.klimax.cz>

<http://www.hokkaido.cz>



url: [www.klimax.cz](http://www.klimax.cz)  
e-mail: [info@klimax.cz](mailto:info@klimax.cz)  
CallCentrum: +420 417 568 425  
e-mail: [callcentrum@klimax.cz](mailto:callcentrum@klimax.cz)

b.s.: ČSOB Teplice  
č.ú.: 215471133/0300  
DIČ: CZ-25409174  
IČO: 25409174

