

**Modernizace parkovacího systému**

1	W2D2	řídící jednotka s LAN rozhraním s podporou SW verze 2020	4
2		přepojení elektroniky v terminálu/pokladně	4
3	Gnome485	převodník RS485/LAN pro pro displej počítání obsazenosti	1
4	SWITCH	switch LAN 100	4
5	SW DAT	upgrade SW	1
6	SW EXP	export/import dat ze stávajícího systému	1



**Doplnění bankovního terminálu**

7	ABCRED500	mechanická montáž doplnění o možnost placení VISA a MASTERCARD, bez pinu - terminál není v dodávce (viz. Poznámky), vyžaduje připojení pokladny na LAN/Internet	1
8		výměna čelního panelu pokladny	1

**Doplnění abonentních čteček RFID**

9	EMPROX-W	čtečka bezkontaktních karet pro parkovací systémy - EM technologie	2
10		přepojení elektroniky v terminálu/pokladně	2

**Systém vyhodnocení SPZ vjezd + výjezd (2 ka**

11	CAMPark 	IP kamera s přísvitem, montáž na ocelový sloupek s konzolí	2
12	TOTCAM 	totem pro kameru SPZ, antivandal, barva RAL	2
13	ANPR2-FIX	Software pro zpracování a evidenci SPZ včetně SW CameraServeru (licence pro 2 kamery, statické vozidlo při snímání)	1
14		montáž kamer SPZ (bez kabeláže a stavebních prací)	2
15		instalace SW, konfigurace	1
16		oživení, zaškolení	1
17		doprava	1

**Mobilní platba**

18	MP HW	změna tiskárny (vjezd) pro práci s QR kódy	1
19	MP HW	změna čtečky (výjezd + pokladny) pro práci s QR kódy	3
20	MP SW	SW úprava pro komunikaci se systémem (možnost platby parkovného)	1

**Obsazenost**

21	MP SW-O	SW úprava pro komunikaci se systémem (vizualizace počtu volných míst PD)	1
22		implementace SW modulů do systému MPLA	1

**Celkem bez DPH****Partnerská Sleva****Celkem po slevě bez DPH****331 540 Kč**

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH, neobsahuje montáž, stavební práce, kabeláž a případné vícenáklady.

Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.

Pozn.3: - Bankovní terminál si provozovatel smluvně včetně servisní podpory zajistí se společností ČSOB