

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 509/2020– 201156810

## I. Smluvní strany:

### Ministerstvo obrany ČR

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Zastoupená: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou**  
**675 71 Náměšť nad Oslavou**

### Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel útvaru, plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba: nrtm. Alexandr MARŠÁLEK, tel. ~~782 000 496~~  
e-mail: [REDACTED]

### Adresa pro doručování faktur:

**VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou**  
**675 71 Náměšť nad Oslavou**

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:** NEJEDLÝ s.r.o.  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 46046

Sídlo: Nádražní 481/31, 671 72 Miroslav  
Provozovna: Nádražní 481/31, 671 72 Miroslav  
IČ: 26927110  
DIČ: CZ26927110

Jejíž jménem jedná: Miloslav Nejedlý  
Číslo účtu: 1584643329/0800  
Kontaktní osoba: Miloslav Nejedlý

tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se smlouvou o dílo č. 509/2020 – 201156810 (dále jen „smlouva o dílo“), tento dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

## II. Účel dodatku

- 2.1 Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal provést opravu 5 ks traktorů ZETOR a to v rozsahu stanoveném dle smlouvy o dílo. Objednatel se poté v rámci smlouvy zavázal uhradit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.
- 2.2 Předmětem takto sjednané smlouvy o dílo mezi objednatel a zhotovitelem bylo provedení opravy 5 ks traktorů ZETOR, pro uvedení vozidel do provozuschopného stavu

a plnohodnotného využívání pro potřeby útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

2.3 Při provádění oprav traktorů ZETOR byly zhotovitelem zjištěny následující závady:

1. Zetor VPZ: [REDAKCE]

Přetěsnění převodovky mezi motorem a převodovkou

Přetěsnění hřídele brzdíčky

Přetěsnění 2 spodních vík převodovky, spodního víka hydr. a výv. hřídele, výměna sítky hydr.

Sešití bloku motoru mezi vložkami válců

2. Zetor VPZ: [REDAKCE]

Přetěsnění víka hydrauliky a trubek vnějšího okruhu hydr.

Oprava víka hydrauliky (válec, píst, rozvaděč, kinematika)

Přetěsnění převodovky mezi motorem a převodovkou (včetně trhání)

Kontrola a oprava spojky a setrvačnicků

3. Zetor VPZ: [REDAKCE]

Přetěsnění víka hydrauliky a trubek vnějšího okruhu hydr.

Kontrola a oprava spojky a setrvačnicku

Přetěsnění hřídele brzdíčky

Přetěsnění spodních vík převodovky

Oprava torzní tyče třetího bodu hydrauliky

Tyto závady nebylo možné odhalit v době zadávání zakázky a sjednávání smlouvy o dílo. Takto objevené poškození je nutné s ohledem na naplnění sjednaného účelu smlouvy o dílo odstranit, přičemž zhotoviteli takovou činností vzniknou další náklady, které při sjednání smlouvy o dílo žádná ze stran nemohla předpokládat a nebyly tak započítány do konečné cenové kalkulace za předmětné dílo v podobě sjednaných oprav.

2.4 Na základě výše uvedených skutečností uzavírají objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož předmětem jsou opravy uvedené v čl. II bod 2.3, aby byl naplněn účel sjednané smlouvy o dílo.

2.5 Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do **11.12.2020**.

### **III. Cena za dílo**

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na navýšení původní ceny o: 127 655 Kč včetně DPH (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc šest set padesát pět korun českých). Celková cena za opravy bez DPH činí 105 500 Kč, sazba DPH 21% činí 22 155 Kč.

3.2. Původní cena za opravy uvedené ve smlouvě o dílo je **195 000 Kč včetně DPH**. Celková cena za dílo po navýšení ceny o výše specifikované opravy, tak činí: **322 655 Kč včetně DPH**. (slovy: tři sta dvacet dva tisíc šest set padesát pět korun českých)

3.3. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním tohoto dodatku a zahrnuje veškeré práce související s provedením díla. Při jejím stanovení bylo rovněž zohledněno riziko zvýšení cen materiálu a prací potřebných k realizaci výše uvedeného.

#### IV. Závěrečná ujednání:

- 4.1. Veškerá ujednání smlouvy o dílo, jejíž je tento dodatek nedílnou součástí, týkající se místa plnění, podmínek provádění díla, platebních a fakturačních podmínek, vlastnictví a odpovědnosti za škodu, záruk za jakost, vady díla a reklamace, smluvních pokut, jakož i zániku smluvního vztahu, aj. se vztahují i na vztahy vzniklé z tohoto dodatku. Ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z tohoto dodatku, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.3. Tento dodatek má 3 očíslované strany.
- 4.4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
- 4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami. Zhotovitel zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti dodatku.

#### Cenová kalkulace:

Cenová nabídka – vícepráce k zakázce: Oprava 5 ks traktorů ke sml. č. 509/2020-201156810

1. Zetor VPZ: [REDACTED]	
Přetěsnění převodovky mezi motorem a převodovkou	9.000,- Kč
Přetěsnění hřídele brzdíčky	3.000,-
Přetěsnění 2 spodních vík převodovky, spodního víka hydr. a výv. hřídele, výměna sítko hydr.	6.000,-
Sešití bloku motoru mezi vložkami válců	3.000,-
2. Zetor VPZ: [REDACTED]	
Přetěsnění víka hydrauliky a trubek vnějšího okruhu hydr.	10.000,-
Oprava víka hydrauliky hydrauliky (válec, píst, rozvaděč, kinematika)	20.000,-
Přetěsnění převodovky mezi motorem a převodovkou (včetně trháni)	12.000,-
Kontrola a oprava spojky a setrvačnicku	10.000,-
3. Zetor VPZ: [REDACTED]	
Přetěsnění víka hydrauliky a trubek vnějšího okruhu hydr.	15.000,-
Kontrola a oprava spojky a setrvačnicku	10.000,-
Přetěsnění hřídele brzdíčky	3.000,-
Přetěsnění spodních vík převodovky	1.500,-
Oprava torzní tyče třetího bodu hydrauliky	3.000,-
<hr/>	
Cena celkem	105.500,- Kč + DPH

Objednatel:  
Zadavatel veřejné zakázky  
Velitel  
plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA  
v zastoupení (DR 212/2020)  
plukovník gšt. Bc. Ing. Michal VECHETA

Zhotovitel:  
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu  
Miloslav Nejedlý, jednatel

Datum: 19 -11- 2020

Datum: 19 -11- 2020

Razítko:



Podpis:

Razítko:

NEJED  
Nádražní 481/31  
IČ: 269 27 110, 1  
tel.: +420 5

Podpis: