

Rozpočet - Oprava PZTS po technické havárii v budově Muzeum Těšínska, p.o., ul. Pražská, Český Těšín**PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém Dominus Millennium**

No.	Popis položky	Počet		Jedn. Cena	Celkem
1.	Ústředna EZS, RAM 496 kB ,8 slotů, 512 modulů, 1000 podsystémů, >4000 vstupů, >10000 výstupů, zdroj 14V/10A vč. Boxu (ČSN EN 50131 stupeň 4)	1	set	32 167,00	32 167,00
2.	Karta RS-232	1	ks	1 040,00	1 040,00
3.	Karta výstupů 8xNO výstup	1	ks	1 549,00	1 549,00
4.	Karta Bus - 2x Linka Bus	1	ks	1 458,00	1 458,00
5.	Klávesnice LCD s, plast-světlo šedý, bíle podsv. kl. a displej 2x20 zn., 9x LED, dvířka, tamper proti zdi, integrovaná čtečka , vč. uzamykatelného krytu a zámku	1	ks	9 300,00	9 300,00
6.	Expander - nová verze , 8 dvojité vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, tamper kontakt,plastový box na povrch	4	ks	2 953,00	11 812,00
7.	Záložní akumulátor 12V/26 Ah vč. krytu a tamper kontaktu	1	ks	3 650,00	3 650,00
8.	Instalační materiál - montáž	1	kpl	16 440,00	16 440,00
9.	Rozvody úpravy + natažení rozvodů pro vysílač 4NP	1	kpl	4 500,00	4 500,00
10.	Napojení PZTS na PCO PČR (vysílač,vedení antény, anténa, studie,foto atd)	1	kpl	58 000,00	58 000,00
11.	Zprovoznění, oživení a nastavení systému PZTS	1	kpl	7 800,00	7 800,00
12.	Revize systému PZTS, vč. vyhotovení protokolu	1	kpl	3 500,00	3 500,00
13.	Úprava technické dokumentace dle skutečného stavu	1	kpl	5 500,00	5 500,00
14.	Drobný montážní materiál	1	kpl	1 000,00	1 000,00
15.	Doprava	1	kpl	1 600,00	1 600,00

CELKOVÁ CENA BEZ DPH**159 316,00 Kč**