

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 4, K PODJEZDU 2
Ul. K Podjezdu 2, 140 00 Praha 4
IČO: 61385212, tel: xxxxxxxx

Objednávka opravy videosystému pro vyzvedávání dětí rodiči z MŠ

Objednávám u vás opravu videosystému dle nabídky níže.

Zhotovitel: Kontrax FT, s.r.o.

Jaromírova 38, 128 00 Praha 2

IČO: 25629140

Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zákazník: **MS K Podjezdu**
Datum: 02.12.2020
Č. nabídky

Zboží	Počet ks	Cena ks	Cena	Sleva	Cena po slevě
GSC3570 Grandstream - SIP interkom a řídicí stanice, 7" LCD	4	4 607,0 Kč	18 428,00 Kč	0%	18 428,00 Kč
2N IP Base dveřní interkom, 2 tl., HD kamera	2	14 950 0 Kč	29 900 00 Kč	0%	29 900 00 Kč
2N IP Base, montážní podložka	2	1 685,0 Kč	3 370,00 Kč	0%	3 370,00 Kč
TP-Link TL-SF1009P 8xGb POE	1	2 250,0 Kč	2 250,00 Kč	0%	2 250,00 Kč
práce technika -úprava kabeláže	1	18 000,0 Kč	18 000,00 Kč	0%	20 000,00 Kč
doprava, režie	1	2 500,0 Kč	2 500,00 Kč	0%	2 500,00 Kč

bez DPH 76 448,00 Kč
CELKEM / s DPH 92 502,08 Kč

Eva Doležalová, ředitelka MŠ

2.12.2020