



Středočeský kraj

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,  
příspěvková organizace

Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav

Tel.: 327312845  
Mob: 739418639

E-mail:

[skola@dscaslav.cz](mailto:skola@dscaslav.cz)

web:

[www.dscaslav.cz](http://www.dscaslav.cz)

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020

Číslo objednatele: 0522/14801973/2020/1/2020

SOŠ a SOU dopravní Čáslav,  
příspěvková organizace

#### I. Smluvní strany

Doslo dne: 16-12-2020 *D.6.9.3*  
Spis. zn:

Počet listů: Počet listů (svazků) příloh:

Č.j.: SOŠaSOUd-Ča/ *1549/2020/5046/11*  
Skart. zn. a lhůta: *670*

#### 1. Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Se sídlem: Aug. Sedláčka 1145, Čáslav 286 01

Zastoupený: Ing. Bc. Luděk Fišerou

IČO: 14801973

DIČ: CZ14801973

Bankovní spojení:

Dále jen, „objednatel“

a

#### 2. Zhotovitel:

V.I.P. ENERGY s.r.o.

Se sídlem: Husovo náměstí 143, 280 02 Kolín 3

Zastoupený: Milanem Černým

IČO: 04429991

DIČ: CZ04429991

Bankovní spojení; č.ú. :

Dále jen „zhotovitel“

Se níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné shodě dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 ( dále jen „dodatek“ ) ke Smlouvě o dílo – **Oprava topných zařízení v objektu odborného výcviku.**

## II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření zakázky o výměnu jednoho neopravitelného plynového teplovzdušného agregátu.

2.2 Během plnění Smlouvy o dílo ze dne 25.11.2020, došlo v areálu odborného výcviku k havárii dalšího zařízení ( teplovzdušný agregát) , po přivolání odborného technika pana Seckého ,bylo zjištěno, že toto zařízení je neopravitelné. Tuto situaci nemohl objednatel v době uzavírání smlouvy, předpokládat.

2.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečné instalace zařízení, z důvodu minimalizace škod na majetku a osobách, způsobených nedostatečným vytápěním zmíněných prostor.

2.4 S ohledem na právě probíhající práce výše zmíněné odborné firmy v daném objektu a její optimální cenovou nabídkou, stává se po vzájemné dohodě zhotovitelem i této části zařízení.

## III. Cena díla a termín plnění

3.1 Cena dodatečné opravy (výměny zařízení) činí 54 897,- bez DPH tedy 66 426,32 s DPH.

3.2 Fakturace této části zakázky proběhne zvlášť.

3.3 Splatnost fakturace se stanoví na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

3.4 Termín plnění díla až do jeho předání je do 31.1.2021

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2020 zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., uveřejněn v registru smluv, a to objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech paré, z nich každý má platnost originálu. Dvě paré si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je odborný posudek nezávislého technika (příloha č.1) .

V Čáslavi dne 16. 12. 2020



Za zhotovitele:

V Čáslavi dne 16. 12. 2020



Za objednatele: Ing. Bc. Luděk Fišera

# PROTOKOL

o odborné kontrole plynového zařízení

dle §3 odst.3 vyhl.ČUBP č.85/1978 sb.

Jméno a příjmení pracovníka (firma), která kontrolu provedla - Jiří SECKÝ-plynoservis Šípková 1794,Čáslav

Název a sídlo organizace-provozovatel zařízení :Stř.odb.škola a stř.odborné učiliště Čáslav.

Místo: dílny - učiliště Aug.Sedláčka Čáslav.

Rozsah kontroly - ( roční,periodická, servisní ) - posouzení stavu zařízení -

~~Bez závad~~

~~Mírné závady~~

**Vážné závady**

## Označení, druh a technické hodnoty plynového zařízení.

1) 1 ks.teplovzdušný agregát zn. ROBUR F31,výkon 30 kW provedení "B".

### a) Zjištěné závady a celkové zhodnocení zařízení z hlediska bezpečnosti práce a provozuschopnosti:

Závada na elektronické desce.Díl je neopravitelný.Teplovzdušné agregáty jsou již technicky zastaralé, některé náhradní díly se nedováží, jejich stáří je 30 let. Doporučuji výměnu za nové.

~~Plynové zařízení je schopno bezpečného provozu.~~

Plynové zařízení nesplňují bezpečný provoz.

### b) Návrh na odstranění závad:

**Výměnu za nové teplovzdušné agregáty.**

Datum provedené kontroly: 2.12.2020

Za servisní podnik:



Za provozovatele:

