

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 13
k rámcové dohodě číslo 159-29754/2020

číslo:

2-29754/2021/22

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6

Zaměstnanec pověřený jednáním

náčelník

podplukovník Ing. Radek Štefan
Vojenské zařízení 5512 Štěpánov
Nádražní ul.,
783 13 Štěpánov u Olomouce

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

ID datové schránky: hjyaavk

Poskytovatel:

AUTOKOM, spol. s r.o.
Tečovice 362, 763 02 Zlín 4

Jehož jménem jedná

jednatel

Jiří Štětkař
provozovna:
Tečovice 362,
763 02 Zlín 4

IČ: 47906413

DIČ: CZ47906413

ID datové schránky: 2e5pkv4

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce**

Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky.

Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.

Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. 159-29754/2020, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID N006/20V00013667

Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši **1 943,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přijímající) byl určen: [redacted] nebo jím pověřená osoba

Označení a specifikace požadované služby

Termín plnění

Provedení opravy techniky:

T-815 NK 6x6 PR2 NK VPZ 414-20-27

Dle provedené defektace a cenové nabídky uvedené v příloze této objednávky.

Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 647 903,61 Kč.

80 pracovních dnů od předání vozidla do opravy a podepsání předávacího protokolu, po předchozí objednávce podepsané oběma smluvními stranami a jejím zveřejněním v RS.

Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN pod ID N006/21/V00000268.

Objednatel:

podplukovník Ing. Radek Štefan
podepsáno elektronicky

Poskytovatel:

Jiří Štětkař

Jiří Štětkař
podepsáno elektronicky

Prodávající / Zhotovitel: AUTOKOM, spol. s r.o. Tečovice 362 763 02 Zlín		Číslo zakázky UC016501 Strana: 1 z 5	
IČ: 47906413 DIČ: CZ47906413 Bankovní účet: 2200309976/2010 Fio banka IBAN 2010 2200309976 SWIFT FIOCZPP Mobil 775 577 934 Mobil 777 577 832 El. adresa servis@autokom.cz Adresa WWW www.autokom.cz <i>Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.</i>		Kupující / Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 - Hradčany 160 00 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694	
Vozidlo: Tatra T-815 6x6 PR2- NK nosič RZ: 4142027 VIN: TNU285PR2NK 018926 Servisní technik: Vojtěch Řiháček		Datum vystavení . . Datum splatnosti . . Datum uskutečnění/zdanitelného plnění . . Forma úhrady:	

Pracovní operace	Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
TAE00000 PRÁCE MECHANIKA - KAROSÉRIE						
- OPRAVA ZKORODOVANÝCH PROTIHLUKOVÝCH KRYTŮ MOTORU						
TAE10404 PŘEDNÍ VÍKO MOTOROVÉ SKŘÍNĚ V-Z						
TAE11004 PŘETĚSNĚNÍ MOTORU						
TAE11081 VENTILÁTOR CHLAZENÍ V-Z						
TAE11085 VENTILÁTOR CHLAZENÍ R-S						
TAE11512 KRYT MOTORU, PRAVÝ HORNÍ A ZADNÍ V-Z						
TAE11513 PLECHY MOTORU HORNÍ PŘEDNÍ A HORNÍ ZADNÍ V-Z						
TAE41807 ODKLON KOLA ZADNÍ NÁPRAVY S VLNOVCOVÝMI PRUŽINAMI						
TAE51634 KONTROLA SEŘÍZENÍ ZDVIHU BRZDOVÝCH VÁLCŮ PŘEDNÍ						
A ZADNÍ NÁPRAVY						
TAE51101 BRZDOVÝ BUBEN V-Z						
TAE51201 BRZDOVÉ ČELISTI V-Z 1 PÁR						
TAE51217 KONTROLA STAVU BRZDOVÉHO OBLOŽENÍ						
TAE51218 BRZDOVÉ OBLOŽ.-NÝTOVAT 1PÁR						
TAE51401 BRZDOVÝ KLÍČ PŘEDNÍ NÁPRAVY V-Z						
TAE51410 PÁKU BRZDOVÉHO KLÍČE PŘEDNÍ NÁPRAVY V-Z 1KS						
TAE51423 POUZDRA A TĚSNÍČÍ KROUŽKY "GUFERO" BRZDOVÉHO KLÍČE						
TAE51820 KONTROLA TLAKŮ VLNOVCE PÉROVÁNÍ						
TAE60000 PRÁCE MECHANIKA-KAROSÉRIE						
-OPRAVA A VYVAŘENÍ ZKORODOVANÝCH ČÁSTÍ KABINY						
TAE61020 BUDKU ŘIDIČE V-Z						

Prodávající / Zhotovitel:
AUTOKOM, spol. s r.o.
**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: 47906413
DIČ: CZ47906413
Bankovní účet: 2200309976/2010 Fio banka
IBAN 2010 2200309976
SWIFT FIOCZPP
Mobil 775 577 934
Mobil 777 577 832
El. adresa servis@autokom.cz
Adresa WWW www.autokom.cz
Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Číslo zakázky
UC016501
Strana: 2 z 5
Kupující / Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany
160 00**

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

TAE61021	PODPĚRU BUDKY ŘIDIČE V-Z
TAE61022	HYDRAULICKÝ VÁLEC SKLÁPĚCÍ BUDKY ŘIDIČE V-Z
TAE61026	VÝBAVU BUDKY ŘIDIČE V-Z
TAE61036	SILENTBLOK ZAJIŠTĚNÍ BUDKY ŘIDIČE V-Z 1KUS
TAE61042	KRYT BUDKY ŘIDIČE SPODNÍ BOČNÍL NEBO P V-Z
TAE61057	KAPSU PRAVOU (LEVOU) V-Z
TAE61058	KRYT PRAVÝ (LEVÝ) V-Z
TAE61221	PŘEDNÍ NÁRAZNÍK V-Z
TAE61234	KRYCÍ PLECH NÁRAZNÍKU V-Z
TAE61241	PŘEDNÍ NÁRAZNÍK -OPRAVA
TAE61301	KRYT PŘEDNÍ (KAPOTU) V-Z
TAE61330	ČÁST PŘEDNÍHO BLATNÍKU ZADNÍ PRAVÝ V-Z
TAE61331	ČÁST PŘEDNÍHO BLATNÍKU ZADNÍ LEVÝ V-Z
TAE61336	ZÁSTĚRU PLECHU PŘEDNÍHO BLATNÍKU PŘEDNÍ V-Z 1KUS
TAE61341	STUPAČKU PRAVOU VČ. DRŽÁKU V-Z
TAE61403	DVEŘE BUDKY ŘIDIČE V-Z 1 KS
TAE70000	PRÁCE ELEKTRIKÁŘE
	-OPRAVA KABELÁŽE
TAE71229	UKAZATEL SMĚRU PŘEDNÍ V-Z 1KS
TAE71300	SVĚTLOMETY ASYMETRICKÉ SEŘÍDIT 2KS
TAE71310	SVĚTLOMET ASYMETRICKÝ V-Z 1KS
TAE71350	ZADNÍ SDRUŽENOU SVÍTLNU V-Z 1KS
TAE71812	SVAZEK ELEKTRICKÉ INSTALACE BUDKY ŘIDIČE V-Z
TAE73229	UKAZATEL SMĚRU NA BUDCE ŘIDIČE R-S 1KS
TAE80000	PRÁCE MECHANIKA-ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ
TAE73800	SVAZEK ELEKTRICKÉ INSTALACE PODVOZKU V-Z
TAE81402	KONTROLA VOZIDLA PO OPRAVĚ A ZKUŠEBNÍ JÍZDA DO 20

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOKOM, spol. s r.o.

**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: **47906413**
 DIČ: **CZ47906413**
 Bankovní účet: **2200309976/2010 Fio banka**
 IBAN **2010 2200309976**
 SWIFT **FIOCZPP**
 Mobil **775 577 934**
 Mobil **777 577 832**
 E-mail **servis@autokom.cz**
 Adresa WWW **www.autokom.cz**

Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Číslo zakázky

UC016501

Strana: 3 z 5

Kupující / Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany**

160 00

IČ: **60162694**
 DIČ: **CZ60162694**

TAE90000	PRÁCE MECH. VZDUCHOVÁ SOUSTAVA
	-OPRAVA A VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO VEDENÍ ZA PLASTOVÉ
TAE11281	CHLADIČ OLEJE V-Z
TAE10741	VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO V-Z, SEŘÍDIT CHOD MOTORU
XXX00002	MYTÍ S OBSLUHOU
	-MYTÍ DÍLŮ, VOZIDLA WAP
TAE730110	PALIVOVÉ VEDENÍ V-Z
KOOP007	CELOLAK KABINY RAL
	-VČETNĚ POUŽITÉHO MATERIÁLU
NSX100019	ANTI-KOROZNÍ OCHRANA KABINY
TAE61500	PŘEDNÍ SKLO BUDKY ŘIDIČE V-Z
TAEF800710	UZÁVĚR KAPOTY V-Z 1KS
KOOP001	SPOJOVACÍ, DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
TAE31248	KULOVÝ ČEP V-Z
TAE31815	GEOMETRII VOZIDLA -ZMĚŘIT, SEŘÍDIT
TAE31007	VÝMĚNA OLEJE A FILTRU SERVOŘÍZENÍ
TAE30000	PRÁCE MECHANIKA-ŘÍZENÍ
TAE31028	ODVZDUŠNIT HYDRAULICKÝ OKRUH POSILOVÉHO ŘÍZENÍ
TAE10102	HLAVY VÁLCŮ V-Z 1 STRANA PROVĚST OPERACE: 11-512(
), 11-513, 11-601, 11-641, 11-128X2.5, 11-463X5, 1
	1-771X5, 11-101X3, 11-181(50%)
TAE10181	VENTILY SEŘÍDIT
TAE11115	HLAVY VÁLCŮ DOTÁHNOUT
TAE11188	DESEDACÍ PLOCHU VÁLCE-OBROBIT, BROUSIT
TAE81116	VYČIŠTĚNÍ CHLADÍCÍCH ŽEBER HLAV VÁLCŮ, VÁLCŮ CHLAD
	A VENTILÁTORŮ
TAE71830	VENTIL ELEKTROPNEUMATICKÝ EV 88C V-Z 1KS

301 866,00 Kč

Prodávající / Zhotovitel:
AUTOKOM, spol. s r.o.
**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: 47906413
DIČ: CZ47906413
Bankovní účet: 2200309976/2010 Fio banka
IBAN 2010 2200309976
SWIFT FIOCZPP
Mobil 775 577 934
Mobil 777 577 832
El. adresa servis@autokom.cz
Adresa WWW www.autokom.cz

Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Číslo zakázky

UC016501

Strana: 4 z 5


Kupující / Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany**
160 00

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Objednaný materiál

11016501/1	MATERIÁL SKLAD-KABINA
11016501/2	MATERIÁL SKLAD-BRZDY
11016501/3	MATERIÁL SKLAD-VZDUCOVÁ SOUSTA
11016501/4	MATERIÁL SKLAD-EL. INSTALACE
11016501/5	MATERIÁL SKLAD-ŘÍZENÍ
11016501/6	MATERIÁL SKLAD-MOTOR
100004	HVLP 32 - HYDRAULICKÝ
200018	MOBIL GREASE XHP 222-TUK
100014	AUTOKOM MOTOR OIL S1400 15W-40

Jedn.cena	Počet	Sleva	Cena
-----------	-------	-------	------


233 591,53 Kč
1) Oprava kabiny

- " demontáž kabiny
- " demontáž interiéru kabiny
- " vyvaření a oprava zkorodovaných částí
- " oprava el. svazků
- " oprava rozvodů topení
- " celolak kabiny akrylátovým lakem odstínem khaki
- " antikoroziní ošetření dutin a spodních částí
- " oprava protihlukových krytů motoru
- " výměna bočních lemů blatníků a stupaček
- " výměna zadních blatníků

2) Brzdová soustava

- " demontáž a montáž všech kol
- " výměna brzdového obložení a brzdových bubnů 6 x
- " oprava uložení brzdových klíčů a pák
- " výměna manžet brzdových válců - 6 ks

3) Vzduchová soustava

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOKOM, spol. s r.o.

**Tečovice 362
763 02 Zlín**

IČ: **47906413**
 DIČ: **CZ47906413**
 Bankovní účet: **2200309976/2010 Fio banka**
 IBAN **2010 2200309976**
 SWIFT **FIOCZPP**
 Mobil **775 577 934**
 Mobil **777 577 832**
 El. adresa **servis@autokom.cz**
 Adresa WWW **www.autokom.cz**
 Společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 9509.

Číslo zakázky

UC016501

Strana: 5 z 5

Kupující / Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

**Tychonova 1
Praha 6 - Hradčany
160 00**

IČ: **60162694**
 DIČ: **CZ60162694**

- " výměna vzduchového potrubí za plastové
- " výměna pryžových hadic
- " výměna kompresoru
- " výměna regulátoru tlaku vzduchu
- " výměna čtyřcestného ventilu
- " výměna protimrazové pumpy
- " přetěsnění potrubí pérování zadních náprav
- " výměna netěsného posilovače spojky
- 4) Elektrická instalace podvozku
 - " oprava elektrických svazků
 - " výměna osvětlení-komplet
 - " výměna EV. ventilů 4 ks
- 5) Oprava řízení
 - " výměna manžet kulových čepů řízení - 5 ks
 - " změření seřízení geometrie
 - " výměna netěsného potrubí zásobníku oleje řízení
- 6) Přetěsnění motoru
 - " přetěsnění přídavače paliva
 - " výměna gufer pohonu alternátoru a ventilátoru chlazení
 - " přetěsnění tlakového vedení oleje mazání ke snímači
 - " demontáž hlav válců 12 ks- přetěsnění

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	535 457,52 Kč	112 446,08 Kč
Snížená 15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH	535 457,53 Kč
DPH CELKEM	112 446,08 Kč
ZAKROUHLENÍ	0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 647 903,61 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení splatnosti faktury budeme účtovat úrok z prodlení.

Faktura nebo předkalkulace slouží zároveň jako dodací list - předávací protokol.

V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude do fakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě.

Podpisem faktury potvrzuje kupující, že zboží převzal, nebo objednatel, že dílo převzal a zároveň, že převzal veškeré staré (použité) náhradní díly, které byly na vozidle vyměněny za nové.

Náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik dle § 38a odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. činí 1,42 Kč/kg.

Použité pneumatiky je možné v rámci zpětného odběru odevzdat zdarma na našich provozovnách.

V souladu s ust. §14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

Za prodávajícího / zhotovitele:

Kupující / Objednatel:

Vojtěch Řiháček

Doklad vystavil, razítka a podpis

Zpracováno systémem firmy Teas® Zlín


Vančík Drahomír, Mgr.

Doklad převzal a s cenou souhlasí, podpis

Příloha zakázky UC016501/1 - materiál sklad

Oprava kabiny

Název ND	počet ks	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH	Celkem s DPH
MANŽETA ŘADÍCÍ PÁKY	1			
PROFIL 1750mm	3			
TĚSNĚNÍ DVEŘÍ	2			
PŘEPÍNAČ BLINKRU	1			
LIŠTA STĚRAČE 550mm	3			
ZÁSTĚRA	1			
KRYT PŘEDNÍ PRAVÝ	1			
KRYT PŘEDNÍ LEVÝ	1			
PLECH KOLMÝ PRAVÝ	1			
PLECH KOLMÝ LEVÝ	1			
PLECH BOČNÍ LEVÝ	1			
PLECH BOČNÍ PRAVÝ	1			
ČÁST BLAT.BOČNÍ LEVÁ	1			
ČÁST BLAT.BOČNÍ PRAVÁ	1			
ČÁST BLAT.ZADNÍ LEVÁ	1			
ČÁST BLAT.ZADNÍ PRAVÁ	1			
PLECH BOČNÍ LEVÝ	1			
PLECH BOČNÍ PRAVÝ	1			
KRYT PŘEDNÍ ÚPLNÝ <i>originální ND dodaný z TATRA TRUCK a.s.</i>	1			
ZÁVĚS PRAVÝ	1			
ZÁVĚS LEVÝ	1			
TĚSNĚNÍ HORNÍ	1			
TĚSNĚNÍ SPODNÍ	2			
TĚSNĚNÍ BOČNÍ	2			
TĚSNĚNÍ	1			
RÁM PŘEDNÍHO SKLA <i>originální ND dodaný z TATRA TRUCK a.s.</i>	1			
ČELNÍ SKLO	1			
KLÍNEK ČELNÍHO SKLA	1			
PROFIL OKNA	4			
TĚSNĚNÍ SKLA	4			
KRYT PŘÍSTROJOVÉ DESKY	1			
ČALOUNĚNÍ PRAVÉ	1			
TĚSNĚNÍ DVEŘÍ	2			
Celkem			155 612,40 Kč	188 291,00 Kč



Příloha zakázky UC016501/2 - materiál sklad

Brzdová soustava

Název ND	počet ks	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH	Celkem s DPH
BRZDOVÉ OBLOŽENÍ	3			
BRZDOVÝ BUBEN	6			
MANŽETA BRZDOVÉHO VÁLCE ZAD.	4			
MANŽETA BRZDOVÉHO VÁLCE PŘ.	2			
NÝT 8X22 AL	192			
PÁSKA KREPOVÁ	1			
GUFERO 160X190X15	8			
GUFERO 150X180X15	4			
Celkem			31 471,00 Kč	38 079,91 Kč


AUTOKOM, s.r.o.
 IČO: 252 20 711
 DIČ: CZ25220711
 sídlo: [redacted]

Příloha zakázky UC016501/3 - materiál sklad

Vzduchová soustava

Název ND	počet ks	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH	Celkem s DPH
KOMPRESOR 4131	1			
REG.TLAKU 4494	1			
ČTYŘCESTNÝ VENTIL	1			
PROTIMRAZOVÁ PUMPA	1			
POSILOVAČ SPOJKY	1			
PLASTOVÁ TRUBKA 10	1m			
PLASTOVÁ TRUBKA 12	1m			
PLASTOVÁ TRUBKA 15	1m			
Celkem			29 892,00 Kč	36 169,32 Kč

ANTONOV, spol. s r.o.
 Těchonice 101, 250 02 Zlín
 IČO: 475 999 83
 DIČ: CZ47599983



Příloha zakázky UC016501/4 - materiál sklad

Elektrická instalace


Název ND	počet ks	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH	Celkem s PDH
VENTIL EV-88	4			
KABEL	1m			
SVÍTLNA SMĚR. PŘEDNÍ	2			
SVÍTLNA SMĚROVÁ BOČNÍ	2			
STOPLAMPA ZADNÍ LED	2			
PRACOVNÍ SVĚTLO LED	1			
Celkem			8 568,00 Kč	10 367,28 Kč

AUTOMAT. ČÍSLO S T.O.
Tiskárna
3
sada na [redacted]

Příloha zakázky UC016501/5 - materiál sklad

Oprava řízení

Název ND	počet ks	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH	Celkem s PDH
PRACHOVKA KUL.ČEPU	5			
Celkem				

AUTOKOM, spol. s r.o.
Tř. Svobody 1021, 102 00 Zlín
IČ: 0790112, DIČ: CZ0790112
e-mail: @autokom.cz

Příloha zakázky UC016501/6 - materiál sklad

Přetěsnění motoru

Název ND	počet ks	cena za ks bez DPH	celková cena bez DPH	Celkem s PDH
TĚS.VÍKA VENTILŮ	6			
TĚSNĚNÍ VÝFUKU	12			
TĚSNĚNÍ SÁNÍ	12			
KROUŽEK	12			
KROUŽEK POD ZDVIHÁTKA	24			
KROUŽEK	12			
KROUŽEK POD HLAVU	12			
GUFERO 40X62X8	1			
GUFERO 40X52X7	2			
VLOŽKA HRÍDELE VENTILÁTORU	1			
Celkem			3 674,80 Kč	4 446,51 Kč

AUTOKOM, spol. s r.o.
 Tělová 101 250 02 Zlín
 IČO: 250 022 013
 DIČ: CZ250 022 013

Příloha
Výtisk jediný
Počet listů: 1

Zjišťování ceny obvyklé dle NV MO č.60/2017
u ND pro opravu motoru nákladního vozidla
T-815 PR2 NK VPZ 414-20-27

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Autokom, spol. s r. o.	AB Autoboss s.r.o.	Skarab s.r.o.	ATH spol. s.r.o. / Světluška.cz
1.	Manžeta řadící páky	1 ks				
2.	Těsnění dveří	1 ks				
3.	Přepínač blinkru	1 ks				
4.	Lišta stěrače 550 mm	1 ks				
5.	Kryt přední pravý	1 ks				
6.	Kryt přední levý	1 ks				
7.	Plech kolmý pravý	1 ks				
8.	Plech kolmý levý	1 ks				
9.	Plech boční levý	1 ks				
10.	Plech boční pravý	1 ks				
11.	Část blat. boční levá	1 ks				
12.	Část blat. boční pravá	1 ks				
13.	Část blat. zadní levá	1 ks				
14.	Část blat. zadní pravá	1 ks				
15.	Plech boční levý	1 ks				
16.	Plech boční pravý	1 ks				
17.	Kryt přední úplný	1 ks				
18.	Závěs pravý	1 ks				
19.	Závěs levý	1 ks				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Autokom, spol. s r. o.	AB Autoboss s.r.o.	Skarab s.r.o.	ATH spol. s.r.o. / Světluška.cz
20.	Těsnění horní	1 ks				
21.	Těsnění spodní	1 ks				
22.	Těsnění boční	1 ks				
23.	Těsnění	1 ks				
24.	Rám předního skla	1 ks				
25.	Čelní sklo	1 ks				
26.	Klínek čelního skla	1 ks				
27.	Profil okna	1 ks				
28.	Těsnění skla	1 ks				
29.	Kryt přístrojové desky	1 ks				
30.	Čalounění pravé	1 ks				
31.	Těsnění dveří	1 ks				
32.	Brzdové obložení	1 ks				
33.	Brzdový buben	1 ks				
34.	Manžeta brzd. válce zad.	1 ks				
35.	Manžeta brzd. válce př.	1 ks				
36.	Guféro 160x190x15	1 ks				
37.	Guféro 150x180x15	1 ks				
38.	Kompresor	1 ks				
39.	Regulátor tlaku	1 ks				
40.	Čtyřcestný ventil	1 ks				
41.	Protimrazová pumpa	1 ks				
42.	Posilovač spojky	1 ks				
43.	Ventil EV-88	1 ks				

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Autokom, spol. s r. o.	AB Autoboss s.r.o.	Skarab s.r.o.	ATH spol. s.r.o. / Světluška.cz
44.	Svítilna směrová přední	1 ks				
45.	Svítilna směrová boční	1 ks				
46.	Stoplampa zadní LED	1 ks				
47.	Pracovní světlo LED	1 ks				
48.	Prachovka kulového čepu	1 ks				
49.	Kroužek pod hlavu	1 ks				
50.	Gufero 40x62x8	1 ks				
51.	Gufero 40x52x7	1 ks				
52.	Vložka hřídele ventilátoru	1 ks				
	Celkem	Σ	193 290,00	163 391,72	150 829,59	123 414,00

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno ve dnech 14. – 15. 12. 2020 v souladu s NVMO č. 60/2017 **metodou analýzy trhu a srovnáním cen** ND uvedených v materiálové specifikaci dodané poskytovatelem služeb Autokom, spol. s r.o. s cenami dodavatelů jednotlivých značek ND na webových portálech AB Autoboss s. r.o., Skarab s.r.o., ATH spol. s r.o. a Svetluska.cz.

Poskytovatel služeb Autokom spol. s r.o. používá originální náhradní díly dodávané výrobcem nákladních vozidel TATRA TRUCKS a.s., kdežto u srovnatelných položek e-shopů není jasný původ. Z toho důvodu se srovnávaná cena může výrazně lišit, nebo není uvedena vůbec, protože e-shop konkrétní náhradní díl nedodává.

Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené poskytovatelem služeb Autokom, spol. s r.o. v nabídce materiálové soupisky k provedení opravy nákladního vozidla T-815 PR2 NK VPZ 414-20-27, **jsou v místě a čase obvyklé.**

V Olomouci dne 16. prosince 2020

