

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 1003/20
----------------	--------------	-----------------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	31.12.2020	Čas	8:00
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Břest		
Popis reklamace	obsluha na CDP hlásila poruchu. Po provedení testu na chvíli okénko zešedne, po chvíli ale opět zfalový s nápisem porucha		

Hlásil	(SSZT Hulín)	Zadal	
---------------	--------------	--------------	--


Oprava

Příčina	vadné akumulátory v ústředně SHZ
Popis opravy	31.12.2020 vzdáleně zjištěno, že už od 29.12. je signalizována porucha EPS. na místě zjistil, že na ústředně i po restartu dojde k rozsvícení LED pro Baterii
Spotřebovaný materiál	akumulátor 12V / 7,2Ah - 2 kusy

Datum		Opravil	
--------------	--	----------------	--

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	


 Správa ústředny
 Husova 1, 729 00 Olomouc
 IČ: 26984231, DIČ: CZ26984231
 [022]

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	820,-	680,-	105,-	1605,-

Kategorie	Pozáruční	Poznámka	
------------------	-----------	-----------------	--

Opatření	
-----------------	--

Datum		Schválil	
--------------	--	-----------------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1317612

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b0048f0b-ac7e-4818-b83e-4bd0be180974

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.01.2021 12:47:00



4277f921-d4b3-4934-8260-8a72a112212a