




Modernizace parkovacího systému

1	PARK15 	Automatická závora závora, max.3 m, rychlost 0,8 - 1,5 s (nastavitelná), frekvenční měnič, automatické odblokování při výpadku napájení	2
2	KS20 	Kotevní sada závory	2
3	TOTCAM 	totem pro kameru SPZ, antivandal, barva RAL	-1

Doplnění automatické pokladny

4	ABCRED500	mechanická montáž doplnění o možnost placení VISA a MASTERCARD, bez pinu - terminál není v dodávce (viz. Poznámky), vyžaduje připojení pokladny na LAN/Internet	1
5		výměna čelního panelu pokladny	1
6	MP HW	tiskárna do pokladny	2
		montáž	2
		doprava	1
Celkem bez DPH			
Partnerská Sleva			
Celkem po slevě bez DPH			94 980 Kč

Pozn.1: Cena uvedena bez DPH, neobsahuje stavební práce, kabeláž a případné vícenáklady.

Pozn.2: Uvedená vyobrazení jsou pouze ilustrativní.

Pozn.3: - Bankovní terminál si provozovatel smluvně včetně servisní podpory zajistí se společností ČSOB