





Odběratel	Dodavatel
Brněnské komunikace a.s.  Štýřice, Renneská třída 787/1a 63900 Brno IČO : 60733098                      DIČ : CZ60733098 B 1479, Krajský soud v Brně	BRENN telematic s.r.o.   IČO dodavatele : 06244955                      DIČ dodavatele : CZ06244955

Datum vytvoření	03.02.2021	Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>
Požadované datum dodání	19.02.2021	Způsob úhrady	
Hospodářské středisko	2200	Způsob dopravy	
Kód akce	N/A	Vytvořil	

Fakturu ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.


Na základě rámcové smlouvy o poskytování služeb č. 19000512 u Vás objednááme:

výměnu vadných komponent řadiče SSZ 1.06 Hlinky / Hroznová v Brně, vč. posílení výkonové kapacity zdroje, dále celkovou diagnostiku před znovuvvedením do provozu a uvedení SSZ a jeho příslušenství do původního, plně funkčního a provozuschopného stavu vč. odzkoušení všech signálních skupin a vazeb do ŘS a navazujících systémů. Součástí objednávky je i zajištění dopravně-bezpečnostních opatření v době opravy předmětného SSZ.

Poř. Kód zboží	Název zboží	Datum dodání	Množství	MJ
10999-0001	výměnu vadných komponent řadiče SSZ 1.06 Hlinky / Hroznová v Brně	07.02.2021	1,00	ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

160 000,00Kč



provozní ředitel