

Čj.: 405-13/2015-551230
EVZ: 155512300161
e-TRŽIŠTĚ RS: T004/15V/00036280
e-TRŽIŠTĚ VÝ: T004/16V/00026380



A400P05AY8Z7

Výzva k plnění smlouvy
1555123010053

číslo: 1655123 020225

Objednatel

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**
Tychonova 1, 160 00 Praha 6

*zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 551230
podplukovník Ing. Zdeněk PLHAL*

Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí

Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí

IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694

Bankovní spojení:

Vyřizuje: o.z. Rudolf ROUS

Telefon:

Zhotovitel

Adresa: **AUTO SAS s.r.o.**

Ke Dvoru 780/10

160 00 Praha

IČ: 49679139

DIČ: CZ 49679139

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Jiří KŘEPELA

Telefon:

**Doba plnění: do 30 pracovních dnů po podpisu
objednávky oběma smluvními stranami**

**Místo plnění: V místě sídla provozovny
zhotovitele.**

Způsob dodání: osobní odběr

p.č.	Označení a specifikace služby	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1	Objednávám u Vás provedení BO: DVHM-3522 TXK, VPZ: 170-76-83: - oprava účinnosti provozní brzdové soustavy, - oprava účinnosti parkovací brzdové soustavy, - výměna opotřebovaných manžet naklápěcích pistnic.	ks	1	24 793,00 Kč	21	30 000,00 Kč
	DVHM-3522 TXK, VPZ: 382-58-62: - výměna opotřebované sedačky obsluhy, - výměna nefunkčního zámku dveří kabiny a zajišťovací pojistky, - výměna opotřebovaných pryžových krytů ovládacích pedálů, - oprava funkčnosti výstražného zařízení (klakson), - kontrola, případně výměna chladiče motoru, - výměna nefunkčního termostatu ohřevu, - oprava těsnosti hydraulického C42 ovládání - oprava těsnosti posilovače řízení.	ks	1	36 777,00 Kč	21	44 500,00 Kč
	DVHM-3522 TXK, VPZ: 383-02-53: - odstranění netěsnosti hydraulického rozvaděče, - odstranění netěsnosti hydraulické soustavy (hadice), - výměna opotřebovaných pryžových krytů ovládacích pedálů, - odstranění netěsnosti bočního krytu motoru,	ks	1	24 793,00 Kč	21	30 000,00 Kč

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -27-

<u>MV-12-B, VPZ: 407-09-37:</u> výměna nefunkčního čerpadla chladicí - výměna opotřebovaného pružného uložení tlumiče výfuku. výměna pružného uložení motoru seřízení funkčnosti motoru (svíčky, rozdělovač), odstranění nadměrné vůle řídicí nápravy, odstranění nadměrných vůlí nábojů kol, oprava funkčnosti provozní brzdové soustavy, - oprava funkčnosti parkovací brzdové soustavy, kontrola /výměna/ hlavního brzdového válce,	ks	1	35 123,00 Kč	21	42 500,00 Kč
<u>MV-12-B, VPZ: 324-44-78:</u> - oprava funkčnosti provozní brzdové soustavy, - oprava funkčnosti parkovací brzdové soustavy, odstranění nadměrné vůle řídicí nápravy, odstranění nadměrných vůlí nábojů kol, seřízení funkčnosti motoru (svíčky, rozdělovač), oprava uchycení bezpečnostního krytu kol řídicí nápravy	ks	1	31 405,00 Kč	21	38 000,00 Kč
<u>MV-12-B, VPZ: 376-48-37:</u> kontrola /případně oprava zjištěných závad výfukové soustavy a katalyzační jednotky, kontrola / případně oprava zjištěných závad funkčnosti motoru, výměna nefunkčního odpojovače AKB, - výměna opotřebovaných pojistek krytu motoru, kontrola / případně oprava signalizace krytických otáček motoru, - odstranění nadměrné vůle řídicí nápravy, odstranění nadměrných vůlí nábojů kol, seřízení funkčnosti motoru (svíčky, rozdělovač), odstranění nadměrných vůlí řemenice motoru a čerpadla chladicí kapaliny,	ks	1	53 719,00 Kč	21	65 000,00 Kč
<u>STILL EGV-12, v.č. 71024100367:</u> - výměna nefunkční speciální trakční AKB. (termín dodání speciální trakční AKB 5-6 týdnů od uzavření smluvního vztahu)	ks	1	29 752,00 Kč	21	36 000,00 Kč
<u>F6R16, v.č. 209:</u> odstranění netěsnosti hydraulické soustavy.	ks	1	5 785,00 Kč	21	7 000,00 Kč
Celková cena	Cena bez DPH		DPH		Cena s DPH
	242 149,00		50 851,00		293 000,00

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -27-

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2586 a násl. v platném znění a rámcovou smlouvou č. 1555123010053.

Ostatní:

Objednatel a zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Výzvy k plnění.

Smluvní cena uvedená na Výzvě k plnění je konečná a nepřekročitelná.

Součástí faktury musí být doklad (např. PrintScreen = snímek obrazovky katalogu ND) prokazující cenu ND použitých při realizaci opravy v době jejich pořízení !!!

V případě, že hodnota objednávky přesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zveřejněna v Registru smluv.

Platný podpis

Digitally signed by Hana Folkmanová
Date: 2016.07.10 07:10:00
Reason: tenderman uzivatel=L. UKASEK

Platný podpis **mgr. Ing. Vladislav PODHORNÍK**

Digitally signed by mgr. Ing. Vladislav Podhorník
Date: 2016.07.10 10:00:00
Reason: tenderman uzivatel=SS 1230.1.2.podhornik

Re 130/2016

**Potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem
a podpisy smluvních stran**

Zhotovitel

dne:

Mgr. Hana FOLKMANOVÁ
datum, razítko a podpis

Objednatel

dne:

Náčelník CZM
podplukovník Ing. Zdeněk PLHAL

datum, razítko a podpis