

POŽADAVKOVÝ LIST č. 4/2016

vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 485400 Adresa: Pardubice Provozovatel techniky:
Registrační značka:	025-34-19	plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	2007	pověřená osoba provozovatele: rtn. Stanislav Řezník, 973 242 165 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:</i>

Popis závady, dokumentace k odstranění závady:

Popis závady:

Oprava úniku oleje z diferenciálu (poslední náprava, levá strana).

Dokumentace k odstranění závady:

(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)

Požadavek na provedení defektace:

U-útvary U zhotovitele Neprovádět*

Požadavek na místo provedení opravy:

U-útvary U zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

Zástupce objednatele pro věci technické:

Číslo telefonu: 973 230 537

e-mail: j.opravy@seznam.cz

kpt. Bc. Jan Salaba

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

* nevhodící se škrtněte

CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 4/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086
dle protokolu z provedené defektace č. 003/2016

RZ: 025-34-19

List č: 1

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 15 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

CELKOVÁ Nabídková cena:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Náklady-vlastní úkony				30312
Materiálové náklady				21762,343
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				52074,343

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

Nabídková cena celkem:

63009,96	Kč	s DPH
52074,34	Kč	bez DPH
10935,61	Kč	sazba 21 % DPH

Ve Vyškově

Dne: 15.6.2016

Vedoucí zkušebny, Ing. Josef Zikmund

funkce, titul, jméno, a příjmení zhotovitele

podpis a razítko zhotovitele

Požadavek na SOJ:

Požaduji odborný dozor nad jakostí+konečnou kontrolu

* nehodící se škrtně

Požaduji konečnou kontrolu*

Nepožaduji*

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

kpt. Bc. Jan Salaba

podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebude provedeno

27.6.2016

Ing. Jaroslav FORMÁNEK

Číslo telefonu:

585 083 136

hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 4/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086
dle protokolu z provedené defektace č. 003/2016

RZ: 025-34-19

List č: 2

Nabídková cena - dle požadavkového listu:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Náklady-vlastní úkony	Výměna manžet zadních rozvodovek	8640	1	8640
Materiálové náklady	Manžety a montážní materiál	3504,018	1	3504,018
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				12144,018

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 1:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Uchycení trubky výfuku nezáv.topení	720	1	720
Materiálové náklady	Sponky výfuku	21	2	42
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				762

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 4/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086
dle protokolu z provedené defektace č. 003/2016

RZ:

025-34-19

List č.:

3

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 2:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Výměna tlumiče 1.N vlevo	3456	1	3456
Materiálové náklady	Tlumič	4368	1	4368
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				7824

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 3:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Výměna tlumiče 1.N vlevo	3456	1	3456
Materiálové náklady	Tlumič	4368	1	4368
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				7824

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 4/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086
dle protokolu z provedené defektace č. 003/2016

RZ:

025-34-19

Líst č.:

4

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 4:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Výměna sací hadice k čerpadlu nástavby	3960	1	3960
Materiálové náklady	Sací hadice, doplněný olej	1642,725	1	1642,725
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				5602,725

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 5:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Oprava ventilu ovládání olej. topení	2160	1	2160
Materiálové náklady	Samostatné díly ventilu	288,75	1	288,75
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				2448,75

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 4/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086
dle protokolu z provedené defektace č. 003/2016

RZ:

025-34-19

List č:

5

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 6:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Oprava nátěru rozvaděčů	1440	1	1440
Materiálové náklady	Barva základní, podkladová, vrchní	1000	1	1000
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				2440

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0

Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 7:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Oprava motorové brzdy	6480	1	6480
Materiálové náklady	Potrubí výfuku spojovací, těsnění	6548,85	1	6548,85
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				13028,85

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
Celkem bez DPH:				0