

- 1 6 5 1 2 0 3 6 3

### Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 12/2016  
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: <b>Robert Hnátek - jednatel</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b> Marie Geryková Telefon: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Marek Veselý [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	LRD 110 TDI ST	<b>Uživatel techniky:</b> 242700 <b>Dislokace techniky:</b> Sedlec -Vicenice plk., gšt. ing. Miroslav Svoboda velitel úřvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
<b>Evidenční číslo:</b>	515 48-14	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> Kpt. Ing. Z. Bestvina [redacted]		
<b>Rok výroby:</b>	1996			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	NE – drobná oprava			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefonu: ..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
<b>Za zástupce pro věci technické</b> S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím ..... mjr. Ing. Martin [redacted] podpis				
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> LR Topix				
<b>Místo:</b> Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00				
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 65 pracovních dnů od podepsání nabídky				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	Lakovací práce	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				252896,70
Nabídková cena celkem 252896,70 Kč bez DPH, 306005,01 Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Marek Veselý 721 415 010 titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 17.2.2016	V Praze	dne: 22. 08. 2016	
Za poskytovatele: [redacted] jedenatel		Za objednatele: [redacted] K		

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 12/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava přední nápravy	FTCS105	2	ks	otočný kloub						
1.2	Oprava přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
1.3	Oprava přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
1.4	Oprava přední nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
1.5	Oprava přední nápravy	FRC4206	1	ks	kryt						
1.6	Oprava přední nápravy	FTC4785	4	ks	těsnění						
1.7	Oprava přední nápravy	STC4382	8	ks	ložisko						
1.8	Oprava přední nápravy	FRC8700	8	ks	matic						
1.9	Oprava přední nápravy	606666	4	ks	ložisko						
1.10	Oprava přední nápravy	FRC2883	2	ks	podložka						
1.11	Oprava přední nápravy	FRC2884	2	ks	podložka						
1.12	Oprava přední nápravy	FRC2885	2	ks	podložka						
1.13	Oprava přední nápravy	FRC2886	2	ks	podložka						
1.14	Oprava přední nápravy	FTC2882	2	ks	čep						
1.15	Oprava přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
1.16	Oprava přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění						
1.17	Oprava přední nápravy	FTCS268	2	ks	těsnění						
1.18	Oprava přední nápravy	FTC861	2	ks	ložisko						
2.1	Oprava úniků z motou	ERR3785	1	ks	těsnění						
2.2	Oprava úniků z motou	ESR3260	1	ks	těsnění						
2.3	Oprava úniků z motou	ERR3490	1	ks	těsnění						
2.4	Oprava úniků z motou	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje						
2.5	Oprava úniků z motou	LLH500190	1	ks	hadice						
2.6	Oprava úniků z motou	LLH500170	1	ks	hadice						
2.7	Oprava úniků z motou	LLH500200	1	ks	hadice						
2.8	Oprava úniků z motou	ERR2409	1	ks	těsnění						
2.9	Oprava úniků z motou	ERR3424	3	ks	těsnění						
2.10	Oprava úniků z motou	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
2.11	Oprava úniků z motou	ALU1403L	1	ks	podložka						
2.12	Oprava úniků z motou	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
2.13	Oprava úniků z motou	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
2.14	Oprava úniků z motou	LUF100430	1	ks	těsnění						
2.15	Oprava úniků z motou	ERR6811	1	ks	těsnění						
2.16	Oprava úniků z motou	ERR4576	1	ks	těsnění						
2.17	Oprava úniků z motou	ERR3356	1	ks	těsnění						
2.18	Oprava úniků z motou	ERR4576	1	ks	těsnění						
3.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody						
4.1	Výměna vodní pumpy	PE8500090	1	ks	vodní pumpa						
4.2	Výměna vodní pumpy	PET100790	1	ks	těsnění						
4.3	Výměna vodní pumpy	ERR3284	1	ks	těsnění						
5.1	Výměna podávací pumpy paliva	ERR5057	1	ks	pumpa						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.2	Výměna podávací pumpy paliva	ERR2028	1	ks	těsnění					
5.3	Výměna podávací pumpy paliva	NRC9770	2	ks	matice					
5.4	Výměna podávací pumpy paliva	NRC9771	2	ks	těsnění					
6.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka					
6.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen					
7.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
8.1	Výměna gum pedálů	11H1781L	1	ks	guma pedálu					
8.2	Výměna gum pedálů	5KE500060	2	ks	guma pedálu					
9.1	Výměna pantů dveří	LR077708	2	ks	pant					
9.2	Výměna pantů dveří	LR077707	2	ks	pant					
9.3	Výměna pantů dveří	LR074026	2	ks	pant					
9.4	Výměna pantů dveří	LR077690	2	ks	pant					
9.5	Výměna pantů dveří	8HB710100	2	ks	pant					
9.6	Výměna pantů dveří	SE108601	4	ks	šroub					
9.7	Výměna pantů dveří	79221	8	ks	šroub					
9.8	Výměna pantů dveří	ASR1603	8	ks	šroub					
9.9	Výměna pantů dveří	MRC2178	8	ks	matice					
10.1	Výměna koberců	BTR7897	1	ks	koberec					
10.2	Výměna koberců	BTR7898	1	ks	koberec					
11.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění					
11.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění					
12.1	Výměna předního nárazníku	OPB001270PAT	1	ks	nárazník					
13.1	Výměna západek okna	RRC4878	1	ks	západka L					
13.2	Výměna západek okna	RRC4879	1	ks	západka P					
13.3	Výměna západek okna	RRC8530	1	ks	štitek					
13.4	Výměna západek okna	RRC8529	1	ks	štitek					
14.1	Montáž světlá do konvoje	RTC4771	1	ks	světlo					
15.1	Výměna předních světel	AMR3247	2	ks	světlo					
16.1	Výměna ochranného rámu	NRC7009	1	ks	rám ochranný					
17.1	Výměna středního dílu výfuku	ESR2383	1	ks	díl výfuku					
17.2	Výměna středního dílu výfuku	NV108041L	4	ks	matice					
18.1	Ochranný nástřik podvozku	OSTA0892072	3	ks	nástřik					
19.1	Oprava zadního nárazníku			ks						
20.1	Oprava zadního nosníku			ks						
21.1	Výměna mlhových světel	RTC8922	1	ks	světla mlhová					
22.1	Výměna žhavicích svíček	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
23.1	Výměna spojky	UR8100760	1	ks	přítlačný talíř					





## KONTROLNÍ ZÁPIS č. 12/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 145110063  
dle Požadavkového listu č. KZ12/2016

**1. Zadání objednávky:**

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

**2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský úvaz:	242700		
Typ vojenské techniky:	LRDI10 TDI ST	VPZ:	515 48-14
VIN:	SALLDHA68TA980036		

**3. Způsob provedení kontroly:** kontrola vozu

**4. Kontrolní zjištění:** viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12

**5. Návrh na odstranění nedostatků:** výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12

**6. Cenová kalkulace:**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12			
Materiálové náklady	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12			
Kooperace	Lakovací práce			
Ostatní náklady				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Kooperace				
Ostatní náklady				
<b>Celkem bez DPH:</b>				252896,70

**7. Technická dokumentace:** LR Topix

**8. Termín provedení dílčího plnění:** 65 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

Marek Veselý  
Ves  
Digitální podpis  
Marek Veselý  
Datum: 2016.05.28  
1432331 +0200

V Praze

dne: 17.2.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 17.2.2016 Za odběratele: .....  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 12/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava přední nápravy	FTCS105	2	ks	otočný kloub					
1.2	Oprava přední nápravy	LA059968	2	ks	těsnění					
1.3	Oprava přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
1.4	Oprava přední nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
1.5	Oprava přední nápravy	FRC4206	1	ks	kryt					
1.6	Oprava přední nápravy	FTC4785	4	ks	těsnění					
1.7	Oprava přední nápravy	STC4382	8	ks	ložisko					
1.8	Oprava přední nápravy	FRC8700	8	ks	matice					
1.9	Oprava přední nápravy	606666	4	ks	ložisko					
1.10	Oprava přední nápravy	FRC2883	2	ks	podložka					
1.11	Oprava přední nápravy	FRC2884	2	ks	podložka					
1.12	Oprava přední nápravy	FRC2885	2	ks	podložka					
1.13	Oprava přední nápravy	FRC2886	2	ks	podložka					
1.14	Oprava přední nápravy	FTC2882	2	ks	čep					
1.15	Oprava přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
1.16	Oprava přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
1.17	Oprava přední nápravy	FTCS268	2	ks	těsnění					
1.18	Oprava přední nápravy	FTC861	2	ks	ložisko					
2.1	Oprava úniků z motou	ERR3785	1	ks	těsnění					
2.2	Oprava úniků z motou	ESR3260	1	ks	těsnění					
2.3	Oprava úniků z motou	ERR3490	1	ks	těsnění					
2.4	Oprava úniků z motou	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje					
2.5	Oprava úniků z motou	LLH500190	1	ks	hadice					
2.6	Oprava úniků z motou	LLH500170	1	ks	hadice					
2.7	Oprava úniků z motou	LLH500200	1	ks	hadice					
2.8	Oprava úniků z motou	ERR2409	1	ks	těsnění					
2.9	Oprava úniků z motou	ERR3424	3	ks	těsnění					
2.10	Oprava úniků z motou	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
2.11	Oprava úniků z motou	ALU1403L	1	ks	podložka					
2.12	Oprava úniků z motou	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
2.13	Oprava úniků z motou	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
2.14	Oprava úniků z motou	LUF100430	1	ks	těsnění					
2.15	Oprava úniků z motou	ERR6811	1	ks	těsnění					
2.16	Oprava úniků z motou	ERR4576	1	ks	těsnění					
2.17	Oprava úniků z motou	ERR3356	1	ks	těsnění					
2.18	Oprava úniků z motou	ERR4576	1	ks	těsnění					
3.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody					
4.1	Výměna vodní pumpy	PEB500090	1	ks	vodní pumpa					
4.2	Výměna vodní pumpy	PET100790	1	ks	těsnění					
4.3	Výměna vodní pumpy	ERR3284	1	ks	těsnění					
5.1	Výměna podávací pumpy paliva	ERR5057	1	ks	pumpa					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.2	Výměna podávací pumpy paliva	ERR2028	1	ks	těsnění					
5.3	Výměna podávací pumpy paliva	NRC9770	2	ks	matice					
5.4	Výměna podávací pumpy paliva	NRC9771	2	ks	těsnění					
6.1	Výměna kladky řemene	ERR4708	1	ks	kladka					
6.2	Výměna kladky řemene	ERR5911	1	ks	řemen					
7.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
8.1	Výměna gum pedálů	11H1781L	1	ks	guma pedálu					
8.2	Výměna gum pedálů	SKE500060	2	ks	guma pedálu					
9.1	Výměna pantů dveří	LR077708	2	ks	pant					
9.2	Výměna pantů dveří	LR077707	2	ks	pant					
9.3	Výměna pantů dveří	LR074026	2	ks	pant					
9.4	Výměna pantů dveří	LR077690	2	ks	pant					
9.5	Výměna pantů dveří	8HB710100	2	ks	pant					
9.6	Výměna pantů dveří	SE108601	4	ks	šroub					
9.7	Výměna pantů dveří	79221	8	ks	šroub					
9.8	Výměna pantů dveří	ASR1603	8	ks	šroub					
9.9	Výměna pantů dveří	MRC2178	8	ks	matice					
10.1	Výměna kobereců	BTR7897	1	ks	koberec					
10.2	Výměna kobereců	BTR7898	1	ks	koberec					
11.1	Výměna těsnění dveří	LR077686	1	ks	těsnění					
11.2	Výměna těsnění dveří	LR077687	1	ks	těsnění					
12.1	Výměna předního nárazníku	DPB001270PAT	1	ks	nárazník					
13.1	Výměna západek okna	RRC4878	1	ks	západka L					
13.2	Výměna západek okna	RRC4879	1	ks	západka P					
13.3	Výměna západek okna	RRC8530	1	ks	štítek					
13.4	Výměna západek okna	RRC8529	1	ks	štítek					
14.1	Montáž světla do konvoje	RTC4771	1	ks	světlo					
15.1	Výměna předních světel	AMR3247	2	ks	světlomet					
16.1	Výměna ochranného rámu	NRC7009	1	ks	rám ochranný					
17.1	Výměna středního dílu výfuku	ESR2383	1	ks	díl výfuku					
17.2	Výměna středního dílu výfuku	NV108041L	4	ks	matice					
18.1	Ochranný nástřik podvozku	OSTA0892072	3	ks	nástřik					
19.1	Oprava zadního nárazníku			ks						
20.1	Oprava zadního nosníku			ks						
21.1	Výměna mlhových světel	RTC8922	1	ks	světla mlhová					
22.1	Výměna žhavicích světel	ETC8847	4	ks	svíčka žhavicí					
23.1	Výměna spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř					





