

- 1 7 5 1 2 0 0 6 7



MOCRX003PIJ1

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 6/2017 BO + dodatek č. 1
podle smlouvy č. 145110079

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Poskytovatel:

Jehož jménem jedná: **Ing. Tomáš DVOŘÁČEK**, ředitel odboru pro vyzbrojování pozemních sil

Jehož jménem jedná: Ing. Marek ŠPOK, PhD. – ředitel podniku

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA

Kontaktní osoba: Jan Cmíral

Telefon: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

Fax: + [redacted]

E-mail: [redacted]

E-mail: [redacted]

Typ/modifikace techniky: Automobil odmořovací ACHR 90CO

Uživatel techniky: 226600

Dislokace techniky: Liberec

Evidenční číslo - VPZ: 322-49-82

plk.gšt. Ing. Radek ČERNÝ
velitel útvaru
hodnost, titul, jméno, příjmení

Rok výroby: 2000

SOJ ano/ne; rozsah: ANO

Zástupce uživatele: npor. Ing. Fišer M, [redacted]
hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: [redacted]

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
PROVEDENÍ SOJ V ROZSAHU KONČEMÉ KONTROLY. Ing. Marek MAGDOŇ
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Číslo telefonu: [redacted] 12 1 -02- 2017

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava vozidla T-815 ACHR
Dodatek č. 1- Po násunu techniky provedena defektace celého vozidla.
Místo: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30.6.2017

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Oprava dle kalkulace	[redacted]		
Materiálové náklady:	Panelmetr, čidlo, ventily			
Kooperace:				
Celkem BO				
Dodatek č. 1				
Náklady na vlastní výkony:	Viz. kalkulace	[redacted]		
Materiálové náklady:				
Kooperace:	revize			
Celkem dod. č.1:				184.110,00
Celkem bez DPH BO + dod. č.1:				312.832,00

Nabídková cena celkem 312.832,00 Kč bez DPH 378.526,72 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: [redacted] Cmíral, [redacted]
ul. jméno, příjmení, telefon

V Šenově u Nového Jičína [redacted] 7 dne: 3. 03. 2017

Za poskytovatele:
Ing. Marek ŠPOK, PhD.

Za objednatele:
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK



Ing. Zdeněk Štárek
ředitel

Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493

v zastoupení
Ing. Zdeněk Štárek

Handwritten mark

Příloha k požadavkovému listu č. 6 /2017 + dodatek č. 1
T-815 ACHR 322-49-82

Kalkulace dle PL - pouze závady uvedené v PL

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bcz DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bcz DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol	
								v Kč	(s DPH)
1	příprava vozidla k provedení prací	0,50							
2	úprava nádrží pro montáž hydrostatických čidel	22,00							
3	úprava elektro instalace-nový svazek	26,00							
4	výměna panelmetru	7,50							
5	montáž hydrostatických čidel	12,00							
6	zkouška měření množství v nádržích	2,00							
7	oprava neprůbojných pojislek	6,00							
8	ověření funkce, předání	1,00							
	CELKEM	77,00							
Kalkulace po násunu techniky - vozidlo ve VOP									
1	defektace	7,50							
2	oprava čalounění sedačky řidiče	14,00							
3	výroba a výměna plachty nástavby	26,00							
4	výměna manometru META	1,00							
5	oprava palivoměru - výměna plováku	1,50							
6	oprava motorové brzdy - seřízení	2,00							
7	výměna L+P zadního světometu	1,00							
8	oprava jeřábků 280kg + revize jeřábků	10,00							
9	výměna těsnění dveří nástavby	12,00							
10	oprava laku sítěchy kabiny	6,00							
11	kontrola funkce ABS	8,00							
12	oprava pravého př. blatníku za kabinou	6,00							
13	kontrola funkce topení kabiny	4,00							
14	lakování vyměněných a opravených dílů	18,00							
15	výměna plechů dveří 9,10,7,12,11	36,00							
16	výměna závěsného popruhu WLL1000kg	0,50							
17	oprava vývěvy - kontrola těsnosti	1,50							
18	výměna u předního čela P spodní plech	6,00							
19	ověření funkce opravených závad, předání	9,00							
	CELKEM	170,00							

Celkem BO + dodatek č. 1	185 250,00	125 582,00	2 000,00	312 832,00	378 526,72
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

VOP
742
DIO
62

A