

-175 120084



MOCRX003N145

Nabídka na poskytování služby  
na základě požadavkového listu č. 3/2017 BO  
podle smlouvy č. 145110079

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	<b>Poskytovatel:</b>
Jehož jménem jedná: <b>Ing. Tomáš DVOŘÁČEK</b> , ředitel odboru pro vyzbrojování pozemních sil	Jehož jménem jedná: Ing. Marek ŠPOK, PhD. – ředitel podniku
<b>Kontaktní osoba:</b> Ing. Stanislav SRBA	<b>Kontaktní osoba:</b> Jan Cmíral
Telefon: [redacted]	Telefon: [redacted]
Fax: 975 214 507	Fax: [redacted]
E-mail:	E-mail: [redacted]
<b>Typ/modifikace techniky:</b> Zařízení mycí MZ-82 př	<b>Uživatel techniky:</b> 662400
<b>Evidenční číslo - VPZ:</b> 383-56-07	<b>Dislokace techniky:</b> Bechyně plk.gšt. Ing. Robert Bielený
<b>Rok výroby:</b> 1987	velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b> ANO	<b>Zástupce uživatele:</b> npor. Bc. Rudolf Bugner, [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> SOJ V ROZSAHU KOMERČNÍ KONTROLY 23-02-2017	Ing. Marek MAGDOŇ hodnost, titul, jméno, příjmení odpis 195
<b>Číslo telefonu:</b> [redacted]	
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Běžná oprava vozidla - Zařízení mycí MZ-82 Přívěs	
<b>Místo:</b> VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 31. 7. 2017	
<b>Nabídková cena</b>	

Poskytovatel:		Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Druh nákladů:	Stručný popis			
Náklady na vlastní výkony:	Viz. kalkulace			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				135.556,00

Nabídková cena celkem 135.556,00 Kč bez DPH 164.022,76 Kč s DPH.

**Zástupce poskytovatele:** Jan Cmíral [redacted]  
hodnost, titul, jméno, příjmení, telefon

V Šenově u Nového Jičína [redacted] dne: -2. 03. 2017 [redacted]

Za poskytovatele: .....  
Ing. Marek ŠPOK, PhD.

Za objednatele: .....  
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK

Ing. Kamil Kučera  
1. zástupce ředitele



VOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ0000493  
IČ: 000 00 493

40

v zastoupení  
Ing. Zdeněk Jiráček

Handwritten mark

Příloha k požadavkovému listu č. 3 /2017  
Linka mycí VPZ:383-56-07

P.č.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace		Celkem		Cena za úkol v Kč (s DPH)
						v Kč (bez DPH)	v Kč (s DPH)	v Kč (bez DPH)	v Kč (s DPH)	
1	defektace	7,50								
2	příprava vozidla k provedení prací	0,50								
3	oprava brzdových bubnů- ovalita	5,00								
4	výměna brzdového obložení	6,00								
5	výměna brzdových válců	1,00								
6	výměna pneumatik - velké stáří	4,00								
7	serizování brzdových klíčů	1,00								
8	oprava vzduchotechniky - podvozku	6,00								
9	kontrola elektroinstalace	5,00								
10	oprava selenoidový ventil přívodu paliva	4,00								
11	oprava filtru vodního uzávěru	2,00								
12	kontrola funkce vodního rozvaděče - otvírání,zavírání,tlak	3,00								
13	oprava zemního kabel u akumulátoru	1,00								
14	oprava těla přepínače výfukové vývěvy- netěsní	2,00								
15	oprava osvětlení stříkacího rámu	12,0								
16	výměna tlakoměru	1,00								
17	oprava kabelu propojení vodního rozvaděče	6,00								
18	výměna oleje v motoru a filtru	2,00								
19	výměna palivového filtru	0,50								
20	oprava ovládacího panelu	4,00								
21	kontrola elektroinstalace semaforu	3,50								
22	lakování vyměněných a opravených dílů	18,00								
23	provedení STK	6,00								
24	ověření funkce opravených závad ,předání	14,00								
	<b>CELKEM</b>	<b>115,00</b>	<b>86 250,00</b>		<b>41 590,00</b>	<b>7 716,00</b>	<b>135 556,00</b>	<b>164 022,76</b>		

