

**POŽADAVKOVÝ LIST č. 3/2016**  
vystavený podle smlouvy č. 165410163

<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	<b>Nákladové středisko:</b> 485400 <b>Adresa:</b> Pardubice <b>Provozovatel techniky:</b>
<b>Registrační značka:</b>	024-46-53	plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK ..... <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
<b>Rok výroby:</b>	2006	<b>pověřená osoba provozovatele:</b> rtn. Stanislav Řezník, 973 242 165 ..... <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>

**Popis závady, dokumentace k odstranění závady:**

Popis závady:

Oprava ohlé střední příčky H-rámu.

Dokumentace k odstranění závady:

*(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)*

Požadavek na provedení defektace:

útvaru     zhotovitele     Nепrovádět\*

Požadavek na místo provedení opravy:

útvaru     zhotovitele\*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

**Zástupce objednatele pro věci technické:**

Číslo telefonu: 973 230 537

e-mail: j.opravy@seznam.cz

kpt. Bc. Jan Salaba

.....  
*hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis*

\* *nehodící se škrtněte*

# CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 3/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086  
dle protokolu z provedené defektace č. 001/2016

RZ: 024-46-53

List č: 1

## Popis provádění díla:

Místo provedení BO: VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 15 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo:

dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

## CELKOVÁ Nabídková cena:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Náklady-vlastní úkony				28440
Materiálové náklady				3600
Kooperace				0
Ostatní náklady				4320
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>36360</b>

Subdodavatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>

## Nabídková cena celkem:

43995,60	Kč	s DPH
36360,00	Kč	bez DPH
7635,60	Kč	sazba 21 % DPH

Ve Vyškově

Dne: 26.5.2016

Vedoucí zkušebny, Ing. Josef Zikmund

*funkce, titul, jméno, a příjmení zhotovitele*

*podpis a razítko zhotovitele*

## Požadavek na SOJ:

Požaduji odborný dozor nad jakostí+konečnou kontrolu

\* nehodící se škrtně

Požaduji konečnou kontrolu\*

~~Nepožaduji\*~~

## Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

kpt. Bc. Jan Salaba

*podpis a razítko*

## Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu

2.6.2016

Ing. Jaroslav FORMÁNEK

Číslo telefonu:

585 083 136

*hodnost, tiul, jméno, příjmení, razítko a podpis*



# CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 3/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086  
dle protokolu z provedené defektace č. 001/2016

RZ:

024-46-53

List č:

2

## Nabídková cena - dle požadavkového listu:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
				<b>0</b>
Náklady-vlastní úkony	Oprava dle SoD, Příloha č. 9, položka 3.	7200	1	7200
Materiálové náklady	Oprava dle SoD, Příloha č. 9, položka 3.	1300	1	1300
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>8500</b>

<b>Subdodavatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>

## Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 1:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Spodní příčka, rovnání rámu	15840	1	15840
Materiálové náklady	Spotřební - barvy, ředidla, brus	1800	1	1800
Kooperace				0
Ostatní náklady	Oprava nátěru	4320	1	4320
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>21960</b>

<b>Subdodavatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>



# CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 3/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086  
dle protokolu z provedené defektace č. 001/2016

RZ: 024-46-53

List č: 3

## Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 2:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Doplnění držáku západky	1080	1	1080
Materiálové náklady	Západka	20	1	20
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>1100</b>

<b>Subdodavatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>

## Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 3:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Výměna páčky řadící volby	1440	1	1440
Materiálové náklady	Páčka	350	1	350
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>1790</b>

<b>Subdodavatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>



# CENOVÁ NABÍDKA

k Požadavkovému listu č. 3/2016 dle Výzvy k defektaci 165420086  
dle protokolu z provedené defektace č. 001/2016

RZ: 024-46-53

List č: 4

## Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 4:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Výměna lanka	1440	1	1440
Materiálové náklady	Lanko	130	1	130
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>1570</b>

<b>Subdodavatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>

## Nabídková cena - dle PROTOKOLU DEFEKTACE - položka č. 9:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony	Výměna hadice výfuku topení	1440	1	1440
Materiálové náklady	Hadice výfuku topení	1086		0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>1440</b>

<b>Subdodavatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Defektace				0
Náklady-vlastní úkony				0
Materiálové náklady				0
Kooperace				0
Ostatní náklady				0
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0</b>