

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



Auto KP Plus s. r. o.
Doubuská 525
463 12 Liberec 23
IČ: 25419226

Váš dopis značky / ze dne

č. j. / spisová značka

datum

vyřizuje / telefon / e-mail

SNPCS 01817/2021

19.3.2021

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás opravu vozidla Nissan X-Trail, RZ 9U9 6514

Na základě předběžné prohlídky vozidla byly zjištěny tyto závady způsobené nehodou:

Defekt na plechu PP dveří
Poškrábaná lišta u PP dveří


Na základě předchozí konzultace bude provedena výměna PP dveří a lišty u PP dveří, včetně nového lakování.

Předběžná cena za nové díly byla vyčíslena na: 44.183,- Kč vč. DPH

Cena celkem za opravu vozidla (díly, práce, drobný materiál) byla odhadnuta na 63.000,- vč. DPH.

V případě, že v průběhu opravy budou zjištěny další defekty a cena za zakázku přesáhne výše uvedenou kalkulaci, bude nová cena písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami).

Závazný termín pro vyřízení této objednávky je do 15 dní ode dne převzetí vozidla do opravy.


Ing. Petr Bauer
ředitel odboru péče o ekosystémy