

Protokol o změně díla

změnový list číslo 080

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Výměna požárních hlásičů za termomaximální budova F m.č. 172 kužárna, F 138 a F 132 kuchyňka

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno, Projekt			
	Popis změny: Na základě požadavku investora bude provedena výměra požárních čidel (hlásičů) dodaných podle PD za nově požadovaný Termomaximální. hlásič PAM s.IQ8Quad v počtu tří kusů, viz stanovisko projektanta EPS v příloze. K výměně dojde z důvodu, že čidla namontované dle zadání v daných prostorách hlásí požár od kouře z cigaret nebo od vodní pára z konvice.			
	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO			
C E N A	ocenění změny předložil: GZ na základě vv od AD		ve formě	
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas	vícepráce	méněpráce	
	Příloha 01 rozpočet, položky, D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas	11 422,20 Kč	0,- Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-	
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.09 - EPS a evakuační rozhlas			
	zvýšení:	11 422,20		
	snížení:	0,-		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3			
	A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
		zhotovitel:	16.3.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	16.3.2021		
	TDI:	16.3.21		
	GP:	15.3.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny: ihned po odsouhlasení ZL			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:		stavební práce projekční práce	
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 vyjádření zpracovatele PD EPS			
	Datum 11.8.2020			

Příloha č. 1 pro ZL 080 - Výměna požárních hlásičů budova F (F 172 kužárna, F138 a F 133 kuchyňka)

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.4.09 EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	VCP Celkem	Cen. soustava / platnost	Typ položky
Díl: _1 Elektrická požární signalizace EPS -						7 917,00		
		dodávka						
nová	N	Termomaximální hlásič PAM s.IQ8Quad místo OT-multisenzor hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	3,00000	2 639,00	7 917,00		nová
Díl: _2 Elektrická požární signalizace EPS -						3 505,20		
		montáž						
63	Pol__111	Doprogramování ústředny	hod	1,00000	1 131,60	1 131,60	Vlastní	SoD
54	Pol__102	Pomocné montážní práce	hod	1,50000	377,20	565,80	Vlastní	SoD
78	Pol__64	Termomaximální hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	3,00000	301,30	903,90	Vlastní	SoD
nová	Pol__0005	Demontáž hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	3,00000	301,30	903,90		nová

Bilance celkem VCP/MNP

11 422,20

Poznámka: vv vydal AD

ZLOPO PŘÍLOHA 2



Brno - psychiatrie - EPS - problém funkce - VV

František Navrátil, Marta Haličková,

FN Brno - Psych. Komu: Ivana Kubičková, Pavel Knot,
Hynek Pígl

03.07.2020 15:24

Odeslal: **Hana Marková**

Dobrý den,

v příloze posílám zpracovaný vv.

S pozdravem

Ing. Hana Marková
vedoucí projekční skupiny

K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 652
mobil: +420 604 419 628
www.k4.cz, e-mail: projekt_1195@k4.cz

--- E-mail Date : 24.06.2020 7:15:37

From : "Petr Prikryl - JIMI CZ" <Prikryl@jimi.cz>
Send To : "Martin Foral" <martin.foral@ltprojekt.cz>
Copy To : "Ing. Martin Klvač - JIMI CZ" <klvac@jimi.cz>; "projekt_1195@k4.cz" <
projekt_1195@k4.cz>
Subject : RE: Brno - psychiatrie - EPS - problém funkce

Dobré ráno pane Forale,

- Problém EPS čidla v kužárně – m.č. F.172 – čidlo je v současnosti vyplé, proto hlásí při kouření pacientů pořár. Lze řešit nějakým jiným způsobem, nebo teplotním čidlem ?
 1. Lze řešit výměnou hlásiče za termomaximální
- M.č. F.138 a F.133 – spustila se čidla při provozu rychlovarné konvice na pracovní lince. Lze řešit posunem čidla případně jiným způsobem ?
 1. Lze řešit přesunem, případně opět výměnou hlásiče za termomaximální, nebo multisenzorový hlásič OTblue, který by neměl reagovat na vodní páru.

S pozdravem