

Cenová nabídka

Stavební opravy omítek a maleb b.č.074 /Administrativní budova I, kas.P.Holého Tábor, CE 02-21-02				
Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Oprava zatékání dešťové vody do oken a izolačních přiček (očistění, odmaštění spoje, ošetření materiálem např. Soudal MS Polymer, ošetření spár izolační deska PU-zasklívací lišta /fabion/, spojovací lišta okno-izolační vložka PU /z vnější strany/, sestava okno-izolační vložka-okno, materiál pro vyplnění ošetřovaných spár použit v kvalitě s vysokým stupněm odolnosti proti extrémně vysoké míře klimatického zařížení)- míst.č. 148,534,532,531,530,527,524,523,522,526,WC M-517,518	kpl	21		
Vysokozdrvižná plošina - rozsah výšky do 20m - pro provedení oprav z vnější strany obvodového pláště	hod	32		
Skupinový splachovač pisoáru vč krytu (demontáž, dodávka, montáž), např typ SLP 05K, fa Sanela spol.s r.o	ks	2		
Oprava stropů a stěn aktiovaným štukem vč lokálních dozdívek a štukových omítek	m2	98		
Oprava poškozených rohů schodiště vč stavebního materiálu	hod	32		
Malba HET Klasik dvojnásobná bílá (přidání protiplišňového přípravku např. Fungisan do malby) - míst.č.545, 546,549,528,316, učebny, sklady	m2	636		
Barevné řešení, ořřední odstín m.č.528,549	m2	287,5		
Penetrace hloubková akrylátová	m2	636		
Zakrytí a oblepení interiéru a exteriéru (zakrytí podlah, úklid, předmětný prostor dát do původního stavu)	m2	400		
D+M kazetové podhledy, kazety 60/60cm - budou dodány a osazeny kazety současně osazeného typu	m2	39,6		
Přeložení kazet - sesadit nové a původní nepoškozené	hod	24		
Oprava, vyrovnání nosných profilů kazetových stropů	hod	24		
Přesun hmot	kpl	1		
Doprava	km	100		
Celkem za akci bez DPH				184 851,00
DPH				38 818,71
Celkem za akci včetně DPH				223 669,71

POZNÁMKA:

U položky , kde je měrná jednotka v hod nebo v km (modré pole) je nutno doplnit i sloupec počet m.j.