

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč/1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
0	Provedení ZDU-6 dle přílohy č. 3 Rámcové smlouvy, v rozsahu poř. č. 1. Provedeno TU č.2 vyjma činnosti údržby lafetovaných zbraní, buldozerového zařízení, jeřábku a skříně pro EC (v souladu dle publikace č. 180). Ostatní servisní činnosti ZDU6 (poř. č. 2 - 20) byly částečně řešeny v rámci předchozí BO tanku dle PL č. 60/2020 nebo budou předmětem servisní činnosti před vlastní realizací TZ.		xxx							
	Běžná oprava:									
1	oprava uchycení úchytu na příkopu řidiče	xxx	xxx							
2	fixace uvolněné kabeláže BUA lahve u velitele	spotřební materiál	xxx							
3	oprava vadného doostření pravého okuláru zaměřovače velitele. Tato závada bude řešena v rámci servisu při TZ v rámci KOO (Leonardo, ITA).	xxx	xxx							
4	oprava závady na hovorovém zařízení (jedná se o sporadickou závadu, objevující se při vysoké rychlosti tanku). Tato závada bude z ekonomické nákladovosti řešena výměnou VHZ v rámci TZ.	xxx	xxx							
5	oprava torzních pružin příkopu velitele	pružina plochá 1 mm - 1ks pružina plochá 1,5 mm - 10 ks	16500A1672220V1.5 16500A1672220V1.5							
6	ověření funkce, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ včetně kontroly servisních úkonů ZDU6, předání odbytu	xxx	xxx							
CELKEM běžná oprava			xxx							
CELKEM ZDU6 + běžná oprava			xxx							

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Ing.
Marek
Pekarík

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Pekarík
Datum:
2021.02.08
10:49:16 +01'00'