

-175120087



MOCRX003MTMK

Nabídka na poskytování služby  
na základě požadavkového listu č. 7/2017 - VÚ 614200  
podle smlouvy č. 155110134

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Lychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> PRAGA - Export s.r.o. U Čisatské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice		
<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. Tomáš DVORÁČEK		<b>Jehož jménem jedná:</b> Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA		
<b>Kontaktní osoba:</b> ING Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT.OBRN.IVFCO 50134 RVS	<b>Uživatel techniky:</b> 614200 <b>Dislokace techniky:</b> Bučovice pplk. Ing. Petr Svoboda <i>velitel útvaru          hodnost, tud. přímou přísluší</i>		
<b>Evidenční číslo:</b>	305-88-31			
<b>Rok výroby:</b>	2010			
<b>SOJ nutné; rozsah:</b>	ANO-konečná kontrola	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/strážník):</b> rtm. Sluka Petr [redacted] <i>hodnost, tud. přímou přísluší telefon (pevná, mob.)</i>		
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:</b> Číslo telefon: [redacted] <i>13</i>				
<b>Popis poskytování služby:</b> : Oprava vadné rozvodovky, utrženého kordanu a oprava zjištěných závad - dle rozpisů.				
<b>Dokumentace k odstranění závad:</b> Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00 <b>Místo:</b> TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o. <b>Termín (doha) ukončení poskytování služby:</b> 31.3.2017				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materialové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Subdodavatel:</b> TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony:	Práce	[redacted]		
Materialové náklady:	Material	[redacted]		
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b> 809.200,-				809.200,-
Nabídková cena celkem: 809 200,- bez DPH, 979.132,- Kč s DPH.				
<b>Zástupce poskytovatele:</b> Jaroslav Erik [redacted]				
V Čáslavi dne: 21.2.2017				
Za poskytovatele: Ing. [redacted]				
Za objednatel: Ing. Tomáš [redacted]				

\*) neholdí se škrtěte

v zastoupení  
Ing. Zdeněk Jirák

## VÚ 6142 Bučovice

### VPZ 305-88-31

Prováděné práce	Počet hod	Sazba	Práce	Materiál	Celkem
Vadné plynové vzpěry carga					
Poškozené centrační prvky dveří					
Chybí záslepky nášlapů a držáku VPZ					
Nefunkční podsvícení některých přístrojů					
Nefunkční podsvícení některých spínačů					
Zdeformovaný držák zakládacích klínů					
Poškrábaná boční skla dveří					
Popraskaný čelní panel					
Poškozená startovací zásuvka					
Prasklé madlo PZ dveří					
Popraskaná kapota					
Poškozené těsnění dveří					
Poškozený lem LP blatníku					
Poškozené prachovky brzdových třmenů PN					
Opotřebené brzdové destičky PN					
Opotřebené brzdové kotouče PN					
Poškozené pravé nášlapy kabiny					
Nezávislé topení - oprava					
Oprava předehřívání paliva					
Celková oprava zadní rozvodovky					
Celková oprava kardan. hřídele + uložení					
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>	<b>164,0</b>		<b>244 360</b>	<b>564 840</b>	<b>809 200</b>