

SpMO: 41540-9/2020-551230
 EVZ: 205512300129
 NEN RD: N006/20/V00022298
 NEN Výzvy: N006/21/V00008938

Výzva k plnění
RD 201052093

číslo: 21225003548

Objednatel

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 551230
podplukovníkem Ing. Zdeňkem PLHALEM
Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí

Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí
 IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694
 Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: Miroslav Andrš
 Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel

Adresa: **Auto SAS s.r.o.**
 Ke Dvoru 780/10
 160 00 Praha

IČ: **49679139**
 DIČ: **CZ 49679139**

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje Tomáš Vereščík
 Telefon: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Doba plnění: do 31.5.2021 včetně

Místo plnění: VZ 551230 Čermná nad Orlicí VZ
 551230 Květná a VZ 551230 Travnice

Způsob dodání: zhotovitel plněno u objednatele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1	Dílčí plnění na základě RD č. 201052093, dle podané nabídky: BO – VZV DESTA DVHM 3522 TXK, VPZ 527-65-36 - oprava opotřebeného brzdového systému, výměna všech opotřebených komponentů; - přetěsnění pravé pístnice zdvihu; - doplnění typového štítku stroje; - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Čermná nad Orlicí a zpět. (3 x 46 km);	ks	1	37 709,00	21	45 627,89
2	BO – VZV DESTA MV12B, VPZ 473-79-17 - oprava provozní brzdy, výměna všech opotřebených komponentů; - výměna opotřebené sedačky řidiče; - náklady na přepravu - asistenční vozidlo Čermná nad Orlicí a zpět. (2 x 46 km);	ks	1	26 882,00	21	32 527,22
3	BO – VZV DESTA DVHM 3222 TM, VPZ 718-37-26 - výměna opotřebeného čerpadla řízení; - výměna opotřebené tlakové hadice od čerpadla k převodovce; - výměna opotřebené hadice od převodovky k posilovači řízení; - výměna opotřebené hadice od bočního rozvaděče převodovky k filtru;	ks	1	47 327,00	21	57 265,67

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512

4	- výměna opotřebované hadice od třicestného ventilu k filtru; - přetěsnění ruční brzdy; - přetěsnění palivových filtrů; - oprava pístnice náklonu – opotřebované oko a opotřebované šroubení; - náklady na přepravu – 3x asistenční vozidlo Květná a zpět. (3 x 140 km);	km	420	17,00	21	8 639,40
	BO – PLOŠINA MONT. ST15-SPR, VPZ 401-24-10	ks	1	43 668,00	21	52 838,28
	- přetěsnění pístnice výsuvu výložníku; - přetěsnění pístnice ramena výložníku; - přetěsnění pístnice ramena podpěr 4 ks; - výměna hydraulického oleje; - výměna olejového filtru; - náklady na přepravu – 2x asistenční vozidlo Travčice a zpět. (3 x 396 km).	km	792	17,00	21	16 291,44
VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-						

Celková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	180 100,00	37 821,00	217 921,00

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 201052093

Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Objednatel
VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -30-
16-04-2021
✓ Ing. Dušan KOŠMÍŘ
datum, razítko a podpis

Zhotovitel
AUTOSAS servisní služby
manipulační technika
s.r.o., IČ: 49679139
Rychnovská 577
16.4.2021
datum, razítko a podpis