

## Nabídka na poskytování služby na BO

na základě požadavkového listu č. 6/2021 – VZ 684800

podle Rámcové dohody č. 175110189

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná: [redacted] Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení)  <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Poskytovatel:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk  Jehož jménem jedná: na základě plné moci Ing. [redacted] [redacted], generální ředitel  <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	T810 6X6.1R VALNÍK	<b>Uživatel techniky:</b>	VZ 684800
<b>Evidenční číslo:</b>	025-79-54	<b>Dislokace techniky:</b>	Hradec Králové
<b>Rok výroby:</b>	2008	[redacted] <i>velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano – Konečná kontrola	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> [redacted]	

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** Vozidlo neprošlo STK, vůle na kulových čepch spojující tyče řízení s koly uložení kol přední nápravy (vadná ložiska), vadná páčka ovládání stěračů čelního okna, nutná výměna, únik motorového oleje, geometrie. Prosíme o následné provedení STK. Cenová nabídka uveřejněná v Kontrolním zápise č. 6/2020, schváleném oběma stranami, a to 132 058,40 Kč s DPH. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

**Místo:** Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

### Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna tyčí řízení 4Nh; výměna víka nádrže 0,3Nh; výměna zakládacích klínů vč. držáku 1,5Nh; výměna uložení kabiny 3Nh; výměna kombinovaného spínače 2Nh; výměna ložisek 24Nh; přetěsnění motoru u KH 9Nh; doprovod na STK 6Nh; doprovod na geometrii 6Nh.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Klín plastový TW02529	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Držák klínu TW02501	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Podložka přitlačná 5003058070	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Matice samosvorná 7420920437	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Táhlo řízení 2075067784	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Matice samojistná 5003034260	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Tyč řízení spojovací 3365291450	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Matice TW00307	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Pouzdro rejdového čepu	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	2028100334			
	Pánev kulová T000696			
	Kuličky ocel. TW00443			
	Ložisko kluzné rejdového čepu 2050313494			
	Těsnění hřídelové 2735214040			
	Podložka talířových pružin 2051014104			
	Pružina talířová 3152319590			
	Těsnění hřídelové 2735216530			
	Podložka vymežovací 2050955934			
	Podložka vymežovací 2050955944			
	Podložka vymežovací 2050955954			
	Hlavice mazací TW00448			
	Víčko paliva FARMA TW01689			
	Ložisko 7482061472			
	Šroub 5003101643			
	Spínač kombinovaný 7421535700			
	Těsnění klikového hřídele 7420823300			
Kooperace:	Provedení STK			
	Měření emisí			
	Geometrie			
Ostatní náklady:	Ostatní náklady			
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				109 139,17

Nabídková cena celkem 109 139,17 Kč bez DPH, 132 058,40 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické: [redacted]

Ve Šternberku dne: [redacted] V dne:

Datum: 2021.04.20  
13:56:43 +02'00'

Za poskytovatele: Ing. [redacted] generální ředitel  
(el. podpis)

Za objednatele: plukovník gš [redacted]  
Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

\*) nevhodící se škrtněte

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

Tel. [redacted]  
e-ma [redacted]

Ing. [redacted]

Elektronický podpis 21.4.2021