

Odběratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubičky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
IČO 27520536 DIČ CZ27520536
Spisová značka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel**MEDKONSULT, s. r. o.****Nová Ulice, Balcárkova 1258/8
779 00 Olomouc****IČO 47679522 DIČ CZ47679522****Příjemce - místo dodání**

NPK Pardubická nemocnice a.s.,
Kyjevská 44
530 02 Pardubice



Kód akce	Požadované datum dodání
Způsob dopravy	Datum vytvoření 23.03.2021 9:13:06
Způsob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uváděny	Bez DPH

Oprava 2ks ultrazvukových sond BK 8830 dle přiložené cenové nabídky.

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
10 E04-472000-00001	Opravy - Oprava sondy - výměna krystalového pole a rukojeti s hlavicí.			
20 E04-472000-00001	Opravy - Oprava sondy - výměna krystalového pole a rukojeti s hlavicí.			

Cena celkem bez DPH	142 400,00	CZK
----------------------------	-------------------	------------

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele