





| Odběratel   | Dodavatel  |
|---|--|
| Brněnské komunikace a.s.<br><br>Štýřice, Renneská třída 787/1a<br>63900 Brno<br>IČO : 60733098                      DIČ : CZ60733098<br>B 1479, Krajský soud v Brně | BRENN telematic s.r.o.<br><br><br>IČO dodavatele : 06244955                      DIČ dodavatele : CZ06244955 |

|                         |           |                   |   |
|-------------------------|-----------|-------------------|---|
| Datum vytvoření         | 27.4.2021 | Ceny jsou uváděny | <u>Bez daně</u>   |
| Požadované datum dodání | 3.5.2021  | Způsob úhrady     |   |
| Hospodářské středisko   | 2200      | Způsob dopravy    |   |
| Kód akce                | N/A       | Vytvořil          |  |

Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.


Na základě rámcové smlouvy o poskytování služeb č. 19000512 u Vás objednááme:

výměnu vadných komponent řadiče SSZ 3.02 Černovická / Kšírova v Brně, vč. posílení výkonové kapacity zdroje, dále celkovou diagnostiku před znovuvvedením do provozu a uvedení SSZ a jeho příslušenství do původního, plně funkčního a provozuschopného stavu vč. odzkoušení všech signálních skupin a vazeb do ŘS a navazujících systémů. Součástí objednávky je i zajištění dopravně-bezpečnostních opatření v době opravy předmětného SSZ.

| Poř. Kód zboží | Název zboží   | Datum dodání | Množství | MJ |
|----------------|---|--------------|----------|----|
| 10999-0001     | výměnu vadných komponent řadiče SSZ 3.02 Černovická / Kšírova v Brně, vč. posílení výkonové kapacity zdroje | 3.5.2021     | 1,00     | ks |

Celková cena bez DPH nepřekročí:

150 000,00Kč



provozní ředitel