	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			1 z 7

Dodavatel: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
 IČ/RČ: 26306921
 Adresa: Brněnská 3794/27
 Znojmo
 669 02 Znojmo 2

Č. j.: MCP11/21/021006/OŽP/Zid
 Vyřizuje: ██████████
 Telefon: 267 902 331
 Datum: 22.04.2021


Objednávka č: **2021/0558**

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 19.04.2021 (v příloze objednávky) opravu herních prvků na dětských a sportovních hřištích na Praze 11.

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
DH V Průčelí - výměna skluzavky za novou u kombinované sestavy	1.00	47594,14	21 %	47594,14
DH V Průčelí - nové ložisko ke kolotoči	1.00	9075,00	21 %	9075,00
Chodovská tvrz - Pavlovín - nový sedák a nový středový kroužek ke kolotoči	1.00	3550,14	21 %	3550,14
Chodovská tvrz - Pavlovín - nový výrobní štítek k pružinovému houpadlu	1.00 ks	202,07	21 %	202,07
DH Ledvinova - výměna všech 5 ks palisád za nové	1.00	7865,00	21 %	7865,00
DH Nad Úpadem - výměna kladiny za novou u kombinované sestavy	1.00	4779,50	21 %	4779,50
DH Hekrova - výměna hranolu za nový u kombinované sestavy	1.00	1614,14	21 %	1614,14
DH Chodovská tvrz fitness - nástřik kovového krytu barvou a výměna hydraulické brzdy za novou u posilovacího stroje	1.00	13512,07	21 %	13512,07
DH Kloboukova - přebroušení a nové nátěry u hranolu a nový sedák u závěsné houpačky	1.00	5486,14	21 %	5486,14
DH Kloboukova - výměna 2ks hranolů za nové a vytmelení a přestříkání skluzavky u kombinované sestavy	1.00	3631,21	21 %	3631,21
DH Hrdličkova - Blatenská - výměna ochrany řetězu za nové 4 ks u závěsné houpačky hnízdo	1.00	5142,50	21 %	5142,50



DH Augustinova vnitroblok - vyplnění otvoru záslepkou, výměna ložiska a výměna krycího plechu u kolotoče na sezení	1.00	13210,78	21 %	13210,78
DH Klírova - vnitroblok - výměna sedáku, nové distanční prvky (2 ks) u lanovky	1.00	3005,64	21 %	3005,64
DH Augustinova - výměna tunelu za nový (sklolaminát) u malé kombinované sestavy	1.00	9680,00	21 %	9680,00
DH Nechvílova - výměna sedáku za nový a dotažení, popř. výměna vrutů u kolotoče	1.00	1775,07	21 %	1775,07
DH Kloboukova Babákova - 3 ks výrobního štítu k třem pružinovým houpadlům	1.00	605,00	21 %	605,00
DH Dědinova - výměna pneumatiky za novou u vahadlové houpačky	1.00	504,57	21 %	504,57
DH Dědinova - výměna překližky za novou u věže se skluzem	1.00	4134,57	21 %	4134,57
DH zdiměřická - nový výrobní štítek k pružinovému houpadlu	1.00 ks	202,07	21 %	202,07
DH zdiměřická - chybějící výrobní štítky 2 ks ke dvou vahadlovým houpačkám a výměna břevna houpačky za nové	1.00	5183,64	21 %	5183,64
DH Vidimova - výměna dvou lan za nové, vč. plast. koulí u lanového kolotoče	1.00	2722,50	21 %	2722,50
DH Ocelíkova - výměna skluzavky za novou u herní sestavy LOĎ	1.00	11899,14	21 %	11899,14
DH Ocelíkova - výměna 4 ks pneumatik za nové u vahadlové houpačky	1.00	2017,07	21 %	2017,07
DH Konstantinova 1487 - nový výrobní štítek na pružinové houpadlo	1.00 ks	202,07	21 %	202,07
DH Křejského - nová překližka 2 ks u skluzavky	1.00	4134,57	21 %	4134,57
Práce	1.00	42032,38	21 %	42032,38
Ubytování (7x nocí pro 2 pracovníky)	1.00	10164,00	21 %	10164,00
Doprava a režie	1.00	6655,00	21 %	6655,00
Detailní zjištění popsaných závad na jednotlivých lokalitách	1.00	4840,00	21 %	4840,00

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			3 z 7

Fakturu se všemi zákonnými náležitostmi včetně Vaší registrace, tj. údaje o zápisu subjektu v obchodním či jiném rejstříku (evidenci), a včetně čísla naší objednávky zašlete na níže uvedenou adresu. Bez toho nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Předpokládaná cena: **225.419,98 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.



Termín dodání: 31.07.2021

Mgr. Jakub Lepš, M.A.
2. místopředseda

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: 30.4.2021

podpis dodavatele Ing. Petr Mareš - jednatel





Městská část Praha 11
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Objednávka

Verze 1

4 z 7



MÍSTO	PRVEK	ZÁVADA	Oprava	Cena za práci	Cena za materiál	Poznámky
DH 141- Valentova 1735	Kombinovaná sestava s tubusem	poškozený tubus	není potřeba	0,00	0,00	Minimální poškození nemající vliv na bezpečnost.
DH 136 - V Průčelí 1652	Kombinovaná sestava	poškozený povrch skluzavky	vyměna skluzavky za novou	2 800,00	39 334,00	
	Kolotoč	uvolněné ložisko / kotvení	nové ložisko	2 100,00	7 500,00	
Chodovská Tvrz - malé Pavlovín	Kolotoč	naměřeno zachycení prstu	nové sedáky nový středový druzek	1 400,00	29 34,00	
	Pružinové houpadlo	chybějící výrobní štítek	nový výrobní štítek	87,50	167,00	
DH Ledvinova 1712	Palisády	hniloba	vyměna všech 5 ks palisád za nové	2 100,00	6 500,00	
DH Nad Úpadem	Kombinovaná sestava	hniloba u kladiny	vyměna kladiny za novou	1 400,00	3 950,00	
DH Hekrova 818	Kombinovaná sestava	hniloba hranolu	vyměna hranolu za nový	700,00	1 334,00	
DH Chodovská tvrz	Posilovací stroj	Oloupaná barvy krytu + rez	Nastříká kovového krytu barvou	800,00	1 500,00	
	Posilovací stroj	nefunkční prvek	Vyměna hydraulické brzdy za novou	2 100,00	9 667,00	
DH Kloboukova 2202	Závěsná houpačka	poškozené břevno	prebroušení a nové materi	700,00	884,00	Na hranolu je odřená lazura a částečně povrch dřeva v místě závěsů houpaček (děti někdy omotávají řetězy koulím hranolu). Jedna se však jen o povrchové opotřebení, hranol není vážněji poškozen a není třeba jej měnit).
		poškozený pneu. Sedák, uvolněný plech	nový sedák	175,00	3 650,00	
	Kombinovaná sestava	hniloba u hranolu (2ks)	výměna za nový	1 400,00	2 667,00	Oproti protokolu o kontrole zjištěno poškození i druhého hranolu
		poškozená skluzavka	vyměna a přestružení	350,00	334,00	
DH Hrdličkova Blatenská	Závěsná houpačka hnízdo	poškozená ochranná bužirka řetězu	vyměna ochranný řetězu za nové (4ks)	700,00	4 250,00	
Kolotoč na sezení	Kolotoč na sezení	zachycení prstu v obvodové trubce	vyplnění otvoru zástrčkou	175,00	54,00	
		oprava otáčecího mechanismu	vyměna ložiska	2 000,00	7 500,00	
		poškozená krycí deska spodku kolotoče	vyměna krycího plechu	1 400,00	3 334,00	

DH Augustinova - vnitroblok	Malá kombinovaná sestava	zachycení prstu	výčištění a znovu dotáčení	1 400,00	0,00	
		opotřebená překližka	není potřeba	0,00	0,00	nebylo zjištěno poškození vyžadující výměnu
		prasklý tubus	výměna tubulu za nový (sk. glam.net)	1 400,00	8 000,00	velikost roury d. a průměr roura LAST Ø80cm, d. 100 cm
	Přechodová lávka	poškozená lana		0,00	0,00	není náš prvek
DH Klárova - vnitroblok	Lanovka	poškozený sedák	výměna sedáku za nový	350,00	2 117,00	
		zachycení prstu u pojezdu	nové distanční prvky (2ks)	700,00	367,00	
		uvolněná svorka lana	dotáčení svorky	350,00	0,00	
DH Dědinova 1988	Vahadlová houpačka	poškozená dorazová pneumatika	výměna pneumatiky za novou	350,00	417,00	
	Věž se skluzem	opotřebená překližka	výměna za novou	1 400,00	3 417,00	
DH Nechvilova 1853	Kolotoč	prasklý a uvolněný sedák	výměna sedáku za nový a dotáčení popru. výměna vrutů	350,00	1 467,00	
DH Kloboukova - Babákova	Pružinové houpadlo (3ks)	chybějící výrobní štítek (3x)	nový výrobní štítek	87,50	500,00	
DH 168 - Zdiměřická 1430	Pružinové houpadlo	chybějící výrobní štítek	nový výrobní štítek	87,50	167,00	
	Vahadlová houpačka	chybějící výrobní štítek	nový výrobní štítek	87,50	334,00	
	Vahadlová houpačka	hniloba u břevna	výměna břevna houpačky za nové	700,00	3 950,00	
DH Vídímova - vnitroblok 187	Lanový kolotoč	prasklé lano	výměna lana za nové (2 ks), včetně plast. kouli	1 400,00	2 250,00	
DH Centrální park	Skluzavka 2x	chybějící výrobní štítek (2x)	nový výrobní štítek	0,00	0,00	skluzavky jsou označeny povinnými údaji výrobce, viz. foto
	Rybařská síť	povolené plastové spojky	dotáhnutí	700,00	0,00	
		poškozená rybička		0,00	0,00	nenalezeno žádné poškození
DH 102 - Orlíkova	Vahadlová houpačka	poškozené pneumatiky (4x)	výměna pneumatiky za nové	2 100,00	1 607,00	

DH 134 - Ocelkova	Herní sestava LOĎ	poškozená skluzavky	výměna skluzavky za novou	1 400,00	9 834,00	
SH 107 - Konstantinova 1481	Pružinová houpadla	chybějící výrobní štítek	nový výrobní štítek	87,50	107,00	
SH Konstantinova 1437	Lezecká stěna	chybějící výrobní štítek		0,00	0,00	není náš herní prvek
DH 98 A - Křejského 1507	Skluzavka	hniloba u překližky	nová překližka (2 ks)	1 400,00	3 417,00	
				34 737,50	133 660,00	
Ubytování (7x noci pro 2 pracovníky)					8 400,00	
Doprava a režie					5 500,00	
Detailní zjištění popsanych závad na jednotlivých lokalitách					4 000,00	
Cena celkem bez DPH					198 297,50	
DPH					39 123,00	
Cena celkem včetně DPH					225 420,50	

nenalezena žádná závada

prvek od jiného dodavatele

závady u kterých není možné bez demontáže a následného posouzení stanovit přesnou povahu a rozsah poškození – skutečné náklady tedy mohou být vyšší (typicky kolotoče)

závady zjištěné při prohlídce hřišť nad rámec závad oznamovaných