

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 152/2020
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: STV GROUP a.s. Dlouhá 730/35, Praha 1, PSČ: 110 00	
Jehož jménem jedná: brig. gen. Ing. Stanislav HUDEČEK ředitel VZ 551200 Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: David Hác Předseda správní rady	
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:	
Typ/modifikace techniky:	M 120 SH 85	Uživatel techniky:	5153
Evidenční číslo:	690-60-14	Dislokace techniky:	Přáslavice
Rok výroby:	1. 1. 1991	<i>velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:		SOJ v rozsahu konečné kontroly	
Číslo telefonu:	30. 04. 2021	<i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko</i>	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava dle požadavků v PL 152/2020, TP-STV-1720-2-16 Technické podmínky pro běžnou opravu BVP-2			
Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojůren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí			
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 30. 11. 2021			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 669,5 Nh, 1 Nh 380,00 Kč		
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál		
Kooperace:	Práce provedené v kooperaci		
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady		
Defektace:			
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 29 Nh – Defektace podvozku		
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			1 471 308,00
Nabídková cena celkem 1 471 308,00 Kč bez DPH, 1 780 282,68 Kč s DPH			
Zástupce poskytovatele: <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>			
V Poličce	dne: 28. 4. 2021	Ve Staré Boleslavi	dne:
Za poskytovatele:		Objednatel:	
brig. gen. Ing. Stanislav HUDEČEK			

*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 152/2020

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	NÁSTAVBY								
	Defekce								
1	Defekce podvozku vozidla M 120 SH 85 (dle přílohy č. 2 RS 165110227)								
2	Kontrola případná oprava podvozku								
3	Přetěsnění vzduchové soustavy, případná výměna ventilů								
4	Přetěsnění palivové soustavy, výměna hadic v motorovém prostoru								
5	Přetěsnění olejové soustavy, výměna hadic								
6	Přetěsnění chladicí soustavy, výměna hadic v motorovém prostoru								
7	Kontrola, seřízení, případná výměna spojky								
8	Kontrola, seřízení, případná výměna brzdového obložení								
9	Oprava obrysových světel								
10	Oprava PPZ								
11	Oprava motoru- únik oleje a paliva, výměna hadic na vsiřkovacím čerpadle								
12	Oprava těsnění poklopu hříče								
13	Oprava držáku maskovací síť								
14	Předání, převzetí techniky, zpracování protokolů								
15	Provedení kontrolních zkoušek a kontroly SOJ								
	Defekty								
16	Defekce nástavby vozidla M 120 SH 85 (dle přílohy č. 2 RS 165110227)								
	Práce								
17	Opravy dle defektačního protokolu								
18	Proveden: TÚ č. 2								
	NABÍDKOVÝ LIST								

Legenda Účtované DPH (%) = 21 %