

PRO:

Horský hotel Čeladenka
p. Martinisko
Čeladná 809
739 12 Čeladná
tel.: 591 160 160, fax: 591 160 161

ČÍSLO: **NS21/0047**
DATUM: 7.4.2021
VYŘIZUJE: Miroslav Sikora
TEL.: 606 725 999
MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL: sikora@montycon.cz

Předběžné nacenění oprav na základě předběžné prohlídky stávající technologie

POZICE	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Myčka Winterhalter PT-M Náhradní díly v rozsahu 15.000 - 18.500 servisní práce 3.000 Kč Přesnění po prohlídce stroje.	1 ks	29 750,00 Kč	29 750,00 Kč
002	Chlazený stůl SAGI Doplnění chladiva, zprovoznění cca. 5.000,- Kč Výměna těsnění cca. 1.000,- Kč	1 ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
003	Chladicí lednice NORDLINE UR200S - funkční	1 ks		
004	Robot SPAR SP-22HAD-B - funkční Doporučeno pravidelně mazat ozubený převod (cca 1.000,- Kč)	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
005	Ohřevný vozík Výměna topného tělesa, termostatu, kontrolky, ovládacích prvků - oprava cca. 9.500,- Kč pokud se jedná o ABNER.	1 ks	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
006	Ohřevná vana + režon Topné panely cca 1.800,- Kč. Přesnění po prohlídce stroje.	1 ks	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
007	Udržovací skříň HOLDER MODULINE Výměna ovládací elektroniky cca. 8.250,- Kč	1 ks	8 250,00 Kč	8 250,00 Kč
008	Mikrovlná trouba SAMSUNG - funkční	1 ks		
009	Salamandr REDFOX Výměna termostatu cca 1800,- Kč, zbytek podle rozsahu prací.	1 ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
010	Konvektomat ELOMA - oprava nerantabilní	1 ks		
011	Varný blok AMC Oprava je reálná, ale výměna komponentů by byla příliš nákladná.	1 ks		

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Pro posouzení je nutno vidět rozsah závad.			
012	Šokér SAGI Originál jehla cca 5.000,- Kč Těsnění cca 1.050,- Kč	1 ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
013	Konvektomat ELOMA GENIUS - oprava nerentabilní	1 ks		
014	FRIMA VCC Odhadované náklady opravy (výměna čidla a těsnění) cca 9.000,- Kč	1 ks	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
015	Chladicí box Odhadovaná cena opravy cca. 4.000,- Kč. Přesněji po prohlídce.	1 ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
016	Mrazicí skříň SAGI HD70B - oprava nerentabilní Pokud je neopravitelný únik chladiva, tak je oprava nerentabilní.	1 ks		
017	Gril METRO - oprava nerentabilní	1 ks		
018	Smoker Alto-shaam 767-SK/III Vpichová jehla cca 6.400,- Kč Těsnění cca 3.575,- Kč Nutná kontrola silikonového těsnění komory.	1 ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
019	Robot COUPE R 301 Výměna přívodní šňůry cca 1.500,- Kč Příslušenství dle aktuálního ceníku.	1 ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
020	Chladicí stůl SAGI KIA13A Výměna pojezdů u 6-šuplíkového stolu cca 9.000,- Kč	1 ks	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
021	Chladicí lednice TEFCOLD UR200S - funkční	1 ks		
022	Mrazicí skříň SAGI HD70B - oprava nerentabilní Pokud je neopravitelný únik chladiva, tak je oprava nerentabilní.	1 ks		
023	Mrazicí lednice NORDLINE UF200S - funkční	1 ks		
024	Škrabka brambor ŠKBZ 12 Výměna ložisek a těsnění cca. 4.500,- Kč	1 ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
025	Váha můstková 1T46CLN Kalibrace váhy cca 1.500,- Kč	1 ks	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
026	Box chladicí - funkční	1 ks		
027	Chladicí skříň SAGI HD70-OP14S -	1 ks		

	oprava nerantabilní Dle opotřebení a stáří stroje doporučujeme výměnu.			
028	Chlazená vana - funkční	1 ks		
029	Ohřevná vana Odhadované náklady opravy cca. 2.000,- Kč, pokud se jedná o ABNER.	1 ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
030	Myčka Winterhalter UC-M ENERGY Výměna středových os ramen cca. 1800,- Kč	1 ks	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
031	Chladicí stůl - funkční Mechanická práce (čištění) cca 1.000,- Kč	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
032	Výrobek ledu SAGI - funkční Čištění výparníku cca. 1.000,- Kč	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
033	Chladicí box - funkční	1 ks		
034	Myčka Winterhalter UC-M ENERGY - funkční Doporučujeme pravidelnou servisní prohlídku stroje (servisní interval).	1 ks		
035	Výrobek ledu SAGI - funkční Mechanická práce (čištění) cca. 1.000,- Kč.	1 ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
036	Chlazený stůl NORDLINE - funkční	1 ks		

CELKEM BEZ DPH: 119 800,00 Kč

CELKEM DPH 21% 25 158,00 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH: 144 958,00 Kč

Upozornění:

Přesnější určení by znamenalo vše detailně proměřit a odzkoušet. Celkový posudek bez prohlídky nemůžeme vystavit.

Nástup na servis:

Možný od 22.4.2021