




Vymyslicky

Ceník prací 2021

| Kod | Název | cena |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 10001 | zahájení a ukončení montáže / oprav | 540 Kč |
| 10006 | hodinová zúčtovací sazba | 660 Kč |
| ELEKTR. PŘÍSTROJE - STROJOVNA | | |
| 101 | Jistič všech typů | |
| 10101 | výměna | 1 020 Kč |
| 102 | Tavná pojistka | |
| 10201 | výměna pojistky | 72 Kč |
| 10202 | výměna lůžka | 300 Kč |
| 103 | Hlavní vypínač | |
| 10301 | vyčištění | 420 Kč |
| 10302 | výměna nebo DM | 840 Kč |
| 10303 | oprava přívodu | 1 188 Kč |
| 104 | Koncový vypínač | |
| 10401 | vyčištění, seřízení, promazání | 420 Kč |
| 10402 | výměna nebo DM | 984 Kč |
| 10403 | seřízení KVZ (vč.zastávek) | 1 140 Kč |
| 105 | Směrový stykač | |
| 10501 | oprava na místě | 420 Kč |
| 10502 | výměna za stejný typ | 696 Kč |
| 10503 | výměna za jiný typ | 1 296 Kč |
| 106 | Relé | |
| 10601 | oprava na místě | 300 Kč |
| 10602 | výměna za stejný typ | 588 Kč |
| 10603 | výměna na patici | 306 Kč |
| 10604 | výměna za jiný typ | 1 104 Kč |
| 10605 | výměna na VRN3 | 2 232 Kč |
| 10606 | výměna kompl. VRN3, VBN3 atd. | 3 180 Kč |
| 10607 | výměna za adaptér | 7 056 Kč |
| 107 | Výtahový rozvaděč | |
| 10701 | vyčištění, seřízení | 504 Kč |
| 10702 | oprava na místě | 2 208 Kč |
| 10706 | Oprava, seřízení a výměna FSM | 3 840 Kč |
| 10707 | Oprava, seřízení mikropr. desky | 4 632 Kč |
| 10709 | Oprava měniče, Autotuning | 3 588 Kč |
| 108 | Brzdový magnet | |
| 10801 | oprava na místě | 546 Kč |
| 10802 | výměna nebo DM | 1 062 Kč |
| 10803 | výměna cívky | 1 740 Kč |
| 109 | Elektromotory | |
| 10901 | vystředění do osy do S3 | 1 140 Kč |
| 10902 | vystředění do osy S4,S5 | 1 548 Kč |
| 10903 | vystředění do osy -56 | 6 792 Kč |
| 10904 | výměna za stejný typ | 6 300 Kč |
| 10905 | výměna za jiný typ | 11 982 Kč |
| 10906 | doplnění oleje ložisek | 306 Kč |
| 10907 | výměna oleje ložisek | 630 Kč |
| 10908 | vyčištění, výměna olejov. znaku | 318 Kč |
| STROJE A JEJICH ČÁSTI | | |
| 201 | Převodovky | |
| 20101 | očistění, umytí celého stroje | 2 340 Kč |
| 20102 | výměna axiálního ložiska S3 | 7 500 Kč |
| 305 | Vlečné kabely | |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 20103 | výměna axiálního ložiska S4 | 8 106 Kč |
| 20104 | výměna axiálního ložiska S5, S6 | 10 380 Kč |
| 20105 | seřízení axiálního ložiska do S4 | 1 512 Kč |
| 20106 | seřízení axiálního ložiska S5, S6 | 1 848 Kč |
| 20107 | výměna gumových válečků | 4 260 Kč |
| 20108 | výměna oleje S1,S2 | 1 176 Kč |
| 20109 | výměna oleje S3, S4 | 1 512 Kč |
| 20110 | výměna oleje S5, S6 | 2 016 Kč |
| 20111 | doplnění oleje do S4 | 576 Kč |
| 20112 | doplnění oleje nad S4 | 732 Kč |
| 202 | Kladky, ložiska | |
| 20201 | prom.lisem pomocí redukce | 186 Kč |
| 20202 | promazání, doplnění tuku | 186 Kč |
| 203 | OR - strojovna | |
| 20301 | vyčištění, promazání, umytí | 804 Kč |
| 20302 | výměna za stejný typ | 2 256 Kč |
| 20303 | výměna za jiný typ | 5 712 Kč |
| 204 | Brzda | |
| 20401 | výměna obložení LM 12 | 3 540 Kč |
| 20402 | seřízení brzdových čelistí | 930 Kč |
| 20403 | výměna ob. třecí spojky (4 čelisti) | 5 748 Kč |
| 20404 | seřízení třecí spojky (4 čelisti) | 2 598 Kč |
| KLECE | | |
| 301 | Spínače, snímače (klcc, dveře) | |
| 30101 | oprava a seřízení na místě | 894 Kč |
| 30102 | výměna a seřízení | 1 242 Kč |
| 30103 | výměna za jiný typ | 1 710 Kč |
| 302 | Tlačítkové tablo panel | |
| 30201 | oprava na místě-1 ks | 774 Kč |
| 30202 | výměna na místě - 1 ks | 582 Kč |
| 30203 | výměna celého tabla na místě | 2 394 Kč |
| 30204 | oprava celého tabla na místě | 1 746 Kč |
| 30205 | oprava panelu na místě | 2 394 Kč |
| 30206 | výměna celého panelu | 3 462 Kč |
| 30207 | výměna za jiný typ příplatek | 7 110 Kč |
| 30208 | oprava, nast. komunik, hl. pater, disp | 1 992 Kč |
| 303 | Odkláněcí magnet a křivka | |
| 30301 | oprava, seřízení oM1 | 942 Kč |
| 30302 | oprava, seřízení křivky oM1 | 1 194 Kč |
| 30303 | výměna oM1 | 2 082 Kč |
| 30304 | výměna křivky oM1 | 1 770 Kč |
| 30305 | oprava, seřízení OM 48/10 | 1 470 Kč |
| 30306 | instalace nové křivky + OM | 6 768 Kč |
| 30307 | výměna za jiný typ - příplatek | 7 158 Kč |
| 304 | Osvětlení klece | |
| 30401 | oprava na místě | 912 Kč |
| 30402 | výměna tělesa | 2 100 Kč |
| 30403 | výměna za jiný typ - příplatek | 3 540 Kč |
| 30404 | výměna žárovky | 378 Kč |
| 30405 | výměna zářivky trubice | 462 Kč |
| 30406 | oprava ventilátoru | 1 590 Kč |

ŠACHETNÍ DVEŘE



| | | |
|------------|------------------------------------|-----------|
| 30501 | vyrovnání a upevnění všech | 1 998 Kč |
| 30502 | výměna nebo doplnění I ks | 2 982 Kč |
| 30503 | výměna závěsu kabelu - 1 ks | 1 146 Kč |
| 306 | Kabinově dveře | |
| 30601 | oprava a seřízení ručních dveří | 780 Kč |
| 30602 | DM pro opravu do dílny | 4 380 Kč |
| 30603 | oprava a seř. automatických dveří | 1 464 Kč |
| 30604 | seřízení proti sevření | 1 182 Kč |
| 30605 | seřízení reverzního spínače | 906 Kč |
| 30606 | výměna kladky - I ks | 654 Kč |
| 30607 | výměna běžce- I ks | 342 Kč |
| 30608 | oprava a seřízení pohonu dveří | 1 704 Kč |
| 30609 | oprava, výměna fotozávory | 1 182 Kč |
| 307 | Křivka PP, clony | |
| 30701 | upevnění a seřízení | 870 Kč |
| 30702 | výměna nebo DM | 1 536 Kč |
| 30703 | seřízení clony-I patro | 390 Kč |
| 308 | Závěs - zachycovače | |
| 30801 | vyrovnání vahadla | 930 Kč |
| 30802 | vyčištění, seřízení závěsu | 834 Kč |
| 30803 | vyčištění, seřízení zachycovačů | 2 022 Kč |
| 30804 | výměna všech zachycovačů | 1 794 Kč |
| 30805 | umytí hlavy klece | 2 118 Kč |
| 30806 | zkrácení lana 1ks | 2 238 Kč |
| 309 | Vodící čelisti | |
| 30901 | seřízení a vymezení vůle -2 ks | 1 122 Kč |
| 30902 | výměna čelisti -2 ks | 1 746 Kč |
| 30903 | dotažení výplně kabiny | 1 878 Kč |
| 310 | Podlaha - strop | |
| 31001 | výměna dřevěné podlahy lm | 1 224 Kč |
| 31002 | seřízení, vyčištění, promazání | 750 Kč |
| 31003 | výměna podlahoviny do lm | 1 662 Kč |
| 31004 | vyčištění stropu kabiny | 450 Kč |
| 311 | OR - kabina | |
| 31101 | zkrácení lanka | 1 470 Kč |
| 31102 | výměna lanka, DM | 2 598 Kč |
| 31103 | dotažení svorek | 462 Kč |
| 31104 | doplnění svorky-I ks | 330 Kč |
| | VODÍTKA A PROTIVÁHY | |
| 401 | Vodítka klece a protiváhy | |
| 40101 | vyrovnání vodítek lm (pár) | 222 Kč |
| 40102 | dotažení spojek - 1 ks | 258 Kč |
| 40103 | dotažení přichytek 1 pár | 222 Kč |
| 40104 | výměna přichytky - 1 ks | 258 Kč |
| 40105 | kompl.vyrov. a dotažení do 2 st. | 1 650 Kč |
| | kompl.vyrov. a dotažení do 7 st. | 2 592 Kč |
| | kompl.vyrov. a dotažení do 9 st. | 3 174 Kč |
| | kompl.vyrov. a dotažení nad 9 st. | 4 110 Kč |
| 40106 | vyrovnání drátů | 3 888 Kč |
| 40107 | výměna drátů | 14 280 Kč |
| 402 | Protiváha | |
| 40201 | seřízení vůle čelisti mezi vodítky | 798 Kč |
| 40202 | výměna vodících čelisti - 2 ks | 1 170 Kč |
| 40203 | výměna vod. čelistí (dráty) -4 ks | 1 170 Kč |
| 40204 | vyrovnání závěsu | 1 422 Kč |

| | | |
|------------|------------------------|----------|
| 605 | Koncový vypínač | |
| 60501 | vyčištění, seřízení | 1 542 Kč |
| 60502 | DM tyčového KV | 3 438 Kč |

| | | |
|------------|--|----------|
| 501 | Spínače šachetních dveří | |
| 50101 | oprava, vyčištění, seřízení SV4 | 450 Kč |
| 50102 | výměna SV4 | 678 Kč |
| 50103 | výměna můstku SV4, seřízení | 462 Kč |
| 50104 | výměna spínače v DUL, DU4 | 630 Kč |
| 50105 | výměna vnitřní páčky DUL | 678 Kč |
| 50106 | výměna a seřízení vnější páčky | 714 Kč |
| 50107 | výměna DUL, DU4 | 1 302 Kč |
| 50108 | seřízení uzáv.nákladního výtahu | 2 262 Kč |
| 50109 | promazání Dul, DU4 apod. | 276 Kč |
| 502 | Šachetní dveře osobního výtahu | |
| 50201 | kompletní seřízení a promazání | 744 Kč |
| 50202 | seřízení samozavírání všech typů | 528 Kč |
| 50203 | výměna samozavírání za stejný typ | 954 Kč |
| 50204 | oprava samozavírání na místě | 990 Kč |
| 50205 | výměna samozavírání za jiný typ | 1 866 Kč |
| 50206 | výměna pružiny a seřízení | 594 Kč |
| 50211 | výměna drátoskla | 2 346 Kč |
| 50212 | výměna lepeného skla - velké | 3 216 Kč |
| 50213 | výměna lepeného skla -malé | 1 782 Kč |
| 50214 | výměna vodičů dveří za 1 kus | 522 Kč |
| 50215 | seřízení křídla dveří (1 dveře) | 906 Kč |
| 503 | Šachetní dveře nákladního výtahu | |
| 50301 | kompl. seřízení a prom.do 4 m2 | 1 392 Kč |
| 50302 | kompl. seřízení a prom.nad 4 m2 | 2 220 Kč |
| 50303 | oprava padací lišty | 1 722 Kč |
| 50304 | oprava zvedací lišty-I táhlo | 1 506 Kč |
| 50305 | vyrovnání | 2 946 Kč |
| 50306 | DM křídla dveří s vyrovnáním | 3 984 Kč |
| 504 | Šachetní dveře malého výtahu, bariéry | |
| 50401 | kompletní seřízení a promazání | 1 416 Kč |
| 50402 | výměna lanka | 2 274 Kč |
| 50403 | oprava, prom. a seřízení dveřního zár | 930 Kč |
| 50404 | oprava najížd'ky dveřního zámku | 504 Kč |
| 505 | Poklop stolového nákladního výtahu | |
| 50501 | vyrovnání | 2 814 Kč |
| 50502 | seřízení, promazání | 1 758 Kč |
| | ZAŘÍZENÍ ŠACHTY | |
| 601 | Patrový přepínač | |
| 60101 | oprava, prom. a seřízení na místě | 1 062 Kč |
| 60102 | výměna nebo DM | 1 890 Kč |
| 60103 | nastavení clonky, seřízení 1 etaž | 534 Kč |
| 602 | Tlačítkový ovladač | |
| 60201 | oprava, vyčištění | 426 Kč |
| 60202 | výměna nebo DM | 798 Kč |
| 60203 | výměna signální žárovky | 102 Kč |
| 60204 | výměna displeje | 1 194 Kč |
| 603 | Nouzový signál | |
| 60301 | oprava, seřízení | 1 314 Kč |
| 60302 | výměna zvonku | 798 Kč |
| 604 | OR - dolní část | |
| 60401 | promazání | 558 Kč |
| 60402 | oprava, seřízení spínače | 558 Kč |
| 60403 | výměna spínače | 858 Kč |
| 60404 | výměna ložiska | 2 826 Kč |
| 60405 | výměna celé dolní části | 2 094 Kč |

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 60503 | DM táhlový KV, oprava na místě | 4 614 Kč |
| 606 | Návody a štítky | |
| 60601 | doplnění - 1 ks | 180 Kč |
| 607 | | |
| 60701 | nárazníky - montáž - 1 výtah | 4 434 Kč |
| 60702 | vyčištění dna šachty | 894 Kč |
| 608 | Revizní jízda | |
| 60801 | montáž a zapojení | 7 746 Kč |

| | | |
|------------|---------------------------------------|----------|
| | MAZÁNÍ | |
| 701 | Vodítka | |
| 70101 | výtah do 5 stanic | 678 Kč |
| 70102 | výtah 5-9 stanic | 822 Kč |
| 70103 | výtah nad 9 stanic | 1 050 Kč |
| 70104 | výměna oleje hydraul.výtahu - za 1L | 62 Kč |
| 70105 | mazání lan | 1 038 Kč |
| | | |
| 70106 | odsátí oleje a doplnění oleje do maza | 510 Kč |
| 70201 | paušál čistící prostředek | 300 Kč |
| 70202 | paušál mazací prostředek | 300 Kč |
| | ZKOUŠENÍ VÝTAHU | |
| 801 | Odborné zkoušky | |
| 80101 | jednorychlostní s ruč. dveřmi | 3 480 Kč |
| 80102 | dvourychlostní | 4 680 Kč |
| 80103 | dvourychlostní s aut. dveřmi | 4 920 Kč |
| 80104 | bezstrojovný do 2 000 kg | 5 220 Kč |
| 80105 | bezstrojovný nad 2 000 kg | 5 760 Kč |
| 80111 | hydraulický | 4 920 Kč |
| | | |
| 80112 | malý nákladní | 2 700 Kč |
| 80113 | stolový | 3 420 Kč |
| | | |
| 802 | Odborné prohlídky | |
| 80201 | jednorychlostní s ruč. dveřmi | 1 620 Kč |
| 80202 | dvourychlostní do 2 000 kg | 1 620 Kč |
| 80203 | dvourychl. s aut. dveřmi do 2 000 kg | 1 680 Kč |
| 80204 | dvourychlostní nad 2 000 kg | 2 220 Kč |
| 80205 | dvourychl. s aut. dveřmi nad 2 000 kg | 2 340 Kč |
| 80206 | bezstrojovný | 2 064 Kč |
| 80207 | bezstrojovný nad 2 000 kg | 2 580 Kč |
| 80211 | hydraulický - jednopístový | 1 896 Kč |
| 80212 | hydraulická - dvoupístový | 2 376 Kč |
| 80221 | malý nákladní / plošina | 960 Kč |
| 80311 | Provozní prohlídka | 360 Kč |
| | Inspekční prohlídky | |
| 80401 | inspekční prohlídka | 4 920 Kč |
| 80501 | zkouška požární bezpečnosti | 2 616 Kč |
| | | |
| 90105 | paušál doprava do 5 km | 150 Kč |
| 90101 | paušál doprava do 10 km | 300 Kč |
| 90102 | paušál doprava do 20 km | 560 Kč |
| 90103 | paušál doprava do 30 km | 800 Kč |
| 90104 | doprava nad 30 km- cena za 1 km | 14 Kč |