



## OBJEDNÁVKA

<b>Objednávka č: 1035/DO/2021</b> <b>Smlouva č. ZZS/341/20</b> <b>Zveřejněná v registru smluv pod ID: 13089816</b>	<b>Datum vystavení: 5.5.2021</b>
<b>Dodavatel - fakturační adresa</b> KOV Karoserie Velim s.r.o. Sokolská 615, 281 01 Velim  <b>Bankovní spojení: Komerční banka</b>  <b>IČ: 04634977</b> <b>DIČ: CZ04634977</b>	<b>Odběratel - fakturační adresa</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10  <b>bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2</b>  <b>IČ: 00638927, DIČ: CZ00638927</b>
<b>Zboží nebo službu dodejte:</b> Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5	<b>Dodací lhůta: do 30.6.2021</b> <b>Způsob dodání: dodavatelsky</b> <b>Vyřizuje:</b> <b>Útvar: dopravní oddělení</b> <b>Telefon:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Obsah objednávky:</b> Objednáváme u Vás na vozidlo M 519 CDI RZ 4AD 1540 IČV 114 č. stř.: 11307  1. Kontrola výfukové soustavy na úniky zplodin  <b>Předpokládaná cena celkem včetně DPH: 100.000,- Kč</b>	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. <b>Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.</b>	<b>Jméno a podpis zodpovědného pracovníka</b> <b>razítko útvaru</b>
<b>Potvrzení objednávky dodavatelem:</b> <b>Potvrzují převzetí objednávky</b> <b>ZL 307/1035/DO/2021</b> <b>KOV Karoserie Velim s.r.o.</b> <b>12.5.2021</b>	