

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - SO 302 Dešťová kan. - přípojky nemovitostí - revizní šachty

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ		Číslo změny: 2		
		Datum: 16.03.2021		
Určeno pro objednatele: Město Moravský Krumlov Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov IČO: 022 93 199				
Odesláno/předáno:	poštou	na KD ☒	e-mailem	osobně
Týká se části stavby:	SO 302			
Odkazy:				
Popis změny: Z důvodů následné údržby a základě požadavku objednatele budou doplněny revizní šachty na přípojkách dešťové kanalizace. Jedná se celkem o 19ks revizních šachet.				
Počet připojených listů:	1	Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny		připojen	ANO	
Změna byla vyvolána	Z nutnosti následné údržby kanalizačních přípojek, na základě požadavku objednatele.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				