

- 165 120476

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 11/2016
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10 | | |
| kohož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO | | kohož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel | | |
| Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | |
| Typ/modifikace techniky: | LRD110TD5SW TERÉNNÍ | Uživatel techniky: VÚ 226600 Dislokace techniky: Liberec | | |
| Evidenční číslo: | 253 – 83 – 56 | plk.gšt. Ing. Radek Černý velitel úvaru hodnost, titul, jméno, příjmení | | |
| Rok výroby: | 1999 | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por Fišer Miroslav [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | NE | | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis | | | | |
| Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím [redacted] [redacted] a podpis | | | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: servisní bod Aramy s.r.o. Český Dub, Husova 58, 463 43 Termín (doba) ukončení poskytování služby: 20 pracovních dní od podepsání nabídky Nabídková cena | | | | |
| Poskytovatel: | | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11/2016 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Materiálové náklady: | ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11/2016 | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 287 778,50 |
| Nabídková cena celkem 287 778,50 Kč bez DPH, 348 211,99 Kč s DPH. | | | | |
| Zástupce poskytovatele: Dušan Kadlec [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon | | | | |
| V Praze dne: 26.7.2016 | | V Praze dne: 11. 10. 2016 | | |
| Za poskytovatele: Dušan Kadlec jednatel | | Za objednatele: [redacted] | | |
| Digitálně podepsal Dušan Kadlec Datum: 2016.07.26 07:58:16 +0200 | | [redacted] | | |



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

11/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDDÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 1.1 | Oprava motoru | STC3299 | 1 | sada | ložisko motoru hlav | | | | | | |
| 1.2 | Oprava motoru | STC3300 | 1 | sada | ložisko motoru ojnič | | | | | | |
| 1.3 | Oprava motoru | LVB000260 | 1 | ks | těsnění hlavy válců | | | | | | |
| 1.4 | Oprava motoru | BDA2112D | 1 | sada | šroub hlavy válců | | | | | | |
| 1.5 | Oprava motoru | ERR5384 | 12 | ks | šroub víka hlavy válc | | | | | | |
| 1.6 | Oprava motoru | ERR6953 | 1 | ks | ojnice | | | | | | |
| 1.7 | Oprava motoru | CDU1001L | 2 | ks | těsnění zátky | | | | | | |
| 1.8 | Oprava motoru | LUF100420 | 1 | ks | těsnění klik.hřídele | | | | | | |
| 1.9 | Oprava motoru | ERR7098 | 1 | ks | kroužek těsnící | | | | | | |
| 1.10 | Oprava motoru | LVG100340 | 1 | ks | těsnění olej.čerpadla | | | | | | |
| 1.11 | Oprava motoru | ERR7220 | 1 | ks | těsnění chladiče ole | | | | | | |
| 1.12 | Oprava motoru | PFQ10001L | 1 | ks | těsnění čerpadla vod | | | | | | |
| 1.13 | Oprava motoru | N5C100790 | 1 | ks | snímač otáček | | | | | | |
| 1.14 | Oprava motoru | P50103470 | 1 | ks | setrvačnik | | | | | | |
| 1.15 | Oprava motoru | UQB000120 | 1 | ks | lamela spojky | | | | | | |
| 1.16 | Oprava motoru | FTC4630 | 1 | ks | kotouč přítlačný | | | | | | |
| 1.17 | Oprava motoru | FTC5200 | 1 | ks | ložisko spojky vypín | | | | | | |
| 1.18 | Oprava motoru | ERR6581 | 8 | ks | šroub setrvačniku | | | | | | |
| 1.19 | Oprava motoru | PHD103620 | 1 | ks | hadice sání vzduchu | | | | | | |
| 1.20 | Oprava motoru | 8566L | 1 | ks | pouzdro klik.hřídele | | | | | | |
| 1.21 | Oprava motoru | 576203 | 1 | ks | zajištění ložiska | | | | | | |
| 1.22 | Oprava motoru | ERR5992 | 2 | ks | kroužek těsnící | | | | | | |
| 1.23 | Oprava motoru | LCL100020L | 2 | ks | košik středící | | | | | | |
| 1.24 | Oprava motoru | ERR6417 | 5 | ks | těsnění vstřikovačů | | | | | | |
| 1.25 | Oprava motoru | PGG500340 | 1 | ks | ventilátor chlazení | | | | | | |
| 1.26 | Oprava motoru | LRD16319 | 1 | ks | regulátor tlaku paliv | | | | | | |
| 1.27 | Oprava motoru | MSX100080 | 1 | ks | těsnění regulátoru | | | | | | |
| 1.28 | Oprava motoru | ERR6761 | 1 | ks | kroužek těsnící | | | | | | |
| 1.29 | Oprava motoru | 193280087 | 4,5 | litr | kapalina chladící | | | | | | |
| 1.30 | Oprava motoru | ERR6066 | 4 | ks | svíčka žhavicí | | | | | | |
| 1.31 | Oprava motoru | LVF500040 | 1 | ks | těsnění olejové vany | | | | | | |
| 1.32 | Oprava motoru | M5C000040 | 5 | ks | vstřikovač | | | | | | |
| 1.33 | Oprava motoru | ERR6299 | 1 | ks | filtr olej.odstředivý | | | | | | |
| 1.34 | Oprava motoru | LPX100590 | 1 | ks | filtr olej.průtokový | | | | | | |
| 1.35 | Oprava motoru | 193960087 | 8,1 | litr | olej motorový | | | | | | |
| 1.36 | Oprava motoru | ESR4686 | 1 | ks | filtr palivový | | | | | | |
| 1.37 | Oprava motoru | LRD27408 | 1 | ks | filtr vzduchový | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | | RN | Počet jedn. | Měrná jedn. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodn. | | |
| 1.38 | - kontrola vstříkovačů | - | 5 | ks | - | - Kč | - Kč | | - Kč | |
| 1.39 | - kontrola bloku motoru | - | 1 | ks | - | - Kč | - Kč | | - Kč | |
| 1.40 | - kontrola hlavy válců | - | 1 | ks | - | - Kč | - Kč | | - Kč | |
| 1.41 | - doplnění chybějícího dílu | WKT100020 | 1 | ks | kryt filtru paliva | | | | | |
| 2.1 | Oprava podvozku | RTC4472 | 1 | ks | tlumič řízení | | | | | |
| 2.2 | Oprava podvozku | RPM100080 | 2 | ks | tlumič pérování zad. | | | | | |
| 2.3 | Oprava podvozku | RSC100050 | 2 | ks | tlumič pérování před | | | | | |
| 2.4 | Oprava podvozku | STC4382 | 4 | ks | ložisko náboje kola | | | | | |
| 2.5 | Oprava podvozku | RFD100000 | 1 | ks | matice čepu kola | | | | | |
| 2.6 | Oprava podvozku | FTC478S | 2 | ks | kroužek těsnící | | | | | |
| 2.7 | Oprava podvozku | TV8100610 | 1 | ks | hřídel kloub.přední | | | | | |
| 2.8 | Oprava podvozku | ANR3410 | 2 | ks | pouzdro panh.tyče | | | | | |
| 2.9 | Oprava podvozku | BH114167 | 2 | ks | šroub | | | | | |
| 2.10 | Oprava podvozku | NV114047 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.11 | Oprava podvozku | NTC6781 | 4 | ks | pouzdro před.ramen | | | | | |
| 2.12 | Oprava podvozku | ANR6971 | 4 | ks | pouzdro před.ramen | | | | | |
| 2.13 | Oprava podvozku | 8H116187 | 4 | ks | šroub | | | | | |
| 2.14 | Oprava podvozku | NV116047 | 4 | ks | matice | | | | | |
| 2.15 | Oprava podvozku | NY120046 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.16 | Oprava podvozku | NTC1772 | 2 | ks | pouzdro zad.ramene | | | | | |
| 2.17 | Oprava podvozku | STC618 | 2 | ks | pouzdro zad.ramene | | | | | |
| 2.18 | Oprava podvozku | BH610321L | 2 | ks | šroub | | | | | |
| 2.19 | Oprava podvozku | NY610041L | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.20 | Oprava podvozku | NY120046 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.21 | Oprava podvozku | FS110306 | 6 | ks | šroub | | | | | |
| 2.22 | Oprava podvozku | NY110047L | 6 | ks | matice | | | | | |
| 2.23 | Oprava podvozku | 193300045 | 3,2 | litr | olej převod.náprav | | | | | |
| 2.24 | Oprava podvozku | 193340045 | 2,7 | litr | olej převod.hlav.přev | | | | | |
| 2.25 | Oprava podvozku | 193300045 | 2,3 | litr | olej převod.přid.přev | | | | | |
| 3.1 | Oprava karosérie | LR042760 | 1 | ks | sklo čelní | | | | | |
| 3.2 | Oprava karosérie | LR056278 | 1 | ks | těsnění skla | | | | | |
| 3.3 | Oprava karosérie | SKE500060 | 1 | ks | obložení pedálu | | | | | |
| 3.4 | Oprava karosérie | DMC10055D | 1 | ks | čerpadlo ostřikovače | | | | | |
| 3.5 | Oprava karosérie | DKC000110PMD | 1 | ks | stírátko | | | | | |
| 3.6 | Oprava karosérie | PRC4277 | 1 | ks | raménko stěrače | | | | | |
| 3.7 | Oprava karosérie | LR048112 | 1 | ks | kryt sloupku řízení | | | | | |
| 3.8 | Oprava karosérie | RTC6462 | 1 | ks | vedení skla | | | | | |

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 11/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. 11/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|---------------|
| Vojenská část: | 226600 Liberec | | |
| Typ výrobku / služby: | LRD 110 TD5 SW TERÉNI | VPZ: | 253 - 83 - 56 |
| VIN: | SALLDHM88YA184290 | | |

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 11/2016

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/nabídce č. 11/2016

6. Cenová kalkulace:

| Poskytovatel: | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Druh nákladů | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na řízení výkonů | Výměna ND viz příloha k PL/KZ nabídce č. 11/2016 | | | |
| Materiálové náklady | ND viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 11/2016 | | | |
| Komponenty | | | | |
| Celková částka | | | | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na řízení výkonů | | | | |
| Materiálové náklady | | | | |
| Komponenty | | | | |
| Celková částka | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 287 778,50 |

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 20 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 26.7.2016

Za poskytovatele: Dušan Kadlec, technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Dušan Kadlec

Digitálně podepsal Dušan Kadlec
Datum: 2016.07.26 07:40:28
+02'00'

V Boleslavi

dne: 26.7.2016

Za odběratele:
titul, am, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.:

11/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | | RN | Počet jedm. | Měrná jedm. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | (Kč bez DPH) | | |
| 1.1 | Oprava motoru | STC3299 | 1 | sada | ložisko motoru hlav | | | | | | |
| 1.2 | Oprava motoru | STC3300 | 1 | sada | ložisko motoru ojnic | | | | | | |
| 1.3 | Oprava motoru | LVB000260 | 1 | ks | těsnění hlavy válců | | | | | | |
| 1.4 | Oprava motoru | BDA2112D | 1 | sada | šroub hlavy válců | | | | | | |
| 1.5 | Oprava motoru | ERR5384 | 12 | ks | šroub víka hlavy válc | | | | | | |
| 1.6 | Oprava motoru | ERR6953 | 1 | ks | ojnice | | | | | | |
| 1.7 | Oprava motoru | CDU1001L | 2 | ks | těsnění zátky | | | | | | |
| 1.8 | Oprava motoru | LUF100420 | 1 | ks | těsnění klik.hřídele | | | | | | |
| 1.9 | Oprava motoru | ERR7098 | 1 | ks | kroužek těsnící | | | | | | |
| 1.10 | Oprava motoru | LVG100340 | 1 | ks | těsnění olej.čerpadla | | | | | | |
| 1.11 | Oprava motoru | ERR7220 | 1 | ks | těsnění chladiče ole | | | | | | |
| 1.12 | Oprava motoru | PFQ10001L | 1 | ks | těsnění čerpadla vod | | | | | | |
| 1.13 | Oprava motoru | NSC10079D | 1 | ks | snímač otáček | | | | | | |
| 1.14 | Oprava motoru | PSD103470 | 1 | ks | setrvačnick | | | | | | |
| 1.15 | Oprava motoru | UQB000120 | 1 | ks | lamela spojky | | | | | | |
| 1.16 | Oprava motoru | FTC4630 | 1 | ks | kotouč přítlačný | | | | | | |
| 1.17 | Oprava motoru | FTCS200 | 1 | ks | ložisko spojky vypín | | | | | | |
| 1.18 | Oprava motoru | ERR6581 | 8 | ks | šroub setrvačnicku | | | | | | |
| 1.19 | Oprava motoru | PHD103620 | 1 | ks | hadice sání vzduchu | | | | | | |
| 1.20 | Oprava motoru | 8566L | 1 | ks | pouzdro klik.hřídele | | | | | | |
| 1.21 | Oprava motoru | 576203 | 1 | ks | zajištění ložiska | | | | | | |
| 1.22 | Oprava motoru | ERR5992 | 2 | ks | kroužek těsnící | | | | | | |
| 1.23 | Oprava motoru | LCL100020L | 2 | ks | kolík středící | | | | | | |
| 1.24 | Oprava motoru | ERR6417 | 5 | ks | těsnění vstřikovačů | | | | | | |
| 1.25 | Oprava motoru | PGG500340 | 1 | ks | ventilátor chlazení | | | | | | |
| 1.26 | Oprava motoru | LR016319 | 1 | ks | regulátor tlaku paliv | | | | | | |
| 1.27 | Oprava motoru | MSX100080 | 1 | ks | těsnění regulátoru | | | | | | |
| 1.28 | Oprava motoru | ERR6761 | 1 | ks | kroužek těsnící | | | | | | |
| 1.29 | Oprava motoru | 193280087 | 4,5 | litr | kapalina chladičí | | | | | | |
| 1.30 | Oprava motoru | ERR6066 | 4 | ks | svíčka žhavicí | | | | | | |
| 1.31 | Oprava motoru | LVF500040 | 1 | ks | těsnění olejové vany | | | | | | |
| 1.32 | Oprava motoru | MSC000040 | 5 | ks | vstřikovač | | | | | | |
| 1.33 | Oprava motoru | ERR6299 | 1 | ks | filtr olej.odstředivý | | | | | | |
| 1.34 | Oprava motoru | LPX100590 | 1 | ks | filtr olej.přítokový | | | | | | |
| 1.35 | Oprava motoru | 193960087 | 8,1 | litr | olej motorový | | | | | | |
| 1.36 | Oprava motoru | ESR4686 | 1 | ks | filtr palivový | | | | | | |
| 1.37 | Oprava motoru | LR027408 | 1 | ks | filtr vzduchový | | | | | | |

| P.č. | Úkon | Materiál | | | | | Práce | | SUBDODÁVKA (Kč bez DPH) | CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH) |
|------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | | RN | Počet jedin. | Měrná jedin. | Popis | Cena za 1ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | Počet hodin | | |
| 1.38 | - kontrola vstříkovačů | - | 5 | ks | - | - Kč | - Kč | - | - Kč | - Kč |
| 1.39 | - kontrola bloku motoru | - | 1 | ks | - | - Kč | - Kč | - | - Kč | - Kč |
| 1.40 | - kontrola hlavy válců | - | 1 | ks | - | - Kč | - Kč | - | - Kč | - Kč |
| 1.41 | - doplnění chybějícího dílu | WKT100020 | 1 | ks | kryt filtru paliva | | | | | |
| 2.1 | Oprava podvozku | RTC4472 | 1 | ks | tlumič řízení | | | | | |
| 2.2 | Oprava podvozku | RPM100080 | 2 | ks | tlumič pérování zad. | | | | | |
| 2.3 | Oprava podvozku | RSC100050 | 2 | ks | tlumič pérování před | | | | | |
| 2.4 | Oprava podvozku | STC4382 | 4 | ks | ložisko náboje kola | | | | | |
| 2.5 | Oprava podvozku | RFD100000 | 1 | ks | matice čepu kola | | | | | |
| 2.6 | Oprava podvozku | FTC4785 | 2 | ks | kroužek těsnící | | | | | |
| 2.7 | Oprava podvozku | TVB100610 | 1 | ks | hřídel kloub.přední | | | | | |
| 2.8 | Oprava podvozku | ANR3410 | 2 | ks | pouzdro panh.tyče | | | | | |
| 2.9 | Oprava podvozku | BH114167 | 2 | ks | šroub | | | | | |
| 2.10 | Oprava podvozku | NV114047 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.11 | Oprava podvozku | NTC6781 | 4 | ks | pouzdro před.ramen | | | | | |
| 2.12 | Oprava podvozku | ANR6971 | 4 | ks | pouzdro před.ramen | | | | | |
| 2.13 | Oprava podvozku | 8H116187 | 4 | ks | šroub | | | | | |
| 2.14 | Oprava podvozku | NV116047 | 4 | ks | matice | | | | | |
| 2.15 | Oprava podvozku | NY120046 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.16 | Oprava podvozku | NTC1772 | 2 | ks | pouzdro zad.ramene | | | | | |
| 2.17 | Oprava podvozku | STC618 | 2 | ks | pouzdro zad.ramene | | | | | |
| 2.18 | Oprava podvozku | BH610321L | 2 | ks | šroub | | | | | |
| 2.19 | Oprava podvozku | NY610041L | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.20 | Oprava podvozku | NY120046 | 2 | ks | matice | | | | | |
| 2.21 | Oprava podvozku | F5110306 | 6 | ks | šroub | | | | | |
| 2.22 | Oprava podvozku | NY110047L | 6 | ks | matice | | | | | |
| 2.23 | Oprava podvozku | 193300045 | 3,2 | litr | olej převod.náprav | | | | | |
| 2.24 | Oprava podvozku | 193340045 | 2,7 | litr | olej převod.hlav.přev | | | | | |
| 2.25 | Oprava podvozku | 193300045 | 2,3 | litr | olej převod.příd.přev | | | | | |
| 3.1 | Oprava karosérie | LR042760 | 1 | ks | sklo čelní | | | | | |
| 3.2 | Oprava karosérie | LR056278 | 1 | ks | těsnění skla | | | | | |
| 3.3 | Oprava karosérie | SKES00060 | 1 | ks | obložení pedálu | | | | | |
| 3.4 | Oprava karosérie | DMC100550 | 1 | ks | čerpadlo ostřikovače | | | | | |
| 3.5 | Oprava karosérie | DKC000110PMD | 1 | ks | stírátko | | | | | |
| 3.6 | Oprava karosérie | PRC4277 | 1 | ks | raménko stěrače | | | | | |
| 3.7 | Oprava karosérie | LR048112 | 1 | ks | kryt sloupku řízení | | | | | |
| 3.8 | Oprava karosérie | RTC6462 | 1 | ks | vedení skla | | | | | |

