


- 1 6 5 1 2 0 4 7 9

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 123/2016 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizice MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI SW	Uživatel techniky: 176200 Distokace techniky: ŽATEC plk. gšt. Ing. Miroslav Hlaváč velitel ústavu hodnost, titul, jméno, příjmení Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Nrtm. Michal Červený [redacted]	
Evidenční číslo:	022 96-36		
Rok výroby:	2007		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin R [redacted] podpis			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix			
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 50 pracovních dnů od podepsání nabídky			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 123	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 123	[redacted]	[redacted]
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdodavatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			170183,40
Nabídková cena celkem 170183,40 Kč bez DPH, 205921,91 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon			
V Praze	dne: 23.9.2016	V Praze	dne: 11. 10. 2016
Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] jednatel	Dig. elektronický podpis Marek Veselý Datum: 2016.09.23 163841-0700	Za objednatele: [redacted] Ing. To [redacted]	[redacted]



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 123/2016

Servisní sazba *

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodka řízení						
1.2	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice						
1.3	Oprava řízení	RTC4825	1	ks	o kroužek						
1.4	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina						
2.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková						
2.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění						
3.1	Oprava úniku oleje předního diferenciálu	FTC5258	1	ks	těsnění						
3.2	Oprava úniku oleje předního diferenciálu	OST171940256	1,7	l	olej EPX80-90						
4.1	Oprava úniku oleje zadního diferenciálu	FTC4851	1	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje zadního diferenciálu	OST193250010	1,7	l	olej EPX 85W-140						
5.1	Oprava přední nápravy	FTC5366	2	ks	otočný kloub						
5.2	Oprava přední nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
5.3	Oprava přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
5.4	Oprava přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep						
5.5	Oprava přední nápravy	606666	2	ks	ložisko						
5.6	Oprava přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění						
5.7	Oprava přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
5.8	Oprava přední nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
6.1	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění						
6.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění						
6.3	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
6.4	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	1	ks	hadice						
6.5	Oprava úniku oleje z motoru	CN1002S8L	1	ks	spona						
6.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
6.7	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
6.8	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
6.9	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3283	1	ks	těsnění						
6.10	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač						
6.11	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač						
7.1	Oprava kardanů	STC4807	1	ks	kříž kardanu						
7.2	Oprava kardanů	TVC100010	1	ks	kříž kardanu						
8.1	Výměna unašečů př. + zad. Poloos	RUC105200	4	ks	unašeč						
9.1	Výměna akumulátorů	YGD500200	2	ks	akumulátor						
10.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění						
10.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění						
10.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
10.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							139 591,40 Kč	47,80	30 592,00 Kč	- Kč	170 183,40 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 23.09.2016 Razítko:

Dušan
Kadlec

Podpis:
Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

Digitálně podepsal
Dušan Kadlec
Datum: 2016.09.23
10:31:41 +02'00'

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 123/2016

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Dprava řízení	QAF500120	1	ks	převodka řízení	34 151,00 Kč	34 151,00 Kč	2,50	1 600,00 Kč		35 751,00 Kč
1.2	Dprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice	1 396,00 Kč	1 396,00 Kč		- Kč		1 396,00 Kč
1.3	Dprava řízení	RTC4825	1	ks	o kroužek	71,00 Kč	71,00 Kč		- Kč		71,00 Kč
1.4	Oprava řízení	DSTTEX111224	2	l	kapalina	215,00 Kč	430,00 Kč		- Kč		430,00 Kč
2.1	Výměna podtlakové pumpy	ERR3539	1	ks	pumpa podtlaková	12 782,00 Kč	12 782,00 Kč	0,50	320,00 Kč		13 102,00 Kč
2.2	Výměna podtlakové pumpy	ERR2027	1	ks	těsnění	70,00 Kč	70,00 Kč		- Kč		70,00 Kč
3.1	Oprava úniku oleje předního diferenciálu	FTC5258	1	ks	těsnění	478,00 Kč	478,00 Kč	0,40	256,00 Kč		734,00 Kč
3.2	Oprava úniku oleje předního diferenciálu	OST171940256	1,7	l	olej EPX80-90	181,00 Kč	307,70 Kč		- Kč		307,70 Kč
4.1	Oprava úniku oleje zadního diferenciálu	FTC4851	1	ks	těsnění	647,00 Kč	647,00 Kč	0,40	256,00 Kč		903,00 Kč
4.2	Oprava úniku oleje zadního diferenciálu	OST193250010	1,7	l	olej EPX 8SW-140	181,00 Kč	307,70 Kč		- Kč		307,70 Kč
5.1	Oprava přední nápravy	FTC5366	2	ks	otočný kloub	5 520,00 Kč	11 040,00 Kč	3,60	2 304,00 Kč		13 344,00 Kč
5.2	Oprava přední nápravy	LR0S9968	2	ks	těsnění	353,00 Kč	706,00 Kč		- Kč		706,00 Kč
5.3	Oprava přední nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění	125,00 Kč	250,00 Kč		- Kč		250,00 Kč
5.4	Oprava přední nápravy	TAR100040	2	ks	čep	1 185,00 Kč	2 370,00 Kč		- Kč		2 370,00 Kč
5.5	Oprava přední nápravy	606666	2	ks	ložisko	854,00 Kč	1 708,00 Kč		- Kč		1 708,00 Kč
5.6	Oprava přední nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění	86,00 Kč	172,00 Kč		- Kč		172,00 Kč
5.7	Oprava přední nápravy	FRC2894	2	ks	čep	2 173,00 Kč	4 346,00 Kč		- Kč		4 346,00 Kč
5.8	Oprava přední nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g	320,00 Kč	960,00 Kč		- Kč		960,00 Kč
6.1	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění	995,00 Kč	995,00 Kč	7,20	4 608,00 Kč		5 603,00 Kč
6.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění	187,00 Kč	187,00 Kč		- Kč		187,00 Kč
6.3	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmeľ - 300ml	568,00 Kč	568,00 Kč		- Kč		568,00 Kč
6.4	Oprava úniku oleje z motoru	LLH500170	1	ks	hadice	844,00 Kč	844,00 Kč		- Kč		844,00 Kč
6.5	Oprava úniku oleje z motoru	CN100258L	1	ks	spona	64,00 Kč	64,00 Kč		- Kč		64,00 Kč
6.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40	243,00 Kč	1 701,00 Kč		- Kč		1 701,00 Kč
6.7	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový	471,00 Kč	471,00 Kč		- Kč		471,00 Kč
6.8	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka	40,00 Kč	40,00 Kč		- Kč		40,00 Kč
6.9	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3283	1	ks	těsnění	70,00 Kč	70,00 Kč		- Kč		70,00 Kč
6.10	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač	1 114,00 Kč	1 114,00 Kč		- Kč		1 114,00 Kč
6.11	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač	120,00 Kč	360,00 Kč		- Kč		360,00 Kč
7.1	Oprava kardanů	STC4807	1	ks	kříž kardanu	1 665,00 Kč	1 665,00 Kč	2,40	1 536,00 Kč		3 201,00 Kč
7.2	Oprava kardanů	TVC100010	1	ks	kříž kardanu	2 327,00 Kč	2 327,00 Kč		- Kč		2 327,00 Kč
8.1	Výměna unašečů př. + zad. Poloos	RUC105 200	4	ks	unašeč	3 964,00 Kč	15 856,00 Kč	0,40	256,00 Kč		16 112,00 Kč
9.1	Výměna akumulátorů	YGD500200	2	ks	akumulátor	3 833,00 Kč	7 666,00 Kč	0,60	384,00 Kč		8 050,00 Kč
10.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění	110,00 Kč	110,00 Kč	8,00	5 120,00 Kč		5 230,00 Kč
10.2	Oprava úniku oleje převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění	232,00 Kč	232,00 Kč		- Kč		232,00 Kč
10.3	Oprava úniku oleje převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek	225,00 Kč	225,00 Kč		- Kč		225,00 Kč
10.4	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94	245,00 Kč	612,50 Kč		- Kč		612,50 Kč

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 123/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ123/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	176200		
Typ vojenské techniky	LRD110 ST TDI	VPZ	022 96-36
VIN	SALLDBAF86A731648		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.123

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/
Nabídce č.123

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.123			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.123			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				170183,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 50 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze dne: 23.9.2016 Za poskytovatele: Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze dne: 22.9.2016 Za odběratele:
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2016.09.23
10:38:08 +0200

