


-165120491

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 16
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: RETIA, a.s.,	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš Dvořáček		Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Mužák	
Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil VÁLEK		Kontaktní osoba: Ing. Pavel Zelenka	
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]	
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]	
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Číslo průzkumné RVR PVO	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice	
Evidenční číslo:	vpz. 729-23-01 v.č. 002	Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice, V Lípkách 100 386 01 Strakonice	
Rok výroby:	2015	<i>plukovník gšt. Ing. Vladimír BARCA MSS</i> <i>velitel útvary</i>	
SOJ ano/ne; rozsah:	Ne; Konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Praporčík Jiří DLOUHÝ [redacted]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno			
Číslo telefonu:	 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis	
Vyjádření zástupce objednatele:			
Číslo telefonu: 601 582 680		s cenou a rozsahem služby souhlasím prap. Jiří Dlouhý..... s rozsahem služby souhlasím hodnost, titul, jméno, p..... podpis	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:			
Provedení TÚ č. 2 v plném rozsahu			
Opravy:			
Podvozková část RVR			
• Poškozené opěrné kolo - výměna			
• Utržený náslapný schůdek - oprava			
Nástavbová část RVR			
• Utržená koncovka externího napájecího kabelu CWS - oprava			
• Chybějící ochranná guma zemnicí tyče - doplnění chybějící			
Místo: RETIA, a.s.			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 31.10.2016			



Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
	TU2			
Náklady na vlastní výkony:	<i>převzetí techniky, provedení údržby, odložení techniky, předání techniky, administrace</i>			
Materiálové náklady:	<i>hydraulická kapalina, olej, chladivo, drobný spotřební materiál</i>			
Kooperace:	<i>kalibrace radiostanic kontrola vsířkovací soustavy EC</i>			
	Oprava závad			
RETIA servis	<i>Poškozené opěrné kolo přívěsu + utřazený náslapný schůdek</i>			
	Materiál			
	Práce			
	<i>Utržená koncovka kabelu CWS + guma zemnicí tyče</i>			
	Materiál			
RETIA servis	Práce			
Celkem bez DPH:				251 958,-

Nabídková cena celkem 251 958,- Kč bez DPH, 304 869,18 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Ing. Pavel Zelenka + [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Pardubicích [redacted] 2016

V **Praze**

dne: **18. 10. 2016**

Za poskytovatele:
 Ing. Pavel [redacted]

Za objednatele:
 In [redacted]



RETIA s.r.o.
 obchodní ústředí
 Pražská 341, ze sítě Pt.-dřevěná
 530 02 Pardubice