

Příloha č. 1 - Ceník za provedené práce a nejčastěji požadované úkony

Ford Focus 2AF 0582, rok výroby 2007, VIN: WF05XXGCD57S86925

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* ve 200 000 km nebo po 1 roce | 5457 | 1145,97 | 6602,97 |
| servisní prohlídka* ve 215 000 km nebo po 1 roce | 2790 | 585,9 | 3375,9 |
| servisní prohlídka* ve 230 000 km nebo po 1 roce | 3620 | 760,2 | 4380,2 |
| výměna kabinového filtru | 1364 | 286,44 | 1650,44 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 2054 | 431,34 | 2485,34 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2893 | 607,53 | 3500,53 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 5124 | 1076,04 | 6200,04 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Fabia 2AE 7940, rok výroby 2004, VIN: TMBJC46Y244051773

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* ve 250 000 km nebo po 1 roce | 4710 | 989,1 | 5699,1 |
| servisní prohlídka* ve 265 000 km nebo po 1 roce | 2826 | 593,46 | 3419,46 |
| servisní prohlídka* ve 280 000 km nebo po 1 roce | 2119 | 444,99 | 2563,99 |
| výměna kabinového filtru | 699 | 146,79 | 845,79 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1390 | 291,9 | 1681,9 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2590 | 543,9 | 3133,9 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 4315 | 906,15 | 5221,15 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Octavia 2AE 7943, rok výroby 2004, VIN: TMBDX41U958788159

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* v 180 000 km nebo po 1 roce | 3810 | 800,1 | 4610,1 |
| servisní prohlídka* v 195 000 km nebo po 1 roce | 3260 | 684,6 | 3944,6 |
| servisní prohlídka* v 210 000 km nebo po 1 roce | 3810 | 800,1 | 4610,1 |
| výměna kabinového filtru | 590 | 123,9 | 713,9 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1280 | 268,8 | 1548,8 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2280 | 478,8 | 2758,8 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 3700 | 777 | 4477 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Rapid 5AL 8956, rok výroby 2016, VIN: TMBAA6NH3G4028834

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* po 2 letech | 5152 | 1081,92 | 6233,92 |
| servisní prohlídka* ve 30 000 km nebo po 1 roce | 3105 | 652,05 | 3757,05 |
| servisní prohlídka* v 45 000 km nebo po 1 roce | 2826 | 593,46 | 3419,46 |
| výměna kabinového filtru | 495 | 103,95 | 598,95 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1185 | 248,85 | 1433,85 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2100 | 441 | 2541 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 3705 | 778,05 | 4483,05 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Rapid 5AL 8957, rok výroby 2016, VIN: TMBAA6NH1G4028945

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* po 2 letech | 5072 | 1065,12 | 6137,12 |
| servisní prohlídka* ve 30 000 km nebo po 1 roce | 3770 | 791,7 | 4561,7 |
| servisní prohlídka* v 45 000 km nebo po 1 roce | 2829 | 594,09 | 3423,09 |
| výměna kabinového filtru | 495 | 103,95 | 598,95 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1185 | 248,85 | 1433,85 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2100 | 441 | 2541 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 3705 | 778,05 | 4483,05 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Rapid 5AL 8959, rok výroby 2016, VIN: TMBAA6NH3G4029790

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* po 2 letech | 4780 | 1003,8 | 5783,8 |
| servisní prohlídka* ve 30 000 km nebo po 1 roce | 3770 | 791,7 | 4561,7 |
| servisní prohlídka* v 45 000 km nebo po 1 roce | 2820 | 592,2 | 3412,2 |
| výměna kabinového filtru | 495 | 103,95 | 598,95 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1185 | 248,85 | 1433,85 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2100 | 441 | 2541 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 3705 | 778,05 | 4483,05 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Rapid 5AM 0828, rok výroby 2016, VIN: TMBAA6NH2G4029618

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| servisní prohlídka* po 2 letech | 5435 | 1141,35 | 6576,35 |
| servisní prohlídka* ve 30 000 km nebo po 1 roce | 3100 | 651 | 3751 |
| servisní prohlídka* v 45 000 km nebo po 1 roce | 2820 | 592,2 | 3412,2 |
| výměna kabinového filtru | 495 | 103,95 | 598,95 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1185 | 248,85 | 1433,85 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2100 | 441 | 2541 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 3705 | 778,05 | 4483,05 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

Škoda Rapid 5AN 9111, rok výroby 2016, VIN: TMBAA6NH4G4031547

| Nejčastěji požadované úkony | cena bez DPH v Kč (práce+materiál) | DPH v Kč (práce+materiál) | cena vč. DPH v Kč (práce+materiál) |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| servisní prohlídka* po 2 letech | 5435 | 1141,35 | 6576,35 |
| servisní prohlídka* ve 30 000 km nebo po 1 roce | 3100 | 651 | 3751 |
| servisní prohlídka* v 45 000 km nebo po 1 roce | 2820 | 592,2 | 3412,2 |
| výměna kabinového filtru | 495 | 103,95 | 598,95 |
| dezinfekce klimatizace (včetně výměny kabinového filtru) | 1185 | 248,85 | 1433,85 |
| kontrola brzd - výměna brzdových destiček | 2100 | 441 | 2541 |
| kontrola brzd - výměna brzdových kotoučů | 3705 | 778,05 | 4483,05 |
| přezutí pneumatik** | 510 | 107,1 | 617,1 |
| uskladnění sad pneumatik | 2 | 0,42 | 2,42 |
| zajištění STK a emisní kontroly vozidla | 1612 | 338,52 | 1950,52 |

*součástí nacenění servisní prohlídky budou veškeré činnosti předepsané výrobcem vozidla

** přezutí pneumatik zahrnuje: přezutí sad pneumatik s disky, vyvážení kompletů, kontrolu tlaku a kontrolu rezervního kola

| Jednotná % sleva na náhradní díly Škoda Auto a.s. | výše slevy v % |
|---|----------------|
| Náhradní díly Škoda | 5 |

Pozn. Nabídnutá % sleva je minimálně přípustná. Jednotná sleva se bude vztahovat na jakékoliv náhradní díly.

| Jednotná % sleva na náhradní díly Ford Motor Company | výše slevy v % |
|--|----------------|
| Náhradní díly Ford | 5 |

Pozn. Nabídnutá % sleva je minimálně přípustná. Jednotná sleva se bude vztahovat na jakékoliv náhradní díly.

| Jednotná hodinová sazba za 1 hod. provedené práce (jedním pracovníkem) zahrnující níže uvedené úkony u vozidel Škoda a Ford | cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | cena vč. DPH v Kč |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| Mechanické práce | 635 | 133,35 | 768,35 |
| Elektromechanické práce | 635 | 133,35 | 768,35 |
| Klempířské/lakýrnické práce | 750 | 157,5 | 907,5 |